

Вінницький національний технічний університет
(стара найменування вищої навчальної установи)

Факультет машинобудування та транспорту
(стара найменування інституту, нова факультет (відділення))

Кафедра технологій та автоматизації машинобудування
(стара назва кафедри предметом, під якою складається)

**МКР
131**

МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

Удосконалення технології виготовлення
деталі типу «Хорпус СПГ 18-001»

08-26.МКР.003.00.000 ПЗ

Виконала: студентка 2-го курсу, гр. ІПМ-21м
спеціальністю 151 – «Прикладна механіка»

Кориленко К. С.

Керівник: к. т. н., професор кафедри ТАМ

Дерібо О. В.
«16» 12 2022 р.

Опонент: к. е. н., доцент кафедри АТМ

Буреников Ю. Ю.
«17» 12 2022 р.

Допущено до захисту

Завідувач кафедри ТАМ

д. т. н., професор Козлов Л. Г.
«17» 12 2022 р.

Вінницький національний технічний університет
Факультет Машинобудування та транспорт
Кафедра Технології та автоматизації машинобудування
Рівень вищої освіти II-й (магістерський)
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 131 Прикладна механіка
Невідмінно-професійна програма Технології машинобудування

МКР

131

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри ТАМ

д.т.н., професор Козлов І. Г.

« 10 » жовтня 2022 р.

З А В Д А Н И Я
НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Коваленко Ксенії Сергіївні

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи: Удосконалення технології виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001»

керівник роботи Дерібо Олександр Володимирович, к.т.н., доцент,
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджено наказом ВНТУ від « 15 » вересня 2022 року № 205-А.

2. Срок подання студентом роботи: 9 грудня 2022 р.

3. Вихідні дані до роботи: креслення деталі «Корпус СПГ 18-001»; базовий маршрут механічної обробки; річна програма випуску 2500 шт.; додаткова література

4. Зміст текстової частини: анотації; вступ; огляд технології виготовлення деталі типу «Корпус»; удосконалення технології виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001»; розрахунок дільниці механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001»; економічна доцільність удосконалення технології виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001»; охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; висновки; список використаних джерел; додатки

5. Перелік ілюстративного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): деталь «Корпус СПГ 18-001»; 3D-модель деталі; корпус (заготовка); 3D-модель заготовки; маршрут механічної обробки; порівняльний аналіз результатів визначення припусків за нормативами і за допомогою розмірно-точісного моделювання технологічного процесу; карта налагоджень (операція 005); план дільниці механічного цеху; техніко-економічні показники

6. Консультації розділів роботи


Розділ	Ім'я, прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата заявлення видав заявлення прий
Спеціальна частина	Дерібо О. В., професор кафедри ТАМ	<i>Дерібо О. В.</i> 18.11.2022
Економічна частина	Лесько О. Й., заслужений кафедри ЕНВМ	<i>Лесько О. Й.</i> 18.11.2022
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях	Дембіцька С. В., професор кафедри БЖДПБ	<i>Дембіцька С. В.</i> 18.11.2022

7. Дата видання « 10 » жовтня 2022 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ за п.	Назва етапів МКР	Срок виконання етапів МКР	Примітка
1	Визначення обсягу та предмету дослідження	<i>10.10.2022</i>	
2	Аналіз відомих рішень, постановка задач	<i>15.10.2022</i>	
3	Техніко-економічне обґрунтування методів досліджень	<i>20.10.2022</i>	
4	Розв'язання поставлених задач	<i>25.10.2022</i>	
5	Формульовання висновків по роботі наукової новизни, практичної цінності результатів	<i>30.10.2022</i>	
6	Виконання розділу «Економічна частина»	<i>05.11.2022</i>	
7	Виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»	<i>10.11.2022</i>	
8	Попередній захист МКР	<i>17.11.2022</i>	
9	Перевірка роботи на plagiat	<i>14.12.2022</i>	
10	Нормоконтроль МКР	<i>10.12.2022</i>	
11	Опонування МКР	<i>14.12.2022</i>	
12	Захист МКР	<i>18.12.2022</i>	

Студент



Коваленко К. С.

Керівник роботи



Дерібо О. В.

АНОТАЦІЯ

УДК 621.9

Коваленко К. С. Удосконалення технології виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001». Magістерська кваліфікаційна робота зі спеціальності 131 – прикладна механіка, освітня програма – технології машинобудування. Вінниця : ВНТУ, 2022. 133 с.

Українською мовою. Бібліогр.: 25 назв; рис.: 18; табл. 53.

З В ~~загітерській~~ кваліфікаційній роботі удосконалено технологію виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001». У загальній частині роботи проведено огляд технологій виготовлення деталі типу «Корпус», обґрунтована доцільність удосконалення існуючого технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001».

В технологічній частині виконано варіантний вибір та техніко-економічне обґрунтування способу виготовлення вихідної заготовки; розроблено варіанти маршруту механічної обробки деталі типу «Корпус СПГ 18-001» з використанням верстатів з ЧПК та вибрано країни з них за мінімумом приведених витрат; проведено розмірно-точнісне моделювання удосконаленого технологічного процесу механічної обробки; визначено режими роботи та норми часу; розраховано приведену програму, кількість обладнання та працівників; удосконалено дільницю механічної обробки.

В економічній частині роботи розраховані капітальні вкладення, собівартість механічної обробки заготовки деталі, термін складності та економічний ефект, одержаний в результаті удосконалення технологічного процесу та дільниці механічної обробки. В роботі також розроблено заходи з охороною краї та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Графічна частина є ілюстративно доповідною матеріали, які представлені в пояснювальній записці.

Ключові слова: технологічний процес, механічна обробка, заготовка, деталь, дільниця механічної обробки.

ABSTRACT

Kovalenko K. S. Improvement of the manufacturing technology of the part of the type «Corps CPG 18-001». Master's qualification work in specialty 131 – applied mechanics, educational program – mechanical engineering technology. Vinnytsia : VNTU, 2022. 133 p.

In Ukrainian language. Bibliographer: 25 titles; fig.: 18; tabl. 53.

In the master's qualification work, the manufacturing technology of the part of the «Corps CPG 18-001» type was improved. In the general part of the work, an overview of the manufacturing technologies of the «Corps» type part was conducted, the justified feasibility of improving the existing technological process of mechanical processing of the workpiece of the «Corps CPG 18-001» type part was substantiated.

In the technological part, variant selection and technical and economic substantiation of the workpiece manufacturing method were performed; options for the route of mechanical processing of the part of the «Corps CPG 18-001» type with the use of CNC machines were developed and the best one was selected based on the minimum costs; dimensional and accurate modeling of the improved technological process of mechanical processing was carried out; cutting modes and time standards are determined; the given program, the number of equipment and employees are calculated; improved mechanical processing department.

In the economic part of the work, capital investments, the cost of mechanical processing of the workpiece, the payback period and the economic effect obtained as a result of the improvement of the technological process and the mechanical processing section are calculated. The work also developed measures for occupational health and safety in emergency situations.

The graphic part illustratively complements the materials presented in the explanatory note.

Key words: technological process, mechanical processing, workpiece, part, mechanical processing section.

ЗМІСТ

ВСТУП	7
1 ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРПУС»	10
1.1 Характеристика об'єкта виробництва, його призначення та технічні умови на виготовлення	10
1.2 Загальний огляд наявних технологічних процесів обробки деталі типу «Корпус»	12
1.3 Характеристика уdosконаленого технологічного процесу	13
2 УДОСКОНАЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРПУС СНГ 18-00»	16
2.1 Аналіз конструкції та технологічності деталі	16
2.2 Попереднє визначення типу виробництва і форми організації робіт	21
2.3 Варіантний вибір та техніко-економічне обґрунтування способу виготов- лення заготовки	30
2.4 Вибір методів, послідовності та числа переходів для обробки точних по- верхонь	43
2.5 Вибір технологічних баз	45
2.6 Розробка варіантів маршруту механічної обробки уdosконаленого техно- логічного процесу	46
2.7 Аналіз техніко-економічних показників варіантів технологічних процесів за мінімумом приведених витрат	54
2.8 Визначення припусків та проміжних технологічних розмірів	59
2.9 Призначення режимів різання	61
2.10 Оптимізація режимів різання	63
2.11 Визначення технічних норм часу	64

З ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНУС- КІВ ЗА НОРМАТИВАМИ І ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗМІРНО- ТОЧНІСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ	66
3.1 Ностановка задачі дослідження	66
3.2 Результати аналітичного дослідження	68
4 РОЗРАХУНОК ДІЛНІЦІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРПУС СПГ 18-001»	86
4.1 Розрахунок приведеної програми	86
4.2 Визначення кількості верстатів і коефіцієнтів завантаження	90
4.3 побудова графіків завантаження обладнання	92
4.4 Розрахунок кількості працівників на дільніці	93
5 ЕКОНОМІЧНА ДІЛНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРПУС СПГ 18-001»	96
5.1 Проведення комерційного та технологічного аудиту науково-технічної розвробки	96
5.2 Розрахунок кошторису капітальних затрат на удосконалення технологій виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001»	103
5.3 Розрахунок виробничої собівартості одиниці продукції	108
5.4 Розрахунок ціни реалізації нового виробу	112
5.5 Розрахунок величини чистого прибутку	113
5.6 Оцінювання ефективності інноваційного рішення	114
6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДВИЧАЙНИХ СИУАЦІЯХ	117
6.1 Технічні рішення щодо безпечної виконання роботи	117
6.2 Технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії	120
6.3 Заходи з цивільного захисту. Технічні заходи та засоби оповіщення	124
ВИСНОВКИ	127
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	129
Додаток А (обов'язковий). Протокол перевірки навчальної роботи	132
Додаток Б (обов'язковий). Ілюстративна частина	133

ВСТУП

Актуальність. Проектування технологічних процесів (ТП) виготовлення деталей машин — один найважливіших етапів, який безпосередньо пов’язаний з виробництвом виробів у машинобудуванні. Останніми роками стан машинобудівних технологій характеризується принциповими змінами. Виконання технологічних процесів механічної обробки з використанням різальних інструментів на основі нових зносостійких інструментальних матеріалів, широке використання верстатів з ІК, застосування роботизованих комплексів з керуванням від мікропроцесорної техніки дозволяє зменшити витрати часу та собівартість виготовлення продукції машинобудівної промисловості, забезпечивши при цьому необхідну якість виробів. Отож, завдання проектування і упровадження технологічних процесів виготовлення якісних машинобудівних виробів завжди буде і залишається великою актуальною.

Мета і завдання дослідження. Мета магістерської кваліфікаційної роботи — удосконалення технологій виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001» з урахуванням сучасних досягнень машинобудівної науки у сфері проектування технологічних процесів механічної обробки, передових технологій та нових методів обробки подібних заготовок, що забезпечує необхідну якість та знижує собівартість продукції.

Завдання, які виконано у роботі:

- огляд технологій виготовлення деталей типу «Корпус СПГ 18-001»;
- вибір способу виготовлення вихідної заготовки з порівнянним аналізом та техніко-економічним обґрунтуванням;
- удосконалення технологій виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001» на основі варіантного підходу;
- визначення режимів різання та технічних норм часу удосконаленого технологічного процесу механічної обробки;
- виконання розмірюточесного моделювання технологічного процесу;

- виконання порівняльного аналізу результатів визначення припусків за нормативами і розрахунково аналітичним методом з використанням результатів розмірно-точісного моделювання технологічного процесу;
- розрахунок приведеної програми, кількості обладнання та працівників на дільниці механічної обробки;
- проведення економічних розрахунків для упровадження запропонованих у роботі рішень;
- виконання розділу з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Об'єкт дослідження – технологічний процес виготовлення деталей типу «Корпус».

Предмет дослідження – удосконалення технології виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001».

Методи дослідження. Методи теорії розмірних ланцюгів для виконання розмірно-точісного моделювання технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001» і визначення складових мінімального припуску; метод лінійного програмування (симплекс-метод) для визначення оптимальних режимів різання.

Наукова новизна отриманих результатів. Отримала подальший розвиток методика використання розмірного аналізу технологічного процесу для визначення складових мінімального припуску розрахунково-аналітичним методом.

Практичне значення роботи. Удосконалено технологію виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001». Запропоновані рішення:

- для виготовлення вихідної заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001» запропоновано два способи ліття – ліття в піццино-глинисті форми та ліття в оболонкові форми. Встановлено, що економічно доцільніше виготовляти заготовку літтям в оболонкові форми, оскільки вартість заготовки складає 1072,41 грн., що менше у порівнянні з літтям в піццино-глинисті форми – 1428,9 грн.;
- удосконалено технологію виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001» з використанням верстатів з ЧПК;

- показано, що у випадку розв'язання задачі забезпечення розмірного зв'язку між оброблюваними і необроблюваними поверхнями під час вибору технологічних баз для першої операції, то бажано визначати припуски на обробку відповідальних поверхонь за допомогою розрахунково-аналітичного методу, оскільки припуску, визначеного за нормативами, може не вистачити для забезпечення необхідної якості деталей.

Визначено основні показники дільниці механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001».

Апробація результатів роботи. Результати роботи доповідались на Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)», (15 листопада 2022 р. – 12 травня 2023 р.).

Опубліковано тези докторантів. Електронний ресурс:

<https://confetances.univ.kiev.ua/13/prerezheshchile/16861/1493>

МКР

З

Практична механіка ТАМ

1 ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРНУС»

1.1 Характеристика об'єкта виробництва, його призначення та технічні умови на виготовлення

Деталь «Корнус СНГ 18-001» має досить складну форму. Виходячи з візуального аналізу конструкція деталі є недостатньо технологічною. Наявний технологічний процес на базовому підприємстві не забезпечує необхідних вимог якості, тому проблема розробки нового технологічного процесу механічної обробки, який забезпечить виготовлення якісних деталей і зменшить її собівартість. Призначення деталі полягає в обмеженні осьового переміщення валів, встановлених на підшипниках. Okрім цього, «Корнус СНГ 18-001» виконує роль опори і кожуха, захищаючи підшипники від негативних впливів зовнішнього середовища.

Ескіз деталі показано на рис. 1.1.

Деталь достатньо складної форми, має бобинки та ребра жорсткості, які ускладнюють виготовлення вихідної заготовки.

Деталь сприймає середні за величиною навантаження, тому як матеріал вибрано ливарний алюмінієвий сплав АК7П (ГОСТ 1585-75). Деталь є відповідальною, оскільки від її якості залежить надійність роботи усього кузла.

«Корнус СНГ 18-001» є базовою деталлю. В отворах Ø130H9 мм базуються підшипники качення, які є опорами валів.

Деталь має середні габаритні розміри (486×132×260 мм).

Різьбові отвори М12-7/І, М6-7/І та інші з кріпильними поверхнями.

За свою формую і технологічними ознаками деталь відноситься до класу корнусних з циліндричними отворами [1, 2]. Під час розробки маршруту механічної обробки можна орієнтуватись на типові технологічні процеси обробки подібних деталей, що прискорює проектування і підвищує якість проекту.

МКР

131




Рисунок 1.1 – Ескіз деталі «Корпус СПГ 18-001»

Креслення деталі «Корпус СПГ 18-001» містить необхідні дані, але його необхідно відкорегувати відповідно до вимог ЕСКД з умов стосовно технологічності. В кресленні недостатньо розроблені технічні вимоги, не вказані усі необхідні вимоги відносного розташування поверхонь, зокрема не пов'язані допусками базові поверхні – отвори Ø85H11 та Ø65H11 і відсутній додаток відхилення від перпендикулярності торців до базової основи фланців тощо.

Основними поверхнями, якими деталь базується у вузлі, є площини фланців (1) (2) і 2 отворів Ø85H11 (3) та Ø65H11 (4) (див. рис. 1.1).

Допоміжними конструкторськими базами є отвори Ø130H9, отвори Ø22H9, отвори Ø36H9, Ø46^{+0,06}, Ø50^{+0,06}, торці 11 і 12.

Кріпильними є різьбові отвори M12-7//, M6-7// та інші.

Решта поверхонь є вільними і необроблюваними.

1.2 Загальний огляд наявних технологічних процесів обробки заготовки деталі типу «Кориус»

Технологічний процес механічної обробки деталі «Кориус СПГ 18-001» розроблено на основі типових технологічних процесів обробки подібних деталей [2].




Рисунок 1.2 – Деталь типу «кориус підшипників»

У типовій деталі основними конструкторськими базами є площини, на яку встановлюється деталь. Але у деталі «Кориус СПГ 18-001» такими базами є дві площини, які знаходяться на різному рівні. Допоміжними конструкторськими базами в обох деталях є точні отвори.

У деталі «Кориус СПГ 18-001» і типовій деталях використовується подібний способи механічної обробки. Технологічний процес обробки типової деталі показано у таблиці 1.1.

Для обробки заготовки типової деталі використовуються верстати з ЧПК. Оскільки деталь «Кориус СПГ 18-001» має досить складну конфігурації і виготовляється в умовах серійного виробництва, то для її виготовлення доцільно також використовувати обладнання з ЧПК.

Таблиця 1.1 – Типовий технологічний процес [2]

Операція 1	Зміст операції 2	Верстат, обладнання 3	Оснащення 4
005	Лиття		
010	Обрубка та очищенння вилівка		
015	Фрезерувати площину основи остаточно. Свердлити чотири отвори $\varnothing 13$ остаточно. Фрезерувати площину бобики $\varnothing 20$ остаточно, свердлити і нарізати різьбу $M10 \times 1-7H$ в одному отворі остаточно. Фрезерувати торець $\varnothing 102$, витримуючи розмір 230 остаточно. Вздохити виточки $\varnothing 80H7$; $\varnothing 90H13$ і фаску $1 \times 45^\circ$ остаточно. Фрезерувати канавку $b=2,2-0,5$ остаточно. Повернути стіл на 180° . Розточити виточки $\varnothing 80H7$; $\varnothing 90H13$ і фаску $1 \times 45^\circ$ остаточно. Фрезерувати канавку $2,2+0,5$ остаточно	Багатоцільовий з ЧПК і інструментальним магазином ИР500МФ4	Наладка УСНО (УНВО)
020	Притупити гострі кромки	Верстак	
025	Технічний контроль		
030	Нанесення антикорозійного покриття		

З урахуванням викладеного вище, можна зробити висновок, що розглянутий типовий технологічний процес є прийнятним для подальшого використання.

1.3 Характеристика удосконаленого технологічного процесу

Річна програма випуску деталей складає 2500 шт. Але оскільки за такого обсягу верстати будуть недовантаженими, то цілком очевидно, що дільниця виготовлюватиметься і для виготовлення інших подібних деталей. Приведена програма складатиме 13150 деталей на рік (див. розділ 4). Тому під час проектування удосконаленого технологічного процесу основну увагу приділено підвищенню обладнаному обладнанню з ЧПК.

На основі аналізу типових та базового технологічних процесів (таблиці 1.1, і 1.2) розроблено уdosконалений технологічний процес (таблиця 1.3) і за результатом їх порівняння вибрано найкращий.

МКР
131 Таблиця 1.2 Базовий маршрут механічної обробки

№ оп.	Назва операції	Обладнання
005	Вертикально-фрезерна з ЧПК	Вертикально фрезерний з ЧПК 6Р13Ф3
010	Свердлільна з ЧПК	Вертикально-свердлільний з ЧПК 2Р135Ф2
015	Багатоцільова з ЧПК	Багатоцільовий верстат ИР500ПМФ4
020	Багатоцільова з ЧПК	Багатоцільовий верстат ИР500ПМФ4

Таблиця 1.3 Уdosконалений маршрут механічної обробки

№ оп.	Назва операції	Обладнання
005	Багатоцільова з ЧПК	Багатоцільовий верстат ЛТ260МФ3
010	Багатоцільова з ЧПК	Багатоцільовий верстат ЛТ260МФ3
015	Багатоцільова з ЧПК	Багатоцільовий верстат ЛТ260МФ3

У базовому варіанті обробка виконується на багатоцільових верстатах з ЧПК, технологічний процес складається з 4 операцій: (005 – вертикально-фрезерна, 6Р13РФ3; 010 – свердлільна з ЧПК, 2Р135Ф2; 015 – багатоцільова з ЧПК, ИР500ПМФ4; 020 – багатоцільова з ЧПК, ИР500ПМФ4).

Уdosконалений варіант механічної обробки включає в себе лише три операції: 005, 010, 015 – багатоцільові з ЧПК, ЛТ260МФ3, тому його можна вважати доцільнішим.

В зв'язку з тим, що наявна дільниця механічної обробки деталі «Корпус СПГ 18-001» є універсальною для всіх типів деталей, тому потрібно розробити

спеціалізовану дільницю для корпусних деталей відповідно до уdosконалено
маршруту механічної обробки.

Базова дільниця механічної обробки включає в себе 8 верстатів, що розта-
шовані приблизно на 210 м^2 площі. Основних робітників 8 чоловік, які працюють
у дві зміни.

За використання уdosконаленого технологічного процесу кількість верст-
атів змениться до 4, а кількість основних робітників до 4 чоловік. За рахунок
зменшення кількості верстатів зменшується і площа самої дільниці (100 м^2), а та-
кож зменшується кількість проміжних складів, що розташовані біля кожного ро-
бочого місця.

Прикладна механіка ТАМ

МКР

131

2 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРПУС СПГ 18-001»

2.1 Аналіз конструкцій та технологічності деталі

2.1.1 Якісний аналіз технологічності деталі

Службове призначення деталі полягає в обмеженні осьового переміщення валів, встановлених на підшипниках кочення. Крім цього «Корпус СПГ 18-001» виконує роль опори і кокуха, захищаючи підшипники від впливу зовнішнього середовища.

Деталь «Корпус СПГ 18-001» є базовою деталлю. На поверхнях отворів Ø130H9 встановлюються підшипники, що є опорами для валів.

Різьбові отвори M12-7H, M6-7H є кріпильними для кришок.

Деталь складної конфігурації, в наявності бобишкі, ребра жорсткості, що ускладнює заготовку. Деталь спирається середні за величиною навантаження, тому матеріалом вибрано ливарний алюмінієвий сплав АК7Н (ГОСТ 2685-75). Деталь відновідальна і від якості її обробки залежить надійність роботи усього вузла.

Групу конструкторських баз складають чистові і допоміжні бази, описані вище.

Деталь середніх габаритних розмірів 486132×200 (мм.).

Мінімальна товщина стінок $S_{min} = 10$ мм. Деталь має лише низьку жорсткість, оскільки модуль пружності алюмінію суттєво менший за модуль пружності сталі і чавуну. Тому її потрібно обробляти на занижених режимах різання.

Базові отвори Ø130H9, два отвори Ø13,4 мм, отвори M12-7H обробляються напрохід, що полегшує доступ для обробки нетехнологічних внутрішніх отворів Ø36H9, Ø46^{+0,06}, Ø50^{-0,16}, Ø30±0,4, які мають поганий доступ для обробки різальним інструментом. Збільшується трудомісткість механічної обробки.

Деталь має уніфіковані елементи: різьби, отвори, фаски тощо, що дозволяє зможу обробляти їх стандартним різальним інструментом.

Деталь має незручні базові поверхні, оскільки площини знаходяться не на одному рівні, а деякі поверхні досить важкодоступні для механічної обробки і для контролю.

Матеріал деталі – ливарний алюмінієвий сплав АК7Н, який має добру оброблюваність різанням, має гарні ливарні властивості, є відносно недорогим і тому широко використовується у машинобудуванні для виготовлення деталей складної форми.

2.1.2 Кількісний аналіз технологічності деталі

Кількісна оцінка технологічності оцінюється такими показниками [1, 3, 4]. Кофіцієнт уніфікації конструктивних елементів розраховано за формулою:

$$K_u = \frac{Q_u}{Q_t}, \quad (2.1)$$

де Q_u , Q_t – відповідна кількість уніфікованих елементів і загальна кількість типорозмірів конструктивних елементів.

Таблиця 2.1 Дані для розрахунку кофіцієнта уніфікації

Лінійні розміри	Діаметральні розміри	Кутові розміри	Несткість	Різь метрична
1	2	3		5
1 (2 пов.)	$\varnothing 6N8(+0.04)$ (2 пов.)	5°	12.5	M6H6 (6 пов.)
1.5	$\varnothing 6.3$	$10^\circ \pm 30^\circ$	6.3 (27 пов.)	M8H6 (5 пов.)
1.6 (2 пов.)	$\varnothing 7^{+0.1}$	15°	3.2 (18 пов.)	M10H6
4	R8	25°	1.6 (2 пов.)	M12-6H (2 пов.)
$5^{+0.4}$	R10	$35^\circ \pm 30^\circ$	0.8 (2 пов.)	
$6^{+0.4}$	R14 (2 пов.)	$50^\circ +30^\circ$	100 (125 пов.)	
6 (2 пов.)	R20 (4 пов.)	$90^\circ \pm 30^\circ$		
7-0,2	$\varnothing 12.6$ (2 пов.)	120° (4 пов.)		
8^{-1}	$\varnothing 13$ (2 пов.)			
$11+0,2$	$\varnothing 22H9$			
$13^{+0.2}$	$\varnothing 25$ (2 пов.)			
$14+0,2$ (4 пов.)	$\varnothing 30^{+0.2}$			

Продовження таблиці 2.1

1	2	3	4	5
14	$\varnothing 30$			
15 (2 пов.)	R33			
16 (2 пов.)	$\varnothing 35$			
17+0,2	$\varnothing 36H9$			
18 ^{+0,2}	$\varnothing 44_{-0,05}$			
20 (2 пов.)	$\varnothing 46^{+0,06}$			
20±0,2	$\varnothing 46^{-0,1}$			
22+0,2	$\varnothing 50^{+0,5}$			
20 _{-0,5}	$\varnothing 50^{+0,06}$			
33	$\varnothing 65H11$			
36	$\varnothing 77$			
37±0,1	R81 (2 пов.)			
44+0,3	$\varnothing 85H11$			
45	$\varnothing 134H9$ (2 пов.)			
45,6+0,2	$\varnothing 135H9$ (2 пов.)			
52±0,3	$\varnothing 158$ (2 пов.)			
56 (3 пов.)				
60+0,3				
60 ^{+0,6} (2 пов.)				
62				
62+0,3				
65 ^{+0,5}				
67				
70				
73 (2 пов.)				
74+0,3				
74±0,2				
84				
85±0,2				
86,5				
90				
92 _{-0,6}				
93±0,3 (2 пов.)				
94				
105±0,2				
110±0,1				
132				
135±0,3				

МКР 31

Задача на механіка ТАМ

Продовження таблиці 2.1

1	2	3	4	5
160±0,5				
169±0,5				
171				
486				
$\Sigma_{\text{зар}} = 68$	$\Sigma_{\text{зар}} = 41$	$\Sigma_{\text{зар}} = 11$	$\Sigma_{\text{зар}} = 134$	$\Sigma_{\text{зар}} = 14$
$\Sigma_{\text{зариф}} = 47$	$\Sigma_{\text{зариф}} = 25$	$\Sigma_{\text{зариф}} = 11$	$\Sigma_{\text{зариф}} = 134$	$\Sigma_{\text{зариф}} = 14$

$$K_z = \frac{47 + 25 + 11 + 134 + 14}{68 + 41 + 11 + 134 + 14} = 0,86.$$

При $K_z \geq 0,6$ деталь відноситься до технологічних.

- Коефіцієнт точності

$$K_T = 1 - \frac{1}{T_{\text{ср}}} ; \quad (2.2)$$

де $T_{\text{ср}}$ – середній квалітет точності розмірів;

$$T_{\text{ср}} = \frac{\sum T_i \cdot n_i}{\sum n_i}. \quad (2.3)$$

Тоді

$$T_{\text{ср}} = \frac{8 \cdot 3 + 9 \cdot 6 + 10 \cdot 1 + 11 \cdot 3 + 12 \cdot 6 + 13 \cdot 5 + 14 \cdot 110}{3 + 6 + 1 + 3 + 6 + 5 + 110}$$

$$K_T = 1 - \frac{1}{13,4} = 0,92.$$

При $K_T \geq 0,6$ деталь відноситься до технологічних.

Таблиця 2.2 – Дані для розрахунку коефіцієнта точності

Квалітет	Кількість поверхонь	Розрахунок
8 ($\varnothing 6N8(+) (-)$ (2 пов.); $\varnothing 44_{+0.05}$)	3	$8 \cdot 3 = 24$
9 ($\varnothing 22H9$, $\varnothing 36H9$, $\varnothing 130H9$ (2 пов.), $\varnothing 135H9$ (2 пов.))	6	$9 \cdot 6 = 54$
10 ($\varnothing 46^{+0.1}$)	1	$10 \cdot 1 = 10$
11 ($\varnothing 65H11$, $\varnothing 85$, 110 ± 0.1)	3	$11 \cdot 3 = 33$
12 ($13^{+0.2}$, $18^{+0.2}$, 37 ± 0.1 , 50 ± 0.1 , 85 ± 0.2 , 105 ± 0.2)	6	$12 \cdot 6 = 72$
13 (45.6 ± 0.2 ; 74 ± 0.2 ; $92_{-0.6}^{+0.6}$; 135 ± 0.3 ; $\varnothing 30^{+0.4}$)	5	$13 \cdot 5 = 65$
14 (решта розмірів)	42	$14 \cdot 42 = 588$
Сума	66	846

- Коефіцієнт шорсткості

$$K_M = \frac{1}{M_{av}}, \quad (2.4)$$

де M_{av} – середня шорсткість поверхонь;

$$M_{av} = \frac{\sum M_i \cdot n_i}{n}, \quad (2.5)$$

Таблиця 2.3 – Визначення коефіцієнта шорсткості поверхонь

Шорсткість	Кількість поверхонь	Розрахунок
0,8 ($\varnothing 6N8(+) (-)$ (2 пов.))	2	$0,8 \cdot 2 = 1,6$
1,6 ($\varnothing 130H9$ (2 пов.); $\varnothing 50 \pm 0.6$)	3	$1,6 \cdot 3 = 4,8$
3,2 (M12-6H (2 пов.); M10-6H; M8-6H (5 пов.); M6H6 (6 пов.); $\varnothing 6.3$; $\varnothing 85H11$; $\varnothing 135H9$ (2 пов.))	18	$3,2 \cdot 18 = 57,6$
6,3 (1 (2 пов.); 1,5; 1,6 (2 пов.); 7 ± 0.2 ; $8^{+0.1}$; $18^{+0.2}$; 20; $60^{+0.6}$ (2 пов.); $92_{-0.6}^{+0.6}$, 93 ± 0.3 (2 пов.); $\varnothing 7^{+0.2}$; $\varnothing 13$ (2 пов.); $\varnothing 36H9$; $\varnothing 44_{+0.05}$; $\varnothing 46^{+0.1}$; 120° (4 пов.))	24	$6,3 \cdot 24 = 151,2$
12,5 ($\varnothing 25$ (2 пов.))	2	$12,5 \cdot 2 = 25$
Сума	49	240,2

Тоді

$$III_{op} = \frac{0,8 \cdot 2 + 1,6 \cdot 3 + 3,2 \cdot 18 + 6,3 \cdot 24 + 12 \cdot 5 \cdot 2}{2 + 3 + 18 + 24 + 2} = 4,94$$

$$K_{III} = \frac{1}{4,94} = 0,2.$$

При $K_{III} \leq 0,32$ деталь відноситься до технологічних.

За параметрами точності деталь є технологічною. Враховуючи значення всіх обчисленних коефіцієнтів можна зробити висновок, що деталь є технологічною.

2.2 Попереднє визначення типу виробництва і форми організації робіт

2.2.1 Визначення типу виробництва

Тип виробництва визначається за коефіцієнтом закріплення операцій [3]

$$K_{op} = \frac{\sum O_i}{\sum P_i}, \quad (2.6)$$

де $\sum O$ – кількість операцій, які виконуються на дільниці;

$\sum P_i$ – кількість робочих місць на дільниці.

Для записаних в таблиці 2.4 переходів механічної обробки наближено визначено основний час механічної обробки $T_{об}$.

Перехід 1 – Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно:

$$T_{об,1} = 6 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 6 \cdot 171 \cdot 10^{-3} = 2,052 \text{ (хв.)}$$

Перехід 2 – Розточити 2 отвори 3 і 4 попередньо:

$$T_{об,2} = 0,2 \cdot d \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 0,2 \cdot 85 \cdot 14 \cdot 10^{-3} = 0,952 \text{ (хв.)}$$

Перехід 3 – Розточити 2 отв. 3, 4 остаточно:

$$T_{\text{очн.}3} = 0,18 \cdot d \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 0,18 \cdot 85 \cdot 14 \cdot 10^{-3} = 0,857 \text{ (хв.)}$$

Таблиця 2.4 Визначення коефіцієнта закріплення операцій

№ оп.	Зміст технологічних операцій	$T_{\text{очн.}}$ хв.	σ_k	$T_{\text{шт.к.}}$ хв.	C_p	P	$h_{\text{пл.}}$	$h_{\text{шл.}}$	O	K _{т.о.}
1	Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно	2,052	1,84	3,78	0,054	1	0,75	0,054	13,91	
2	Розточити 2 отв. 3 і 4 попередньо	0,952	3,25	3,09	0,044	1	0,75	0,044	16,97	
3	Розточити 2 отв. 3, 4 остаточно	0,857	3,25	2,78	0,04	1	0,75	0,04	18,56	
4	Фрезерувати торці 5 та 6	1,896	1,84	3,49	0,05	1	0,75	0,05	15,05	
5	Розточити 2 отв. 7 попередньо	0,41	3,25	1,33	0,019	1	0,75	0,019	39,45	
6	Розточити 2 отв. 7 попередньо	0,415	3,25	1,35	0,019	1	0,75	0,019	38,96	
7	Розточити 2 отв. 7 остаточно	0,37	3,25	1,22	0,017	1	0,75	0,017	43,16	
8	Розточити пов. 8 попередньо	0,775	3,25	2,52	0,046	1	0,75	0,036	20,85	
9	Розточити пов. 8 остаточно	0,726	3,25	2,36	0,034	1	0,75	0,034	22,26	
	Всього	8,453			21,92				229,48	25,5

Перехід 4 – Фрезерувати торці 5 та 6:

$$T_{\text{очн.}4} = 6 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 6 \cdot 158 \cdot 10^{-3} = 1,896 \text{ (хв.)}$$

Перехід 5 – Розточити 2 отв. 7 попередньо:

$$T_{\text{очн.}5} = 0,2 \cdot d \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 0,2 \cdot 128 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 0,41 \text{ (хв.)}$$

Перехід 6 – Розточити 2 отв. 7 попередньо:

$$T_{\text{очн.}6} = 0,2 \cdot d \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 0,2 \cdot 129,6 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 0,415 \text{ (хв.)}$$

Перехід 7 – Розточити 2 отв. 7 остаточно:

$$T_{\text{очн.}7} = 0,18 \cdot d \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 0,18 \cdot 130 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 0,37 \text{ (хв.)}$$

Перехід 8 – Розточити пов. 8 попередньо:

$$T_{\text{очн.}8} = 0,2 \cdot d \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 0,2 \cdot 34,6 \cdot 112 \cdot 10^{-3} = 0,775 \text{ (хв.)}$$

Перехід 9 – Розточити пов. 8 остаточно:

$$T_{\text{очн.}9} = 0,18 \cdot d \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 0,18 \cdot 36 \cdot 112 \cdot 10^{-3} = 0,726 \text{ (хв.)}$$




Рисунок 2.1 – Характерні поверхні деталей

Згідно з рекомендаціями наближено визначено що тип виробництва — середньосерійний.

Визначено $T_{\text{заг}} [1, 3]$:

$$T_{\text{заг}} = T_{\text{пн}} \cdot \varphi_1 \quad [\text{хв.}], \quad (2.7)$$

де $T_{\text{пн}}$ — основний час обробки, хв;

φ_1 — коефіцієнт, що залежить від типу виробництва та типу верстатів, що використовуються для обробки даної партії деталей.

Перехід 1 Фрезерувати нов. 1 і 2 однократно:

$$T_{\text{заг}1} = 2,052 \cdot 1,84 = 3,78 \quad (\text{хв.})$$

Перехід 2 Розточити отв. 3 і 4 попередньо:

$$T_{\text{заг}2} = 0,952 \cdot 3,25 = 3,09 \quad (\text{хв.})$$

Перехід 3 – Розточити 2 отв. 3, 4 остаточно:

$$T_{\text{заг}3} = 0,857 \cdot 3,25 = 2,76 \quad (\text{хв.})$$

Перехід 4 – Фрезерувати торці 5 та 6:

$$T_{\text{заг}4} = 1,896 \cdot 1,84 = 3,49 \quad (\text{хв.})$$

Перехід 5 – Розточити 2 отв. 7 попередньо:

$$T_{\text{заг}5} = 0,41 \cdot 3,25 = 1,33 \quad (\text{хв.})$$

Перехід 6 – Розточити 2 отв. 7 попередньо:

$$T_{\text{шт-к.6}} = 0,415 \cdot 3,25 = 1,35 \text{ (хв.)}$$

Перехід 7 – Розточити 2 отв. 7 остаточно:

$$T_{\text{шт-к.7}} = 0,37 \cdot 3,25 = 1,22 \text{ (хв.)}$$

Перехід 8 – Розточити нов. 8 попередньо:

$$T_{\text{шт-к.8}} = 0,775 \cdot 3,25 = 2,52 \text{ (хв.)}$$

Перехід 9 – Розточити нов. 8 остаточно:

$$T_{\text{шт-к.9}} = 0,726 \cdot 3,25 = 2,36 \text{ (хв.)}$$

Для кожного переходу металевої обробки необхідну кількість верстатів визначено за формулою:

$$C_{\text{ст}} = \frac{N}{60 F_a \eta_n} \quad (2.8)$$

де N – 2500 шт. – річна програма випуску деталей (корпус СНГ 18-001);

$T_{\text{шт-к.}}$ – штучно-калькуляційний час, хв.;

F_a – дійсний фонд роботи обладнання ($F_a = 3890$ год.);

η_n – нормативний коефіцієнт завантаження обладнання (за змів серійного виробництва $\eta_{\text{нр.}} = 0,75 \dots 0,85$).

Розраховуємо необхідну кількість верстатів:

$$C_{\text{ст.1}} = \frac{2500 \cdot 3,78}{60 \cdot 3890 \cdot 0,75} = 0,053 \text{ (шт.);} \quad C_{\text{ст.6}} = \frac{2500 \cdot 1,35}{60 \cdot 3890 \cdot 0,75} = 0,019 \text{ (шт.);}$$

$$C_{\text{ст.2}} = \frac{2500 \cdot 3,09}{60 \cdot 3890 \cdot 0,75} = 0,044 \text{ (шт.);} \quad C_{\text{ст.7}} = \frac{2500 \cdot 1,22}{60 \cdot 3890 \cdot 0,75} = 0,017 \text{ (шт.);}$$

$$C_{\text{op}1} = \frac{2500 + 2,78}{60 + 3890 + 0,75} = 0,034 \text{ (шт.)}; \quad C_{\text{op}2} = \frac{2500 + 2,52}{60 + 3890 + 0,75} = 0,036 \text{ (шт.)};$$

$$C_{\text{op}3} = \frac{2500 + 3,49}{60 + 3890 + 0,75} = 0,05 \text{ (шт.)}; \quad C_{\text{op}4} = \frac{2500 + 2,36}{60 + 3890 + 0,75} = 0,034 \text{ (шт.)}.$$

$$C_{\text{op}5} = \frac{2500 + 1,33}{60 + 3890 + 0,75} = 0,019 \text{ (шт.)}$$

Одержану розрахункову кількість верстатів заокруглено до найближчого більшого числа і встановлено прийняту кількість верстатів Р:

$$P_1 = 1 \text{ верстат};$$

$$P_2 = 1 \text{ верстат};$$

$$P_3 = 1 \text{ верстат};$$

$$P_4 = 1 \text{ верстат};$$

$$P_5 = 1 \text{ верстат};$$

$$P_6 = 1 \text{ верстат};$$

$$P_7 = 1 \text{ верстат};$$

$$P_8 = 1 \text{ верстат};$$

$$P_9 = 1 \text{ верстат}.$$

Фактичний коефіцієнт завантаження обладнання:

$$\eta_{\text{зп}1} = \frac{C_p}{P_1}, \quad (2.9)$$

де C_p – необхідна кількість верстатів для виконання даної операції;

P_i – кількість робочих місць для виконання даної операції.

Розраховуємо фактичний коефіцієнт завантаження обладнання:

$$\eta_{\text{зп}1} = \frac{0,053}{1} = 0,053 ; \quad \eta_{\text{зп}2} = \frac{0,019}{1} = 0,019 ;$$

$$\eta_{\text{зп}3} = \frac{0,044}{1} = 0,044 ; \quad \eta_{\text{зп}4} = \frac{0,017}{1} = 0,017 ;$$

$$\eta_{\text{зп}5} = \frac{0,04}{1} = 0,04 ; \quad \eta_{\text{зп}6} = \frac{0,036}{1} = 0,036 ;$$

$$\eta_{\text{зп}7} = \frac{0,05}{1} = 0,05 ; \quad \eta_{\text{зп}8} = \frac{0,034}{1} = 0,034 .$$

$$\eta_{\text{норм}} = \frac{0,019}{1} = 0,019 \text{ .}$$

Кількість операцій, які виконуються на i -у місці:

$$O_i = \frac{\eta_{\text{норм}}}{\eta_{\text{факт}}} \cdot \zeta, \quad (2.10)$$

де ζ – нормативний коефіцієнт завантаження обладнання;

$\eta_{\text{факт}}$ – фактичний коефіцієнт завантаження обладнання, на i -ї операції.

Розраховуємо кількість операцій:

$$O_1 = \frac{0,75}{0,05} = 13,91 ; O_2 = \frac{0,75}{0,019} = 38,96 ;$$

$$O_3 = \frac{0,75}{0,04} = 16,97 ; O_4 = \frac{0,75}{0,017} = 43,16 ;$$

$$O_5 = \frac{0,75}{0,04} = 18,56 ; O_6 = \frac{0,75}{0,036} = 20,85 ;$$

$$O_7 = \frac{0,75}{0,05} = 15,05 ; O_8 = \frac{0,75}{0,034} = 22,26 ;$$

$$O_9 = \frac{0,75}{0,019} = 39,45 .$$

Сумарна кількість операцій, що можуть бути виконані на всіх робочих місцях ΣO_i :

$$\Sigma O_i = 13,91 + 16,97 + 18,56 + 15,05 + 39,45 + 38,96 + 43,16 + 20,85 + 22,26 = 229,48 .$$

Розраховано сумарну кількість прийнятих верстатів: $\Sigma P = 9$.

Встановлено коефіцієнт закріплення $K_{\text{зак}}$:

$$K_{\text{зак}} = 229,48 / 9 = 25,5 .$$

Всі розрахункові дані занесено до таблиці 2.4.

Згідно з отриманим коефіцієнтом закріплення операцій тип виробництва дрібносерійний.

2.2.2 Визначення форми виробництва

Потрібний добовий випуску виробів:

$$N_{\text{д}} = \frac{N}{254} \quad [\text{шт.}], \quad (2.11)$$

де 254 – кількість робочих днів в році.

$$N_{\text{д}} = \frac{2500}{254} = 9,84 \quad (\text{шт.})$$

Приймаємо $N_{\text{д}} = 10$ (шт.).

Розрахункова добова продуктивність залізниці:

$$Q_{\text{д}} = \frac{F_{\text{д}}}{T_{\text{шт} \rightarrow \text{каль}} \cdot \eta_{\text{д}}} \quad [\text{шт.}] \quad (2.12)$$

де $T_{\text{шт} \rightarrow \text{каль}}$ – середній штучно-калькуляційний час виконуваних переходів, хв.;

$F_{\text{д}}$ – добовий фонд часу роботи обладнання ($F_{\text{д}} = 952$ (хв.));

$\eta_{\text{д}}$ – добовий коефіцієнт завантаження потокової лінії ($\eta_{\text{д}} = 0,6$).

$$T_{\text{шт} \rightarrow \text{каль}} = \frac{\sum T_{\text{шт} \rightarrow \text{каль}, i}}{\sum n_i} \quad [\text{хв.}], \quad (2.13)$$

де $T_{\text{шт} \rightarrow \text{каль}, i}$ – штучно-калькуляційний час виконання і-го переходу, хв.;

Σn_i – сумарна кількість виконуваних переходів.

$$T_{\text{парт}} = \frac{21,92}{9} = 2,44 \text{ (хв.)};$$

$$Q_n = \frac{952}{2,44 + 0,6} = 650,27 \text{ (шт.)}$$

Прийнято $Q_n = 651$ шт.

Оскільки $N_d < Q_n$, то вибрано групову форму організації роботи.

Кількість деталей у партії для одночасного запуску

$$n = \frac{N + t}{254} \text{ [шт.],} \quad (2.14)$$

де t – періодичність запуску деталей на обробку, у днях (3 дні).

$$n = \frac{N + t}{254} = \frac{2500 + 3}{254} = 29,53 \text{ (шт.)}$$

Прийнято $n = 30$ шт.

Визначасмо розрахункову кількість змін на обробку всієї партії деталей на основних робочих місцях,

$$C_{\text{зм}} = \frac{T_{\text{парт}} \cdot n}{476 \cdot \eta}, \quad (2.15)$$

$$C_{\text{зм}} = \frac{2,44 \cdot 30}{476 \cdot 0,6} = 0,256 \text{ .}$$

Прийнято, що $C_{\text{зм пр}} = 1$ зміна.

Визначасмо кількість деталей в партії для одночасного запуску за прийнятою кількістю змін.

$$\eta_{\text{сп}} = \frac{476 \cdot \eta + C_{\text{сп, сп}}}{T_{\text{сп, сп}}} \text{ [шт.],} \quad (2.16)$$

$$\eta_{\text{сп}} = \frac{476 \cdot 0,6 + 1}{2,44} = 117,05 \text{ (шт.)}$$

Прийнято, що $n_{\text{пд}} = 118$ шт.

Отже, тип виробництва – дрібносерійний, форма організації роботи – групова, а розмір мінімальної партії виробів складає 118 шт.

2.3 Варантний вибір та техніко-економічне обґрунтування способу виготовлення вихідної заготовки

2.3.1 Вибір двох альтернативних способів виготовлення заготовки

Оскільки матеріалом для деталі є ливарний алюмінієвий сплав АК7, то як метод виготовлення заготовки вибрано лиття, через те, що матеріал має добрі ливарні властивості і дозволяє забезпечити за задану кресленням форму деталі.

Деталь має досить складну форму і абсолютно великі розміри, що не дозволяє виготовляти її литтям в кокіль або литтям під тиском [5-7]. Найраціональнішими для серійного типу виробництва є лиття в соліднкові форми (дозволяє виготовити якісну зі значними габаритними розмірами заготовку) та в піщано-глинисті форми (дозволяє виготовити дешеву, складну, великих габаритних розмірів заготовку).

Отже, за основні можливі способи виготовлення заготовки виключено лиття в піщано-глинисті форми з машинним формуванням та лиття в оболонкові форми.

2.3.2 Розрахунок розмірів заготовки для обох способів її виготовлення

Призначення припусків на механічну обробку та розрахунок граничних розмірів заготовки

Таблиця 2.5 – Норми точності заготовки для різних способах ливіння

Вихідні дані	Ливіння в піщано-глинисті форми		Ливіння в оболонкові форми	
	Згідно з ГОСТ 26645-85	Прийнято	Згідно ГОСТ 26645-85	Прийнято
Клас розмірної точності	9т-13	11	9т-13	11т
Ступінь жолоблення елементів виливка	8-11	10	8-11	9
Ступінь точності поверхні виливка	12-19	15	10-16	11
Шорсткість поверхонь виливка, R_a (мкм)	50,0	50,0	20,0	20,0
Клас точності маси	7т-14	11	7т-14	11т
Ряд припусків	6-9	7	4-7	5

Під час вибору початкових даних бралися до уваги примітки до таблиць, де приведені рекомендації щодо призначення показників точності з урахуванням типу виробництва і складності заготовки. Оскільки виробництво дрібносерййне і виливок середньої складності приймаємо середні наближені до точніших значень з вибраних діапазонів параметрів точності.

Клас розмірної точності виливку призначено з урахуванням способів ливіння, найбільший габаритний розмір виливка (486 мм), тип матеріалу – АК711:

- при ливінні в піщано-глинисті форми: (9т-13) – 11;
- при ливінні в оболонкові форми: (9т-13) – 11т.

Ступінь жолоблення елементів виливка призначено згідно з відношенням найменшого розміру виливка до найбільшого. Найбільший розмір – 486 мм, найменший – 10 мм, отже, відношення – $10/486 = 0,0021$. Також використано термообробку:

при ливінні в піщано-глинисті форми: (8-11) – 10,

при ливінні в оболонкові форми: (8-11) – 9.

Ступінь точності поверхонь виливка призначено з урахуванням способу ливіння, найбільшого габаритного розміру виливка (486 мм) і матеріалу – АК711:

при ливінні в піщано-глинисті форми: (12-19) – 15,

при ливінні в оболонкові форми: (10-16) – 11.

Шорсткість поверхонь виливка призначено з урахуванням прийнятого ступеня точності поверхонь виливка:

при литті в піцано-глинисті форми: 50 мкм.

при литті в оболонкові форми: 20 мкм.

Клас точності маси виливка призначаємо, враховуючи спосіб лиття, номінальну масу виливка – від 1 до 10 кг і тип матеріалу АК7II:

при литті в піцано-глинисті форми: (7т-14) – 11.

при литті в оболонкові форми: (7т-14) – 11т.

Допуско приймати таким же як і клас розмірної точності.

Ряд прокладок призначено з урахуванням ступеня точності поверхні.

- при литті в піцано-глинисті форми: (6-9) – 7.

при литті в оболонкові форми: (4-7) – 5.

Вибір допусків

Згідно з ГОСТ 26645-85 призначено:

- допуск розмірів, враховуючи клас розмірної точності (лиття в піцано-глинисті форми – 11, лиття в оболонкові форми – 11т) і номінальний розмір на який призначаємо допуск.

- допуск форми і розміщення – враховуючи ступінь жолоблення (лиття в піцано-глинисті форми – 10, лиття в оболонкові форми – 9) і номінальний розмір нормованої ділянки.

- допуск перівностей – враховуємо ступінь точності поверхні виливка (лиття в піцано-глинисті форми – 15, лиття в оболонкові форми – 11).

- допуск маси – залежно від класу точності маси виливка (лиття в піцано-глинисті форми – 11, лиття в оболонкові форми – 11т) і номінальна маси виливка.

- допуск на зміщення по площині розімкнення – для цього необхідно знати, де буде проходити площа розімкнення.

Через складність заготовки передбачено дві лінії розімкнення (рис. 2.2).




Рисунок 2.2 Конфігурації заготовки і ліній розмінання

Для лиття в оболонкові форми допуски на розміри будуть такі:
 $\text{Ø}130^{+0.1}$ (найтонша стінка – 14 (мм)) буде 1,4;
 $\text{Ø}22^{+0.52}$ (найтонша стінка – 6,5 (мм)) буде 1,2;
 $\text{Ø}13$ (найтонша стінка – 7,5 (мм)) буде 1,2;
 $\text{Ø}36^{+0.63}$ (найтонша стінка – 4 (мм)) буде 1,0.

Для лиття у піщано-глинясті форми допуски на розміри будуть такі:

$\text{Ø}130^{+0.1}$ (найтонша стінка – 14 (мм)) буде 1,8;
 $\text{Ø}22^{+0.52}$ (найтонша стінка – 6,5 (мм)) буде 1,6;
 $\text{Ø}13$ (найтонша стінка – 7,5 (мм)) буде 1,6;
 $\text{Ø}36^{+0.63}$ (найтонша стінка – 4 (мм)) буде 1,2.

Загальний допуск призначено з урахуванням допуску розмірів і допуск форми її розміщення поверхні.

Вибір припусків

Мінімальний припуск призначено згідно з рядом припусків [6, 7]:

- при літті в піщано-глинисті форми (для ряду припусків 7) становить 0,8 мм;

- при літті в оболонкові форми (для ряду припусків 5) – 0,5 мм.

Кількість переходів механічної обробки встановлено в залежності від необхідної точності розмірів оброблюваних поверхонь.

- нечіткості розмірів вибирають в залежності від допуску розміру виливка і співвідношення між допусками розмірів деталі і виливка:

Лиття в піщано-глинисті форми: для розміру $\varnothing 130H9(^{+0.1})$ допуск розмірів виливка 5,0 мм, допуск розмірів деталі 0,1 мм, співвідношення $0,1/5,0 = 0,02$, отже, 4 переходи (тонка обробка). Аналогічно вибираємо для всіх інших розмірів:

$$\varnothing 22^{+0.02} - 0,052/3,2 = 0,016 \rightarrow 4 \text{ переходи (тонка обробка);}$$

$$\varnothing 13 - 0,43/2,8 = 0,153 \rightarrow 1 \text{ переход (чорнова обробка);}$$

$$\varnothing 36^{+0.062} - 0,062/3,6 = 0,0172 \rightarrow 2 \text{ переходи (тонка обробка);}$$

$$\varnothing 44_{-0.05} - 0,05/4,0 = 0,0125 \rightarrow 4 \text{ переходи (тонка обробка);}$$

$$14 \pm 0,2 - 0,4/2,8 = 0,142 \rightarrow 2 \text{ переходи (чорнова обробка);}$$

$$93 \pm 0,3 - 0,6/4,4 = 0,136 \rightarrow 2 \text{ переходи (чорнова обробка);}$$

$$60 \pm 0,3 - 0,6/4,0 = 0,15 \rightarrow 2 \text{ переходи (чорнова обробка);}$$

$$44 \pm 0,3 - 0,6/4,0 = 0,15 \rightarrow 2 \text{ переходи (чорнова обробка);}$$

$$169 \pm 0,5 - 1,0/5,6 = 0,179 \rightarrow 1 \text{ переход (чорнова обробка);}$$

$$92_{-0.06} - 0,6/4,4 = 0,136 \rightarrow 2 \text{ переходи (найінштова обробка);}$$

$$20_{-0.04} - 0,4/3,2 = 0,125 \rightarrow 2 \text{ переходи (найінштова обробка).}$$


Лиття в оболонкові форми: для розміру $\varnothing 130H9(^{+0.1})$ допуск розмірів виливка 4,0 мм, допуск розмірів деталі 0,1 мм, співвідношення $0,1/4,0 = 0,025$, отже, 3 переходи (чистова обробка). Аналогічно вибираємо для всіх інших розмірів:

$$\varnothing 22^{+0.02} - 0,052/2,4 = 0,0216 \rightarrow 3 \text{ переходи (чистова обробка);}$$


- Ø13 - 0,43/2,2 = 0,195 → 1 перехід (чорнова обробка);
 Ø36 ^{+0,062} - 0,062/2,8 = 0,022 → 3 переходи (чистова обробка);
 Ø44 - 0,05/3,2 = 0,0156 → 4 переходи (тонка обробка);
~~14+0,2~~ - 0,4/3,2 = 0,125 → 1 перехід (чорнова обробка);
~~93±0,3~~ - 0,6/3,6 = 0,167 → 1 перехід (чорнова обробка);
~~60±0,3~~ - 0,6/3,2 = 0,188 → 1 перехід (чорнова обробка);
~~44±0,3~~ - 0,6/3,2 = 0,188 → 1 перехід (чорнова обробка);
~~169±0,3~~ - 1,0/4,4 = 0,227 → 1 перехід (чорнова обробка);
~~92_{0,6}~~ - 0,6/3,6 = 0,166 → 1 перехід (чорнова обробка);
~~20_{-0,4}~~ - 0,4/2,4 = 0,167 → 1 перехід (чорнова обробка).

По відхиленням форми, відносного розміщення поверхонь вибираємо в залежності від допуску розміру виливка і співвідношення між допусками форми і розміщення деталей і виливка:

- ліття в піцано-глинисті форми для розмірів

$\text{Ø}130^{+0,1}$ () - 0,05/1,2 = 0,042 → 2 переходи (напівчистова обробка);

ліття в оболонкові форми для розмірів

$\text{Ø}130^{+0,1}$ () - 0,05/1,0 = 0,05 → 2 переходи (напівчистова обробка);

Загальний припуск призначено з урахуванням загального допуску виливка. При літті в оболонкові форми для розміру Ø130: загальний допуск 4,0 мм, чистова обробка, ряд припусків 5 → загальний припуск становить 1,5 мм. Аналогічно вибираю і для інших розмірів.

Отримані дані представлені у таблиці 2.6 та 2.7.

Таблиця 2.6 Лиття в піцано глинисті форми

Розміри	O130H9(${}^{+0.05}_{-0.05}$)	O36H9(${}^{+0.05}_{-0.05}$)	O44.005	14±0.2	93±0.3	60±0.3	44±0.3	169±0.5	92±0.6	20±0.4
	O22H9(${}^{+0.05}_{-0.05}$)	O13								
Допуски розмірів	5,0 3,2 2,8	3,6 4,0 2,8	4,4 4,0 4,0	5,6 4,4	3,2	-	-	-	-	-
Допуск форми розміщення	1,2 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,6 1,0	1,0	-	-	-	-	-
Допуск на змінення площинності роз'єднання форми	- - -	- - -	2,8	2,8	- -	2,8	-	2,8	-	2,8
Змінення через переходи стержня	1,8 1,6 1,6	1,2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Допуск маси					16%					
Допуск нерівностей					1,2					
Загальний допуск	6,6 3,6 3,6	4,4 4,0 5,0	6,4 4,0 4,0	8,0 5,0	5,0					
Мінімальний припуск складає 0,8 мм										
за точністю розмірів	4 4 4	4 4 2	2 2 2	1 2	2	-	-	-	-	-
за відхиленням форми	2 - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-	2	-
Прийнята кількість переходів	4 4 1	4 4 2	2 2 1	1 2	2	-	-	-	-	-
Загальний припуск	6,7 4,9 2,9	5,6 5,4 4,8	5,8 4,4 6,9	4,8 4,9	4,9					
Розміри заготовки	116,6 122,1 77,1	84,8 54,8 44,5	98,8 64,9 73,8	101,8 101,8	24,9					

МКР

131

Приклад на методику ТАМ

Таблиця 2.7 – Лиття в оболонкові форми

Розміри	O130H9(^{+0.05})	O22H9(^{+0.05})	O13	O36H9(^{+0.05})	O85H11	O65H11	O44H10	14H10.2	9.3±0.3	6.0±0.3	44±0.3	169±0.5	92H9	20H10
Припуски розмірів	4.0	2.4	2.2	2.8	3.6	3.6	3.2	2.2	3.6	3.2	3.2	4.4	3.6	2.4
Допуск форми, розміщення	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	0,8	0,8
Допуск на зміщення по площині роз'єдання форми	–	–	–	–	–	–	–	2,2	2,2	–	–	2,2	–	2,2
Зміщення через перекіс стержня	1,4	1,2	1,2	1,0										
Допуск маси														16%
Допуск нерівностей														0,5
Загальний допуск	4,4	2,8	2,8	3,2	5,0	3,2	3,2	4,0	5,0	3,2	3,2	5,6	4,0	4,0
Мінімальний припуск складає 0,5 мм														
за точністю розмірів	1	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
за відхиленням форми	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Прийнята кількість переходів	3	3	1	3	1	1	4	1	1	1	1	1	2	1
Загальний припуск	4,9	3,5	2,2	3,9	5,8	2,4	4,3	2,8	5,8	2,4	2,4	3,6	2,8	2,8
Розміри заготовки	120,1	15	8,6	28,2	88,6	8	52,6	13,5	98,8	63,2	46,4	172,6	97,6	22,8

Загальний припуск призначено з врахуванням загальний допуск виливка, від кінцевої обробки і ряду припуску.

Розрахунок розмірів заготовки. При розрахунку внутрішніх (зовнішніх) діаметральних розмірів заготовки вибраний загальний припуск подвоюється і віднімається (додається) від (до) розміру готової деталі:

При визначенні лінійних розмірів потрібно вияснити як формується розмір заготовки:

- якщо розмір зв'язує дві поверхні, що обробляються і являються охоплюваними, то припуски складаються і додаються до розміру готової деталі;
- якщо лінійний поверхню зв'язує два розміри, то береться до уваги більше значення припуску.

Дані розрахунків представлені в таблиці 2.8, 2.9.

Таблиця 2.8 Розрахунок розмірів заготовки для лиття у піщано-глинисті форми

Розрахунок розмірів заготовки					
Ø130H9	130-2·6,7	Ø116,6	92	92+2·4,9	101,8
Ø22H9	22-2·4,9	Ø12,2	93	93+5,8	= 98,8
Ø13	13-2·2,9	Ø7,2	60	60+4,4	= 64,4
Ø36	36-2·5,6	= Ø24,8	44	44+6,9	= 50,9
Ø44	44+2·5,4	= Ø54,8	20	20+4,9	= 24,9
Ø60	169+4,8	= 173,8	14	14 - 4,4+4,9	= 14,5

Таблиця 2.9 Розрахунок розмірів заготовки для лиття в оболонкові форми

Розрахунок розмірів заготовки					
Ø130H9	130-2·4,9 = Ø120,2		169	169+3,6	= 172,6
Ø22H9	22-2·3,5	Ø15	92	92-2·2,8	- 97,6
Ø13	13-2·2,9	Ø8,6	93	93+5,8	= 98,8
Ø36	36-2·3,9	= Ø28,2	60	60 + 4,1	= 64,1
Ø44	44+2·4,3	= Ø52,6	44	44 + 2,4	= 46,2
Ø85H11	85·3,6	= Ø88,6	20	20+2,8	= 22,8
Ø65H11	65·3,6	= Ø68,6	14	14 - 3,3+2,8	= 13,5

Вибір конструктивних елементів заготовки

Мінімальна товщина стінок залежить від габаритних розмірів заготовки.

Зведений габаритний розмір складає

$$N = \frac{(l + b + h)}{3} = \frac{(486 + 132 + 260)}{3} = \frac{880}{3} = 292,7 \text{ см} = 0,2927 \text{ м}$$

де l, b, h – габаритні розміри, м.

Товщину стінок можна визначити за графіком, або згідно довідниковых таблиць $S_{\min} = 3 \dots 4$ мм. В даному випадку немає товщини стінки, яка є меншою за мінімально допустиму.

Радіуси заокруглень

Радіуси заокруглень згідно з рекомендаціями [6] вибирають в залежності від співвідношення $(S + S_1)/2$ і від матеріалу вилівка.

Радіуси заокруглень в суміжних поверхнях заготовки в залежності від матеріалу, товщини стінок і кута між ними $\alpha = 90^\circ$ вибирають з таблиць [6] ($R = 4 \dots 6$ мм).

Нахили

Нахили встановлені ГОСТ 3212-80. Для нашої заготовки висота стінок $S_{\min} = 25$ (мм), $\alpha = 0^\circ 45^\circ$. Нахили місцевих пластиків, бобинок прийняті $30 \dots 45^\circ$.

2.3.3 Оформлення ескізів двох варіантів заготовки

Згідно із спроектованими ескізами заготовок, розроблено 3D-моделі заготовок, що показані на рис. 2.3 і рис. 2.4.



Рисунок 2.3 – 3D-модель заготовки, виготовленої ливієм в пірано-глинистій формі




Рисунок 2.4 3D модель заготовки, виготовленої літтям в оболонкові форми

2.3.4 Розрахунок маси і коефіцієнтів точності маси для двох варіантів виготовлення заготовки

Коефіцієнти точності маси заготовок

$$\gamma = \frac{U_{max}}{q} \quad (2.17)$$

де $a_{\text{д}} = \text{маса деталі}$; $a_{\text{з}} = \text{маса заготовки}$.

Для розрахунку маси і коефіцієнтів точності машин та обох варіантів виготовлення заготовки використано комп'ютерну програму.



Рисунок 2.5 Масо-центрувальні характеристики заготовки виготовленої ливієм в підансно-глинистій формі

Коефіцієнт точності маси заготовки при литті в піщано-глинисті форми:

$$\gamma_1 = \frac{5,6}{9,115} = 0,61.$$

Інформація	
Файл	Робота
Деталь	
Площадь	S = 147752,432118 см ²
Обсяг	V = 7978942,277077 см ³
Матеріал	АК7МІІ РОСТ 1583 ВС
плотистість матеріала	ДО ПУ.ДІЗІСУ ру/см ³
Хасса	П =  %
Центр мас	Xc = 102,197496 мм Yc = 111,964880 мм Zc = -10,045600 мм

Рисунок 2.6 – Масо-центровальні характеристики заготовки виготовленої литтям в оболонкові форми

Коефіцієнт точності маси заготовки при литті в оболонкові форми

$$\gamma_1 = \frac{5,6}{7,987} = 0,67.$$

2.3.5 Техніко-економічне порівняння обох варіантів заготовки і вибір найраціональнішого

Вартість заготовки визначаємо за формулою [6]:

$$C_{\text{заготов}} = \frac{Q_{\text{заг}} \cdot C_0 + K_T + K_M + K_C + K_B + K_H}{(KK)} \cdot \frac{(Q_{\text{заг}} - Q_{\text{заг}} \cdot \gamma)}{(KK)} \cdot C_{\text{заг}} \text{ [грн.],} \quad (2.18)$$

де C_0 – базова вартість 1 т заготовок, грн., враховуючи спосіб виготовлення літтої заготовки;

K_T, K_M, K_C, K_B, K_H – коефіцієнт, що враховує клас точності заготовок, матеріал заготовки, групу складності заготовки, масу заготовки та коефіцієнт, що за-

лежить від об'єму виробництва, тобто розміру річної програми випуску заготовок;

$C_{\text{вн}} = \text{вартість 1 т відходів, для алюмінію } C_{\text{вн}} = 65000 \text{ грн.}$

Таблиця 2.10 Вартість літої заготовки

Коефіцієнти	Лиття в піщано-глинисті форми	Лиття в оболонкові форми
C_K	26600	35340
K_T	1,05	1,0
K_M	5,94	4,23
K_t	1,0	1,0
K_B	0,96	0,86
K_H	1,0	1,06

Лиття в піщано-глинисті форми:

$$C_{\text{заг. піщ}} = \frac{9,115}{1000} \cdot 26600 \cdot 1,05 \cdot 5,94 \cdot 1,0 \cdot 0,96 \cdot 1,0 = \frac{(9,115 - 5,6)}{1000} \cdot 6500 = 1428,9 \text{ (грн.)}$$

Лиття в оболонкові форми:

$$C_{\text{заг. обол}} = \frac{7,983}{1000} \cdot 35340 \cdot 1,0 \cdot 4,23 \cdot 1,0 \cdot 0,86 \cdot 1,06 = \frac{(7,983 - 5,6)}{1000} \cdot 6500 = 1072,41 \text{ (грн.)}$$

Економічний ефект при використанні лиття в оболонкові форми:

$$E = (1428,9 - 1072,41) \cdot 2500 = 891225 \text{ (грн.)}$$

В результаті розрахунків встановлено, що коефіцієнт точності маси заготовки для лиття в оболонкові форми більший, ніж для лиття в піщано-глинисті форми (маса стружки при литті в піщано-глинисті форми буде більша ніж при литті в оболонкові форми), вартість заготовки при литті в піщано-глинисті форми більше вартості заготовки при литті в оболонкові форми.

Виходячи з вине сказаного остаточно вибрано як спосіб виготовлення заготовки – лиття в оболонкові форми.

2.4 Вибір методів, послідовності та числа переходів для обробки точних поверхонь

Кількість переходів, які необхідно виконати для досягнення заданої точності діаметральних розмірів визначено за загальним уточненням

$$\varepsilon = \frac{T_{\text{зад}}}{T_{\text{заг}}} = \frac{T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdots}{T_1 + T_2 + T_3 \cdots} = \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \cdot \varepsilon_3 \cdots \quad (2.19)$$

де ε_i - окремі ступені уточнення. Для першого переходу чорнової обробки $\varepsilon_{\text{чор}} < 6$; для переходів напівчистової обробки $\varepsilon_{\text{нпч}} = 3 \dots 4$; для чистової обробки (ІТ 8 - ІТ 10) $\varepsilon_{\text{чист}} = 2 \dots 3$; для фінішної обробки (ІТ 5 - ІТ 7) $\varepsilon_{\text{фін}} = 1,5 \dots 2$.

Розглянуто вибір способів механічної обробки для поверхонь з підвищеними вимогами точності, а саме для отворів: ø130/19^{+0,1}, ø22/19^{+0,052}, ø85/11^{+0,22}, ø65/11^{+0,19}.

Отвір ø130H9^{+0,1}.

Допуск заготовки $T_1 = 4000$ мкм;

Допуск деталі $T_2 = 0,1$ мкм.

Загальнє уточнення

$$\varepsilon = \frac{4000}{100} = 40 \text{ .}$$

Отже, можна проводити обробку за три або чотири переходи. Відповідно до рекомендацій приймаємо такі ступені уточнення по переходах механічної обробки: $\varepsilon_1 = 5$; $\varepsilon_2 = 4$; $\varepsilon_3 = 2$.

Розподіл уточнення між $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \cdot \varepsilon_3 = 5 \cdot 4 \cdot 2 = 40$.

Допуск розміру деталі

- після першого переходу

$$T_2 = \frac{T_{\text{зад}}}{\varepsilon_1} = \frac{4000}{5} = 800 \text{ (мкм)} \rightarrow (\text{ІІІ 6})$$

- після другого переходу:

$$T_2 = \frac{T_{\text{ко}}}{e_2} = \frac{800}{4} = 200(\text{мкм}) \rightarrow (\text{IT12}),$$

- після третього переходу:

$$T_3 = \frac{T_{\text{ко}}}{e_3} = \frac{200}{2} = 100(\text{мкм}) \rightarrow (\text{IT9}).$$

Водячи з виконаних розрахунків призначено способи обробки:

- попереднє розточування;
- попереднє розточування;
- остаточне розточування.

Результати розрахунків та вибір способів обробки для інших поверхонь показано у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 – Кількість переходів та способи обробки поверхонь

Новерхня, розмір	Загальне уточнення	Розподіл уточнення	Квалітети по переходах	Способи обробки
1	2	3	4	5
0130H9(^{+0,1})	$e_1 = \frac{4000}{100} = 40$	$e_1 \cdot e_2 \cdot e_3 = 6 \cdot 5 \cdot 1,67 \cdot 50,1$	IT 16 IT 12 IT 9	Розточ. чорнове Розточ. чистове Розточ. тонке
022H9(^{+0,052})	$e_1 = \frac{2400}{52} = 46,15$	$e_1 \cdot e_2 \cdot e_3 = 6 \cdot 5 \cdot 1,54 = 46,2$	IT 14 IT 10 IT 9	Розточ. чорнове Розточ. чистове Розточ. тонке
085H11(^{+0,122})	$e_1 = \frac{3600}{220} = 16,36$	$e_1 \cdot e_2 \cdot e_3 = 5 \cdot 3 \cdot 1,2 = 18$	IT 16 IT 13 IT 11	Розточ. чорнове Розточ. чистове Розточ. тонке
065H11(^{+0,19})	$e_1 = \frac{3600}{190} = 18,95$	$e_1 \cdot e_2 \cdot e_3 = 5 \cdot 3 \cdot 1,2 = 18$	IT 16 IT 13 IT 11	Розточ. чорнове Розточ. чистове Розточ. тонке
036H9(^{+0,062})	$e_1 = \frac{2800}{62} = 45,16$	$e_1 \cdot e_2 \cdot e_3 = 6 \cdot 5 \cdot 1,5 = 45$	IT 14 IT 10 IT 9	Розточ. чорнове Розточ. чистове Розточ. тонке Розточ. фаску

2.5 Вибір технологічних баз

2.5.1 Вибір чистових технологічних баз

Схема базування на операція 010 і 015 показана на рис. 2.7. За чистові технологічні бази використано площини 1 і 2 (установна база) і два точних отвори 06/78 (подвійна опорна і опорна бази). Встановлення заготовки на обох операціях здійснюється на чотири опорних пластини і два нальй (круглій і зірзаний). Поверхні чистових баз готуються на першій операції (005).

Оскільки на операціях 010 і 015 використовується один і той же комплект баз, то таке рішення забезпечує дотримання принципу постійності баз і, таким чином мінімізує ризику базування на лінійні розміри і вимоги відносного розташування стосовно поверхонь, які утворюються обробкою на цих операціях.





Рисунок 2.7 Чистові технологічні бази (операції 010 і 015)

2.5.2 Вибір чорнових технологічних баз

На першій операції (005) вихідна заготовка базується на необроблюваній поверхні 4, 5 і 6 (рис. 2.18).

Згідно із схемою базування, під час вибору технологічних баз для першої операції розв'язана задача забезпечення необхідної точності розмірів, які позначають оброблювані поверхні з необроблюваними, а саме розмірів: а саме розмірів $80,5 \pm 0,11$ мм та $20_{-0,52}$ мм (рис. 2.8).



Таблиця 2.12 – Маршрут механічної обробки (варіант 1)

№ оп.	Назва операцій, зміст переходів	Ескіз обробки, схема базування	Тип і модель обладнання
1 005	<p>2</p> <p>Багатоцільова з ЧПК</p> <p>1. Встановити заготовку, закріпiti.</p> <p>2. Фрезерувати пов. 1 і 2, шократно.</p> <p>3. Фрезерувати пов. 3 однократно.</p> <p>4. Розточити 2 отв. 8 і 9 попередньо.</p> <p>5. Розточити 2 отв. 8 і 9 остаточно.</p> <p>6. Центрувати 4 отв. 4, отв. 5, 2 отв. 6 і 2 отв. 7.</p> <p>7. Свердлити 4 отв. 4 під різь.</p> <p>8. Нарізати різь в 4 отв. 4.</p> <p>9. Свердлити отв. 5 під різь.</p> <p>10. Нарізати різь в отв. 5.</p> <p>11. Розвернути 2 отв. 6.</p> <p>12. Свердлити 2 отв. 7 під різь.</p> <p>13. Нарізати різь в 2 отв. 7.</p> <p>14. Зняти заготовку.</p>	<p>3</p>	<p>Багатоцільовий з ЧПК JLT260MF3 (магазин на 14 інструментів)</p>

МКР

137 ТАМ


Продовження таблиці 2.12

1	2	3	4
010 Багатоцільова з ЧПК	<ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити заготовку, закріпiti. 2. Фрезерувати площини 1 і 3 однократно. 3. Фрезерувати бабічку однократно. 4. Розточити 2 отв. 6 і 7 попередньо. 5. Розточити 2 отв. 6 і 7 попередньо. 6. Розточити 2 отв. 6 і 7 остаточно. 7. Розточити 2 отв. 4 і 5 попередньо. 8. Розточити 2 отв. 4 і 5 попередньо. 9. Розточити 2 отв. 4 і 5 остаточно. 10. Розточити отв. 8 попередньо. 11. Розточити отв. 8 попередньо. 12. Розточити отв. 8 остаточно. 13. Центрувати 2 отв. 9, 2 отв. 12, 6 отв. 10. 14. Свердлити 2 отв. 9. 15. Свердлити 6 отв. 10 під різь. 16. Нарізати різь в 6 отв. 10. 17. Фрезерувати пов. 11 однократно. 18. Зняти заготовку. 		




Багатоцільовий з ЧПК ЛТ260МФЗ (з поворотним столом)

МКР

31



ТАМ




Продовження таблиці 2.12

1	2	3	4
015	Багатоцільова з ЧПК	 <p>Technical drawing of a mechanical part, likely a flywheel or pulley assembly, showing various holes, slots, and a central hub. Reference points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z are indicated around the perimeter.</p>	
020	Контрольна		Багатоцільовий з ЧПК ЛТ260МФ3

МКР

31 Практична механіка ТАМ


Таблиця 2.13 – Маршрут механічної обробки деталі (варіант 2)

№ оп.	Назва операції, зміст переходів	Ескіз обробки, схема базування	Тип і модель обладнання
1 005	<p>2 Вертикально-фрезерна з ЧПК</p> <p>1. Встановити заготовку, закріпити. 2. Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно. 3. Фрезерувати пов. 3 однократно. 4. Розточiti 2 отв. 8 і 9 ноне-редно. 5. Розточiti 2 отв. 8 і 9 остаточно. 6. Зняти заготовку.</p>		<p>Вертикально-фрезерний з ЧПК 6Р13РФ3</p>

МКР

31

1. Встановити заготовку, закріпити.
 2. Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно.
 3. Фрезерувати пов. 3 однократно.
 4. Розточiti 2 отв. 8 і 9 ноне-редно.
 5. Розточiti 2 отв. 8 і 9 остаточно.
 6. Зняти заготовку.



ТАМ


Вертикально-фрезерний з ЧПК 6Р13РФ3

Тип і модель обладнання

4

Продовження таблиці 2.13

1	2	3	4
010 Вертикально-свердловильна з ЧПК 1. Встановити заготовку, закріпити. 2. Центрувати 4 отв. 4, отв. 5, 2 отв. 6, 2 отв. 7. 3. Свердлити 4 отв. 4 під різь. 4. Нарізати різь 4 отв. 4. 5. Свердлити отв. 5 під різь. 6. Нарізати різь в отв. 5. 7. Розвернути 2 отв. 6. 8. Свердлити 2 отв. 7 під різь. 9. Нарізати різь в 2 отв. 7. 10. Розточити отв. 8 нонпредньо. 11. Розточити отв. 8 нонпредньо. 12. Розточити отв. 8 остаточно. 13. Зняти заготовку.			Вертикально-свердловильний з ЧПК 2Р135Ф2




МКР

Прикладна механіка

ТАМ

Продовження таблиці 2.13

1	2	3	4
015 015 Багатоцільова з ЧПК	<p>1. Встановити заготовку, закріпити.</p> <p>2. Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно.</p> <p>3. Розточити отв. 3 посередині.</p> <p>4. Розточити отв. 3 понередині.</p> <p>5. Розточити отв. 3 остаточно.</p> <p>6. Розточити фаску 4 однократно.</p> <p>7. Центрувати 2 отв. 5 і 6.</p> <p>8. Свердлити отв. 5.</p> <p>9. Свердлити отв. 6 під різь.</p> <p>10. Нарізати різь в отв. 5.</p> <p>11. Зняти заготовку.</p>		Багатоцільовий НР500ІМФ4

МКР

3


Прикладна механіка

ТАМ

Продовження таблиці 2.13

1	2	3	4
020	015 Багатоцільова з ЧПК		

1. Встановити заготовку, закріпити.
 2. Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно.
 3. Розточити отв. 3 по черзі.
 4. Розточити отв. 3 понередньо.
 5. Розточити отв. 3 остаточно.
 6. Розточити фаску 4 однократно.
 7. Центрувати 2 отв. 5 і 6.
 8. Свердлити отв. 5.
 9. Свердлити отв. 6 під різь.
 10. Нарізати різь в отв. 5.
 11. Зняти деталь.



025 Контрольна

2.7 Аналіз техніко-економічних показників варіантів технологічних процесів за мінімумом приведених витрат

З використанням наближених формул [4] виконасмо техніче нормування операцій, що відрізняються. Такими є операція 015 першого варіанту маршруту обробки та операції 015, 025 другого варіанту маршруту. Усі інші операції однакові.

Технологічна собівартість механічної обробки розраховано за формулую [3, 4]:

$$C_{\text{пр}} = \frac{C_{\text{нк}} \cdot T_{\text{норм}}}{60 \cdot k_p} \quad [\text{грн.}], \quad (2.20)$$

де $C_{\text{нк}}$ – приведені витрати роботи верстату, грн/год; $T_{\text{норм}}$ – штучно-калькуляційний час обробки; k_p – коефіцієнт виконання норм, який звичайно приймається рівним 1,3.

Штучно-калькуляційний час визначається за формулую:

$$T_{\text{норм}} = \varphi \cdot \varphi_{\text{нк}} \quad [\text{хв.}],$$

де φ – основний час виконання обробки; $\varphi_{\text{нк}}$ – коефіцієнт, що визначається типом обладнання.

Для наближених розрахунків можна користуватися узагальненими нормативами. Згідно з якими основний технологічний час наприклад при свердління отвору визначається за формулую:

$$T_{\text{нк}} = 6,0 \cdot L$$

Так, наприклад, при виконанні першого переходу першого варіанту маршруту механічної обробки, де обробляється торець:

$$T_{\text{пер}} = 2 \cdot 6,0 \cdot 171 \cdot 10^{-3} = 2,052 \text{ (хв.)}$$

Аналогічно нормуються всі переходи, дані занесено до таблиці 2.14-2.15.

І відповідно штучно-калькуляційний час для операції для даного переходу механічної обробки складатиме:

$$T_{\text{штучн}} = 2,052 \cdot 1,65 = 3,39 \text{ (хв.)}$$

Аналогічно визначається штучно-калькуляційний час для усіх інших операцій, дані заносимо до таблиць 2.16.

Таблиця 2.14 Основний час маршруту механічної обробки (варіант 1)

Назва операції, переходу	Формула	Основний час на виконання переходу $T_{\text{пер}}$, 10^3 хв.		Результат
		Розрахункові параметри	3	
1	2			4
005 Багаторізьова				
Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно	6,0	2·6·171	2,052	
Фрезерувати пов. 3 однократно	6,0·l	6·20·0	0,120	
Розточити 2 отв. 8 і 9 попередньо	0,20·d·l	4·0,20·85·14	0,952	
Розточити 2 отв. 8 і 9 остаточно	0,18·d·l	4·0,18·85·14	0,857	
Центрувати 4 отв. 4, отв. 5, 2 отв. 6 і 2 отв. 7	0,52·d·l	4·0,52·4·6 0,52·4·6 2·0,52·4·6 2·0,52·4·6	0,17	
Свердлити 4 отв. 4 під різь	0,52·d·l	4·0,52·10·2·20	0,424	
Нарізати різь 4 отв. 4	0,40·d·l	4·0,4·12·20	0,384	
Свердлити отв. 5 під різь	0,52·d·l	0,52·8·4·9	0,039	
Нарізати різь в отв. 5	0,40·d·l	0,40·10·9	0,066	
Розвернути 2 отв. 6	0,27·d·l	2·0,27·6·20	0,063	
Свердлити 2 отв. 7 під різь	0,52·d·l	2·0,52·6·20	0,125	
Нарізати різь в 2 отв. 7	0,40·d·l	2·0,40·8·20	0,128	
Усього			5,691	

Продовження таблиці 2.14

Назва операції, переходу	Формула	Основний час на виконання переходу T_o , 10^{-3} хв.		Результат
		Розрахункові пара- метри	3	
1	2	3	4	
010 Багаточільова				
Фрезерувати пов. 1 та 3 однократно	$6,0 \cdot l$	$2 \cdot 6 \cdot 158$	1,896	
Фрезерувати бабинку 2 однократ- но	$6,0 \cdot l$	$6 \cdot 37,5$	0,225	
Розточити 2 отв. 6 і 7 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0,20 \cdot 128 \cdot 8$	0,410	
Розточити 2 отв. 6 і 7 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0,20 \cdot 129,6 \cdot 8$	0,415	
Розточити 2 отв. 6 і 7 остаточно	$0,18 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0,18 \cdot 130 \cdot 8$	0,749	
Розточити 2 отв. 4 і 5 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0,20 \cdot 134 \cdot 8$	0,858	
Розточити 2 отв. 4 і 5 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0,20 \cdot 134,6 \cdot 8$	0,861	
Розточити отв. 4 і 5 остаточно	$0,18 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0,18 \cdot 135 \cdot 8$	0,778	
Розточити отв. 8 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$0,20 \cdot 21 \cdot 8$	0,034	
Розточити отв. 8 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$0,20 \cdot 21,6 \cdot 8$	0,035	
Розточити отв. 8 остаточно	$0,18 \cdot d \cdot l$	$0,18 \cdot 22 \cdot 8$	0,032	
Центрувати 2 отв. 9, 2 отв. 12, 6 отв. 10,	$0,52 \cdot d \cdot l$	$2 \cdot 0,52 \cdot 4 \cdot 18$	0,075	
Свердлити 2 отв. 9	$0,52 \cdot d \cdot l$	$2 \cdot 0,52 \cdot 13 \cdot 18$	0,243	
Свердлити 6 отв. 10 під різь	$0,52 \cdot d \cdot l$	$6 \cdot 0,52 \cdot 4 \cdot 22$	0,275	
Нарізати різь в 6 отв. 10	$0,40 \cdot d \cdot l$	$6 \cdot 0,40 \cdot 6 \cdot 20$	0,288	
Фрезерувати пов. 11 однократно	$6,0 \cdot l$	$6 \cdot 316$	1,896	
Усього			9,28	
015 Багаточільова				
Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно	$6,0 \cdot l$	$2 \cdot 6 \cdot 0 \cdot 146$	1,752	
Розточити отв. 3 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$0,20 \cdot 32,8 \cdot 112$	0,734	
Розточити отв. 3 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$0,20 \cdot 32,8 \cdot 112$	0,734	
Розточити отв. 3 остаточно	$0,18 \cdot d \cdot l$	$0,18 \cdot 36 \cdot 112$	0,725	
Розточити фаску 4 однократно	$0,21 \cdot d \cdot l$	$0,21 \cdot 37 \cdot 112$	0,870	
Центрувати 2 отв. 5 і 6	$0,52 \cdot d \cdot l$	$2 \cdot 0,52 \cdot 4 \cdot 6$	0,925	
Свердлити отв. 5	$0,52 \cdot d \cdot l$	$0,52 \cdot 7 \cdot 20$	0,073	
Свердлити отв. 6 під різь	$0,52 \cdot d \cdot l$	$0,52 \cdot 12 \cdot 17$	0,106	
Нарізати різь в отв. 5	$0,40 \cdot d \cdot l$	$0,40 \cdot 13 \cdot 17$	0,088	
Усього			9,175	

Таблиця 2.15 – Основний час маршруту механічної обробки (варіант 2)

Назва операції, переходу	Основний час на виконання переходу $T_{\text{вх}}$, 10^{-3} хв.			Результат
	Формула	Розрахункові параметри		
1	2	3	4	
005 Вертикально-фрезерна з ЧПК				
Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно	$6.0 \cdot l$	$2 \cdot 6 \cdot 171$	2.052	
Фрезерувати пов. 3 однократно	$6.0 \cdot l$	$6 \cdot 20.0$	0.120	
Розточити 2 отв. 8 і 9 попередньо	$0.20 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0.20 \cdot 85 \cdot 14$	0.952	
Розточити 2 отв. 8 і 9 остаточно	$0.18 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0.18 \cdot 85 \cdot 14$	0.857	
Усього			3.981	
010 Вертикально-свердловина з ЧПК				
Центрувати 4 отв. 4, 5, 6, 7	$0.52 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0.52 \cdot 4 \cdot 6$ $0.52 \cdot 4 \cdot 6$ $2 \cdot 0.52 \cdot 4 \cdot 6$ $2 \cdot 0.52 \cdot 4 \cdot 20$	0.17	
Свердлити 4 отв. 4 під різьбу	$0.52 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0.52 \cdot 10.2 \cdot 20$	0.424	
Нарізати різьбу 4 отв. 4	$0.40 \cdot d \cdot l$	$4 \cdot 0.4 \cdot 12 \cdot 20$	0.384	
Свердлити отв. 5 під різьбу	$0.52 \cdot d \cdot l$	$0.52 \cdot 8.4 \cdot 9$	0.039	
Нарізати різьбу в отв. 5	$0.40 \cdot d \cdot l$	$0.40 \cdot 10 \cdot 9$	0.036	
Розвернути 2 отв. 6	$0.27 \cdot d \cdot l$	$2 \cdot 0.27 \cdot 6 \cdot 20$	0.065	
Свердлити 2 отв. 7 під різьбу	$0.52 \cdot d \cdot l$	$2 \cdot 0.52 \cdot 6 \cdot 20$	0.125	
Нарізати різьбу в 2 отв. 7	$0.40 \cdot d \cdot l$	$2 \cdot 0.40 \cdot 8 \cdot 20$	0.128	
Розточити отв. 8 попередньо	$0.20 \cdot d \cdot l$	$0.20 \cdot 21 \cdot 8$	0.034	
Розточити отв. 8 попередньо	$0.20 \cdot d \cdot l$	$0.20 \cdot 21.6 \cdot 8$	0.035	
Розточити отв. 8 остаточно	$0.18 \cdot d \cdot l$	$0.18 \cdot 22 \cdot 8$	0.032	
Усього			9.28	
015 Багаточільова				
Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно	$6.0 \cdot l$	$2 \cdot 6.0 \cdot 146$	1.752	
Розточити отв. 3 попередньо	$0.20 \cdot d \cdot l$	$0.20 \cdot 32.8 \cdot 17$	0.734	
Розточити отв. 3 попередньо	$0.20 \cdot d \cdot l$	$0.20 \cdot 32.8 \cdot 17$	0.734	
Розточити отв. 3 остаточно	$0.18 \cdot d \cdot l$	$0.18 \cdot 36 \cdot 112$	0.725	
Розточити фаску 4 однократно	$0.21 \cdot d \cdot l$	$0.21 \cdot 37 \cdot 112$	0.870	
Центрувати 2 отв. 5 і 6	$0.52 \cdot d \cdot l$	$2 \cdot 0.52 \cdot 4 \cdot 6$	0.925	
Свердлити отв. 5	$0.52 \cdot d \cdot l$	$0.52 \cdot 7 \cdot 20$	0.073	
Свердлити отв. 6 під різьбу	$0.52 \cdot d \cdot l$	$0.52 \cdot 12 \cdot 17$	0.106	
Нарізати різьбу в отв. 5	$0.40 \cdot d \cdot l$	$0.40 \cdot 13 \cdot 17$	0.088	
Усього			9.173	

МКР**31****Приклад №1****Механік****ІІІ**

Продовження таблиці 2.15

1	2	3	4
020 Багатоцільова			
Фрезерувати нов. Г і 2 однократно	6,0·l	2·6,0·146	1,752
Розточити отв. 3 посередньо	0,20·d·l	0,20·32,8·112	0,734
Розточити отв. 3 посередньо		0,20·32,8·112	0,734
Розточити отв. 3 остаточно	0,18·d·l	0,18·36·112	0,725
Розточити фаску 4 однократно	0,21·d·l	0,21·37·112	0,870
Центрувати 2 отв. 5 і 6		2·0,52·4·6	0,925
Свердлити отв. 5	0,52·d·l	0,52·7·20	0,073
Свердлити отв. 6 під різь		0,52·12·17	0,106
Нарізати різ. в отв. 5	0,40·d·l	0,40·13·17	0,088
Усього			9,173

Таблиця 2.16 Іллючно-калькуляційний час

№ операції	Основний час T_{op} , хв.	Коефіцієнт φ_{op}	Штучний час T_{syn} , хв.
Перший варіант			
005	5,9		9,7
010	26,35	1,65	43,47
015	0,56		0,93
Другий варіант			
005	11,33		18,7
010	10,32	1,65	17,03
015	10,93		18,04

Технологічну собівартість операцій механічної обробки наведено у табл. 2.17.

Таблиця 2.17 Технологічна собівартість операцій механічної обробки

Тип веретагу	Штучний час $T_{\text{шт}} \text{, с}$ хв.	Годинні приведені витрати $C_{\text{год}}$, грн/год	Технологічна собі- цість $C_{\text{т}}$, грн
			Перший варіант
ЛТ260МФЗ	9,7	80,7	10,24
ЛТ260МФЗ	43,47	80,7	39,23
ЛТ260МФЗ	0,93	80,7	1,0
	Всього		50,57
		Другий варіант	
6Р13РФЗ	18,7	83,1	19,34
2Р135Ф2	17,03	70,4	17,61
НР500НМФ4	18,04	82,6	16,77
Усього			53,72

Таким чином, при використанні першого варіанту технологічного процесу технологічна собівартість операції виготовлення деталі складатиме 50,57 грн., а при використанні другого варіанту – 53,72 грн.

Економічний ефект складатиме:

$$E = (53,72 - 50,57) \cdot 2500 = 7875 \text{ (грн.)}$$

Отже, вироби виготовлений за першим (удосконаленим ТП) із запропонованих технологічних процесів будуть мати меншу собівартість у порівнянні з деталлю виготовленою за другим варіантом маршруту технологічної обробки (базовим ТП).

2.8 Визначення припусків та проміжних технологічних розмірів

Визначення припусків і технологічних розмірів на механічну обробку циліндричної поверхні $\varnothing 130H9$ розглянуто у розділі 3.

2.8.1 Визначення за нормативами проміжних мінімальних припусків і технологічних розмірів на механічну обробку найточніших циліндричних поверхонь

Розрахунок виконано для отворів: $\varnothing 22H9$ мм, $\varnothing 85H11$ мм, $\varnothing 65H11$ мм, $\varnothing 36H9$ мм. Мінімальні проміжні припуски визначались за нормативними таблицями [13].

Таблиця 2.18 Припуски і технологічних розмірів для розточування отвору $\varnothing 22H9(^{+0.052})$ мм

Маршрут обробки	Мінімальний припуск, мкм	Розрахункові розміри, мм		Допуск, мкм	Прийняті розміри, мм		Границі припуски, мкм	
		$2 \cdot z_{\min}$	D_{\max}		D_{\max}	D_{\min}	$2 \cdot z_{\max}$	$2 \cdot z_{\min}$
Заготовка				2400	17,1	14,7		
Розточування чорнове	2·2000	21,16	270	21,16	20,89	2·3100	2·2000	
Розточування чистове	2·300	21,76	104	21,76	21,66	2·390	2·300	
Розточування тонке	2·150	22,059	52	22,059	22	2·170	2·150	
Загальний припуск						2·3660	2·2450	

Таблиця 2.19 – Розрахунок проміжних припусків і технологічних розмірів на розточування отвору $\varnothing 85H11(-^{+0.17})$

Маршрут обробки	Мінімальні припуски, мкм	Розрахункові розміри, мм		Допуск, мкм	Прийняті розміри, мм		Границі припуски, мкм	
		$2 \cdot z_{\min}$	$D_{\text{рас}}$		D_{\max}	D_{\min}	$2 \cdot z_{\max}$	$2 \cdot z_{\min}$
Заготовка			$80,6$	3600	$80,6$	77		
Розточування чорнове	$2 \cdot 2000$		$84,62$	270	$84,62$	$84,35$	$2 \cdot 3680$	$2 \cdot 2000$
Розточування чистове	$2 \cdot 300$		$85,22$	104	$85,22$	$85,00$	$2 \cdot 330$	$2 \cdot 300$
		Загальний припуск					$2 \cdot 4000$	$2 \cdot 2300$

Таблиця 2.20 – Розрахунок проміжних припусків і технологічних розмірів на розточування отвору $\varnothing 65H11(-^{+0.19})$ мм

Маршрут обробки	Мінімальні припуски, мкм	Розрахункові розміри, мм		Допуск, мкм	Прийняті розміри, мм		Границі припуски, мкм	
		$2 \cdot z_{\min}$	$D_{\text{рас}}$		D_{\max}	D_{\min}	$2 \cdot z_{\max}$	$2 \cdot z_{\min}$
Заготовка			$60,6$	3600	$60,6$	57		
Розточування чорнове	$2 \cdot 2000$		$64,59$	270	$64,59$	$64,3$	$2 \cdot 3650$	$2 \cdot 2000$
Розточування чистове	$2 \cdot 300$		$65,19$	104	$65,19$	$65,00$	$2 \cdot 350$	$2 \cdot 300$
		Загальний припуск					$2 \cdot 4000$	$2 \cdot 2300$

Таблиця 2.21 – Розрахунок проміжних припусків і технологічних розмірів на розточування отвору $\varnothing 36H9(-^{+0.002})$ мм

Маршрут обробки	Мінімальні припуски, мкм	Розрахункові розміри, мм		Допуск, мкм	Прийняті розміри, мм		Границі припуски, мкм	
		$2 \cdot z_{\min}$	$D_{\text{рас}}$		D_{\max}	D_{\min}	$2 \cdot z_{\max}$	$2 \cdot z_{\min}$
Заготовка			$31,2$	2800	$31,2$	$28,4$		
Розточування чорнове	$2 \cdot 2000$		$35,16$	270	$35,16$	$34,89$	$2 \cdot 310$	$2 \cdot 2000$
Розточування чистове	$2 \cdot 300$		$35,76$	104	$35,76$	$37,66$	$2 \cdot 390$	$2 \cdot 300$
Розточування тонке	$2 \cdot 150$		$36,062$	52	$36,062$	$35,000$	$2 \cdot 170$	$2 \cdot 150$
		Загальний припуск					$2 \cdot 3660$	$2 \cdot 2450$

2.9 Призначення режимів різання

Операція 010 (Багатоцільова).

Модель верстата ЛТ260МФЗ. Потужність електродвигуна привода головного руху $N_{\text{р}} = 5,5 \text{ кВт}$.

Перехід 1.

Розточити отвір понередньо в розмір $\varnothing 128,45^{+0,8} \text{ мм}$. Розмір отвору у вихідній заготовці $\varnothing 116,6^{+4,0} \text{ мм}$.

Різальний інструмент — розточувальна головка з різцева вставка з твердого сплаву ВК8.

Глибину різання визначено, виходячи із заданого припуску. Згідно з даними таблиці 3.8 глибина різання склала 7,1 мм.

Припуск знимасмо за один робочий хід.

Подачу визначено за нормативами [16]. Для різців зі сплаву ВК8 із заданими параметрами шорсткості ($R_a = 50 \text{ мкм}$) обробленої поверхні рекомендована подача $s = 0,3 — 0,6 \text{ мм/об}$.

Прийнято $s = 0,3 \text{ мм/об}$.

Допустиме зусилля $P_{\text{доп}} = 2000 \text{ Н}$.

Вибираємо період стійкості різця. Вибрано $t_s = 90 \text{ хв}$.

Швидкість різання, допустима різальними властивостями пластини різця $V_{\text{раб,1}} = 200 \text{ м/хв}$. Матеріал заготовки без кірки $k_m = 1$; матеріал різця ВК8, $k_{uv} = 1$:

$$V_{\text{різ}} = V_{\text{раб}} \cdot k_{uv} \cdot k_{uv} = 200 \cdot 1 \cdot 1 = 200 \text{ (м/хв)}.$$

Частота обертання шпинделя складе 490 об/хв.

Потужність різання при розточуванні згідно з [16] $N_{\text{р,1}} = 4,2 \text{ кВт}$.

Допустима потужність верстата на шпинделі

$$N_p = 0,8 \cdot N_{\text{р}} = 0,8 \cdot 5,5 = 4,4 \text{ кВт};$$

$$N_{\text{різ}} < N_p.$$

Умова щодо забезпечення необхідної потужності різання виконується.

Основний (машинний) час по переходам складає:

$$T = \frac{L \cdot i}{n \cdot S} = \frac{92 \cdot 1}{250 \cdot 0,3} = 1,23 \text{ (хв)}$$

де $L = gl + y + \Delta = 85 + 4 + 3 = 92$ (мм).

Перехід 9.

Свердліти 2 отв. Ø13 (мм) згідно ескізу.

Різальний інструмент: свердло спиральне Р6М5 (ГОСТ 10903-77); $2\varphi = 118^\circ$.

Глибина різання складає

$$t = \frac{d}{2} = \frac{13}{2} = 6,5 \text{ (мм)}$$

Призначасмо подачу $N_B < 229$, матеріал заготовки АК711.

Вибрано II групу подач $S_0 = 0,22-0,3$ мм/об.

Приймаємо $S = 0,3$ (мм/об).

Глибина свердління $l/d < 3$; $k_{ls} = 1,0$

$$S_0 = S_{125}; k_{ls} = 0,22/1 = 0,22 \text{ (мм/об)}.$$

Приймаємо $S_n = 0,2$ (мм/об).

Призначасмо період стійкості свердла $T = 90$ хв.

Визначасмо швидкість різання, допустиму різальними властивостями інструмента $V_{125} = 55$ м/хв, $k_{lv} = 1$:

$$V_{pri} = V_{125} \cdot k_{lv} = 55 \cdot 1 = 55 \text{ (м/хв)}.$$

Частота обертання шпинделя складе:

$$\pi = \frac{1000 \cdot V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 55}{3,14 \cdot 13} = 134 \text{ (об/хв)}$$

Визначимо потужність різання при заданих режимах різання N_{rav} 1,2 кВт.

Допустима потужність верстата на шпинделі 4,4 кВт, $N_{rav} < N_r$.

Умова щодо забезпечення необхідної потужності різання виконується.

Основний (машинний) час складає:

$$T = \frac{L \cdot t}{n \cdot S} = \frac{29 \cdot 1}{800 \cdot 0,2} = 0,18 \text{ (хв.)}$$

де $L = \lg (y/A) = 20/5/4 = 29$ (мм).

Для двох отворів

$$T = 2 \cdot 0,18 = 0,36 \text{ (хв.)}$$

2.10 Оптимізація режимів різання

Оптимізацію режимів різання виконано з використанням спеціальної комп'ютерної програми. Програма призначена для визначення оптимальних режимів різання для точіння й розточування.

На рисунку 2.9 показано результати оптимізації режимів різання для чорнового розточування повороті $\varnothing 130/79(40)$ мм (операція 010).




Рисунок 2.9 – Результат оптимізації режимів різання

Порівняння режимів різання, отриманих в результаті їх оптимізації, показує, що подачу і швидкість різання можна збільшити у порівнянні з отриманими у підрозділі 2.9. Основний час на розточування отвору становить

$$T_o = \frac{L \cdot t}{n \cdot S} = T_o = \frac{92 \cdot 1}{304 \cdot 0,7} = 0,44 \text{ (хв.)},$$

що значно менше ніж основний час, отриманий у підрозділі 2.9.

2.11 Визначення технічних норм часу

Для наближених розрахунків використано укрупненими нормативами визначення норм часу [1, 3, 4]. Результати показані у таблиці 2.22.

Таблиця 2.22 Норми основного часу

Назва операції, переходу	Формула	Основний час на виконання переходу $T_{\text{пер}} \times 10^3$ хв.	
		Розрахункові параметри	Результат
	2	3	4
005 Багатоцільова з ЧПК			
Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно	6,0·l	2·6·171	2,052
Фрезерувати пов. 3 однократно		6·20,0	0,120
Розточити 2 отв. 8 і 9 попередньо	0,20·d/l	4·0,20·85·14	0,952
Розточити 2 отв. 8 і 9 остаточно	0,18·d/l	4·0,18·85·14	0,857
Центрувати 4 отв. 4, отв. 5, 2 отв. 6 і 2 отв. 7	0,52·d/l	4·0,52·4·6 0,52·4·6 2·0,52·4·6 2·0,52·4·20	0,17
Свердлити 4 отв. 4 під різь	0,52·d/l	4·0,52·10,2·20	0,424
Нарізати різь 4 отв. 4	0,40·d/l	4·0,4·12·20	0,384
Свердлити отв. 5 під різь	0,52·d/l	0,52·8,4·9	0,039
Нарізати різь в отв. 5	0,40·d/l	0,40·10·9	0,036
Розвернути 2 отв. 6	0,27·d/l	2·0,27·6·20	0,065
Свердлити 2 отв. 7 під різь	0,52·d/l	2·0,52·6·20	0,125
Нарізати різь в 2 отв. 7	0,40·d/l	2·0,40·8·20	0,128
Всього			5,691
010 Багатоцільова з ЧПК			
Фрезерувати пов. 1 та 3 однократно		2·6·156	1,896
Фрезерувати бабинку 2 однократно	6,0·l	6·37,5	0,225
Розточити 2 отв. 6 і 7 попередньо	0,20·d/l	4·0,20·128·8	0,410
Розточити 2 отв. 6 і 7 попередньо	0,20·d/l	4·0,20·129,6·8	0,415
Розточити 2 отв. 6 і 7 остаточно	0,18·d/l	4·0,18·130·8	0,349
Розточити 2 отв. 4 і 5 попередньо	0,20·d/l	4·0,20·134·8	0,858
Розточити 2 отв. 4 і 5 попередньо	0,20·d/l	4·0,20·134,6·8	0,861
Розточити отв. 4 і 5 остаточно	0,18·d/l	4·0,18·135·8	0,778
Розточити отв. 8 попередньо	0,20·d/l	0,20·21·8	0,034
Розточити отв. 8 попередньо	0,20·d/l	0,20·21,6·8	0,035
Розточити отв. 8 остаточно	0,18·d/l	0,18·22·8	0,032

Продовження таблиці 2.22

Центрувати 2 отв. 9, 2 отв. 12, 6 отв. 10.	$0,52 \cdot d \cdot l$	$2 \cdot 0,52 \cdot 4 \cdot 18$	0,075
Свердлити 2 отв. 9		$2 \cdot 0,52 \cdot 13 \cdot 18$	0,243
Свердлити 6 отв. 10 під різь		$6 \cdot 0,52 \cdot 4 \cdot 22$	0,275
Нарізати різь в 6 отв. 10	$0,40 \cdot d \cdot l$	$6 \cdot 0,40 \cdot 6 \cdot 20$	0,288
Фрезерувати пов. 11 однократно	$6,0 \cdot l$	$6 \cdot 316$	1,896
Всього			9,28
015 Багатоцільова з ЧПК			
Фрезерувати пов. 1 і 2 однократно	$6,0 \cdot l$	$2 \cdot 6,0 \cdot 146$	1,752
Розточити отв. 3 попередньо	$0,20 \cdot d \cdot l$	$0,20 \cdot 32,8 \cdot 112$	0,734
Розточити отв. 3 попередньо		$0,20 \cdot 32,8 \cdot 112$	0,734
Розточити отв. 3 остаточно	$0,18 \cdot d \cdot l$	$0,18 \cdot 36 \cdot 112$	0,725
Розточити фаску 4 однократно	$0,21 \cdot d \cdot l$	$0,21 \cdot 37 \cdot 112$	0,870
Центрувати 2 отв. 5 і 6		$2 \cdot 0,52 \cdot 4 \cdot 6$	0,925
Свердлити отв. 5	$0,52 \cdot d \cdot l$	$0,52 \cdot 7 \cdot 20$	0,073
Свердлити отв. 6 підрізом		$0,52 \cdot 12 \cdot 17$	0,106
Нарізати різь в отв. 5	$0,40 \cdot d \cdot l$	$0,40 \cdot 13 \cdot 17$	0,088
Всього			9,173

Штучно-калькуляційний час визначався за формулою:

$$T_{\text{штучн}} = T_{\text{оп}} \cdot \varphi_k [\text{хв.}],$$

де φ_k – коефіцієнт, що визначається типом обладнання.

Результати визначення штучно-калькуляційного часу показано у таблиці 2.23.

Таблиця 2.23 Норми штучно-калькуляційного часу

№ операції	Основний час $T_{\text{оп}}$, хв.	Коефіцієнт φ_k	Штучний час $T_{\text{штучн}}$, хв.
005	5,691	2,27	12,92
010	9,28	2,27	21,07
015	9,173	2,27	20,82
Всього			$\Sigma T_{\text{штучн}} = 54,81$

З ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСКІВ ЗА НОРМАТИВАМИ І ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗМІРНО- ТОЧНІСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

МКР

3.1 Постановка задачі дослідження

Визначення раціональних значень мінімальних припусків є важливою частиною проектування операцій механічної обробки. Особливого значення ця задача набуває в серійному і масовому виробництві, коли завищені припуски можуть спричинити перевитрату матеріалів, підвищити трудомісткість і неправдано збільшити собівартість продукції. Разом з тим, недостатній розмір припуску може не забезпечити необхідної якості деталей.

Під час проектування вихідної заготовки загальні припуски для механічної обробки усіх поверхонь, які піддаються такій обробці, зазвичай визначаються за відповідними стандартами, зокрема, під час проектування виливків використовують ГОСТ 26625 – 85 [6]. Разом з тим, застосування розрахунково-аналітичного методу для визначення мінімального проміжного припуску [11], дозволяє суттєво підвищити точність такого розрахунку, оскільки у цьому випадку враховуються конкретні технологічні умови маршруту обробки, т. ч. схему базування на першій операції.

Відомо, що із застосуванням розрахунково-аналітичного методу мінімальний проміжний [11 та ін.], припуск на механічну обробку отримується за формулento

$$z_{min} = \sqrt{Rz_{i-1}^2 + h_{i-1}^2} = \sqrt{Rz_{i-1}^2 + d_{x,i}^2} \quad [мкм], \quad (3.1)$$

де i – порядковий виконуваного технологічного переходу;

Rz_{i-1}, h_{i-1} – відповідно висота мікронерівностей і товщина дефектного шару металу, що утворились в процесі виготовлення вихідної заготовки, або на технологічному переході механічної обробки, що передує виконуваному;

$\rho_{\text{пр}}$ – сумарні просторові відхилення поверхні відносно технологічних баз;

$\varepsilon_{\text{вн}}$ – похибка установлення заготовки у верстатний пристрій, яка виникає на виконуваному технологічному переході.

Величини R_z і h визначаються за таблицями, наприклад [1], з урахуванням способу механічної обробки.

Величину $\varepsilon_{\text{вн}}$ можна знайти за відомими методиками [8] з обов'язковим урахуванням того, що $\varepsilon_{\text{вн}}$ під час розрахунку припусків визначається як поле розсіювання дійсних значень розміру між вершиною настросного на розмір інструменту і віссю отвору, якого зрізатиметься припуск.

Величину $\rho_{\text{вн}}$ під час випадку обробки отворів у корпусних деталях можна знайти за формулою [1 та ін.]:

$$\rho_{\text{вн}} = \sqrt{\rho_{\text{вн},1}^2 + \rho_{\text{вн},2}^2} \quad [\text{мкм}], \quad (3.2)$$

де $\rho_{\text{вн},1}$ і $\rho_{\text{вн},2}$ – просторові відхилення, спричинені відповідно жолобленням і зміщеннем отвору.

Величина $\rho_{\text{вн}}$ досить просто визначити за рекомендаціями [1 та ін.].

Що ж стосується величини $\rho_{\text{вн}}$, то її можна визначити за використанням запропонованого у роботі [12] піходу до кількісного знаходження цієї величини на основі застосування розмірного аналізу технологічних процесів.

На погляд автора цієї роботи низкий науковий і практичний інтерес складає порівняння величини припуска, визначеного за нормативами, з припуском, встановленого за допомогою розрахунково-аналітичного методу із застосуванням апарату розмірно-точісного моделювання технологічних процесів.

Отже, метою дослідження є порівняльний аналіз результатів визначення мінімального припуска за нормативами і за допомогою розрахунково-аналітичного методу з використанням розмірно-точісного моделювання технологічного процесу, яке враховує конкретні технологічні умови виконання цього процесу.

3.2 Результати аналітичного дослідження

3.2.1 Знаходження рівнянь технологічних розмірних ланцюгів і встановлення початкових кількісних даних для проведення дослідження

Дослідження виконувались на прикладі технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі «Кориус СНГ 18-001». Розглянуто визначення технологічних розмірів і розмірів вихідної заготовки, а також припусків на усі переходи механічної обробки (розвідкою) головного отвору $\varnothing 130H9$ мм. Розрахунковий ескіз обробки показано на рис. 3.1.

Маршрут механічної обробки розроблено і показано у розділі 2 (таблиця 2.12).

Згідно з маршрутом обробки на першій операції розв'язується задача забезпечення розмірів між оброблюваними і необроблюваними поверхнями деталі, а саме розмірів $80,5 \pm 0,11$ та $20_{-0,52}$ мм.

Відповідно до маршруту обробки побудовані розмірні схеми технологічного процесу у напрямах осей X і Y , які спрямовані перпендикулярно до осі отвору $\varnothing 130H9$ мм. Ці схеми показані на рис. 3.2 і рис. 3.3.




Рисунок 3.1 — Розрахунковий ескіз обробки





Рисунок 3.2 Розмірна схема технологічного процесу (у напрямі осі X)

МКР

Рисунок 3.3 — Розмірна схема технологічного процесу (у напрямі осі Y)

Відповідно до розмірних схем технологічного процесу побудовані похідні і вихідні графи дерева, а також суміщені графи у напрямах осей X та Y (рис. 3.3 і рис. 3.4).




Рисунок 3.4 – Похідний (а), вихідний (б) графи-дерева і суміщений граф (в)
у напрямі осі X

МКР

131




Рисунок 3.5 Пояснений (а), вихідний (б) графи-дерева і суміщений граф (в)
у напрямі осі Y

На основі суміщених графів записано рівняння технологічних розмірних ланцюгів (таблиці 3.1 і 3.2).

Таблиця 3.1 Рівняння технологічних розмірних ланцюгів (у напрямі осі X)

№	Розрахункове	Вихідне рівняння	Розмір, що визначається
	$K_1 - B_1 = 0$	$K_1 - B_2$	B_2
	$K_1 + B_1 = 0$	$K_1 = B_1$	B_1
3	$-z_3 + B_1 - B_2 = 0$	$z_3 - B_1 = B_2$	B
4	$z_2 + z_1 - B_1 = 0$	$z_2 = z_1 - B_1$	z_1
5	$\Delta_8 - B_4 + B_5 = 0$	$\Delta_8 = B_5 - B_4$	B
6	$-\Delta_7 - B_3 + B_2 = 0$	$\Delta_7 = B_4 - B_3$	B
7	$\Delta_6 - z_2 + z_1 - B_2 + B_3 = 0$	$\Delta_6 = z_1 - z_2 - B_2 + B_3$	z_2

Таблиця 3.2 Рівняння технологічних розмірних ланцюгів (у напрямі осі Y)

№	Розрахункове	Вихідне рівняння	Розмір, що визначається
1	$-K_1 + B_6 = 0$	$K_1 = B_6$	B_6
2	$-K_1 + B_6 = 0$	$K_1 = B_6$	B_6
3	$-\Delta_6 - B_8 + B_9 = 0$	$\Delta_6 = B_8 - B_9$	B_9
4	$\Delta_5 - B_7 + B_8 = 0$	$\Delta_5 = B_8 - B_7$	B_8
5	$\Delta_4 - z_1 + B_6 + B_7 = 0$	$\Delta_4 = z_1 - B_6 - B_7$	z_1

Для подальших розрахунків і аналітичного дослідження вибрано допуски технологічних розмірів і розмірів вихідної заготовки, які відображені у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 — Допуски технологічних розмірів і розмірів вихідної заготовки

Технологічний розмір (B), розмір вихідної заготовки (z)	Вид обробки, спосіб виготовлення заготовки	Квалітет точності, клас розмірної точності (для вихідної заготовки)	Величина допуску, м
1	2	3	4
B_1	Чорнове фрезерування	15	0,84
B_2	Чистове фрезерування	14	0,52
B_3	Чорнове розточування	14	0,87

Продовження табл. 3.3

1	2	3	4
B_4	Чистове розточування	12	0,35
B_5	Тонке розточування	11	0,20
B_6	Свердлення після зацентровування	11	0,22
B_7	Чорнове розточування	14	0,43
B_8	Чистове розточування	12	0,18
B_9	Тонке розточування	11	0,12
z_1	Лиття в оболонкові форми	11т	3,6
z_2			4,0

Примітка: клас розмірної точності та кількісні значення допусків вихідної заготовки вибиралися за ГОСТ 20643-85 [6].

Відповідно до креслення лекції конструкторські розміри мають такі значення: $K_1 = 20_{+0,5}^0$ мм; $K_2 = 93 + 0,1$ мм; $K_3 = 86,5 + 0,11$ мм; $K_4 = 58,5 - 0,06$ мм.

Прийняті згідно з [13] мінімальні пропуски для фрезерування площин показані у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 Мінімальні проміжні пропуски на обробку площин, мм

Позначення пропуску	Спосіб обробки, під час виконання якої зникається пропуск	Кількісне значення мінімального пропуску, мм
z_2	Чорнове фрезерування	1,0
z_3	Чистове фрезерування	0,3

3.2.2 Визначення технологічних розмірів, розмірів вихідної заготовки і максимальних припусків у напрямі осі X

Послідовно розв'яжемо рівняння технологічних розмірних ланцюгів, які записані у таблиці 3.1.

Рівняння 1

$$K_1 = B_2.$$

Звідки знаходимо $B_2 = K_1 = 20 \pm 0,52$ мм.

Рівняння 2

$$K_2 = B_3.$$

Звідки знаходимо $B_3 = K_2 = 93 \pm 0,1$ мм.

Рівняння 3

$$\beta_{2 \text{ min}} = B_{1 \text{ min}} - B_{2 \text{ max}} = \\ B_{1 \text{ min}} - B_{1 \text{ max}} + \beta_{1 \text{ min}} = 20 - 0,3 - 20,3 = 0,3 \text{ (мм)},$$

$$\beta_{2 \text{ max}} = B_{1 \text{ max}} + \beta_{1 \text{ max}} = 20,3 + 0,84 = 21,14 \text{ (мм)}.$$

Оскільки розмір B_1 є розміром охоплюваної поверхні, то за нормальний прийнято розмір $B_{1 \text{ max}}$. Розмір в технологічному документі $21,14 \pm 0,14$ мм.

Рівняння 4

$$\beta_{2 \text{ min}} = \beta_{1 \text{ min}} - B_{1 \text{ max}} = \\ \beta_{1 \text{ min}} - B_{1 \text{ max}} + \beta_{1 \text{ max}} = 21,14 - 1,0 = 22,14 \text{ (мм)}.$$

$$\beta_{2 \text{ max}} = \beta_{1 \text{ max}} + \beta_{1 \text{ max}} = 21,14 + 2,4 = 23,54 \text{ (мм)}.$$

Згідно з [6] за нормальне значення розміру β_1 беремо середнє його значення. На кресленні заготовки має бути вказаній розмір

$$\beta_1 = \beta_{1 \text{ max}} + \frac{1}{2} T(\beta_1) = \frac{\beta_{1 \text{ max}} + \beta_{1 \text{ min}}}{2} + \frac{1}{2} T(\beta_1) = \\ = \frac{21,14 + 23,54}{2} + 1,2 = 22,4 + 1,2 \text{ мм}.$$

Рівняння 5

$$\Delta_3 = B_2 - B_1;$$

Ланкою замикання цього рівняння є розмір Δ_8 . Вважатимемо, що

$$(\Delta_8)_{nom} = (\Delta_8)_{exp} = 0,$$

де $(\Delta_8)_{nom}$ – середнє значення розміру Δ_8 .

Отже,

$$B_{1nom} = B_{2nom} = B_{3nom} = B_{4nom} = 93 \text{ (мм)}$$

З урахуванням того, що поле допуску розміру B_1 має бути розташоване симетрично відносно B_{1nom} , в технологічному документі потрібно вказати розмір

$$B_1 + \frac{1}{2}T(B_1), \text{ тобто } 93 \pm 0,18 \text{ мм.}$$

Рівняння 6

$$\Delta_7 = B_4 - B_3$$

Як і під час розв'язання попереднього рівняння, прийнято, що

$$(\Delta_7)_{nom} = (\Delta_7)_{exp} = 0,$$

Отже,

$$B_{1nom} = B_{2nom} = B_{3nom} = B_{4nom} = 93 \text{ (мм).}$$

З урахуванням того, що поле допуску розміру B_3 має бути розташоване симетрично відносно B_{3nom} , в технологічному документі потрібно вказати розмір

$$B_3 + \frac{1}{2}T(B_3), \text{ тобто } 93 \pm 0,43 \text{ мм.}$$

Рівняння 7

$$\Delta_1 = Z_1 - Z_2 + B_2 + B_3.$$

Прийнято, що номінальні розташування осі отвору у вихідній заготовці і осі отвору після першого переходу збігаються, тобто

$$\Delta_{1nom} = \Delta_{1exp} = 0,$$

Отже,

$$\beta_{1 \text{cep}} = \beta_{2 \text{cep}} = B_{2 \text{cep}} + B_{3 \text{cep}} = 0,$$

$$\beta_{2 \text{cep}} = \beta_{1 \text{cep}} = B_{2 \text{cep}} + B_{3 \text{cep}}, \quad (3.3)$$

$$B_{3 \text{cep}} = \frac{B_{\text{max}} - B_{\text{min}}}{2} = \frac{20 - 19,48}{2} = 19,74 \text{ (мм)},$$

Підставивши знайдені вище кількісні значення $B_{3 \text{cep}}$, $\beta_{1 \text{cep}}$ і $\beta_{2 \text{cep}}$ у (3.3),

отримаємо

$$\beta_{1 \text{cep}} = 22,34 - 19,74 + 93 = 95,6 \text{ (мм)},$$

На кресленні заготовки має бути вказаній розмір

$$B_{1 \text{cep}} + \frac{T(\beta)}{2} = 95,6 \pm 1,8 \text{ (мм)}.$$

З використанням отриманих вище граничних значень технологічних розмірів і розмірів вихідної заготовки, виходячи з рівнянь (3) і (4) таблиці 3.1, визначено максимальні припуски

$$\varepsilon_{1 \text{cep}} = B_{\text{max}} - B_{\text{min}} = 21,41 - 19,48 = 1,93 \text{ (мм);}$$

$$\varepsilon_{2 \text{cep}} = \beta_{1 \text{cep}} - B_{\text{min}} = 23,54 - 19,48 = 3,24 \text{ (мм)}.$$

Значення максимальних припусків зведені у таблицю 3.5.

Визначені в результаті виконання розмірного аналізу всіччини технологічних розмірів, розмір вихідної заготовки та їх допуски показані в таблиці 3.6.

3.2.3 Визначення технологічних розмірів і розмірів вихідної заготовки у напрямі осі Y

Розрахунки виконувались подібно до п. 3.2.1 з використанням рівнянь технологічних розмірних ланцюгів, які показані у таблиці 3.2.

Таблиця 3.5 — Максимальні припуски, мм

	$\delta_{2 \max}$	$\delta_{3 \max}$
	3,24	1,66

Таблиця 3.6 — Значення технологічних розмірів, розмірів вихідної заготовки та припуски цих розмірів у напрямі осі Х, мм

Нозначений розмір	Границі значення розмірів		Допуск	Номінальний розмір	Значення розміру у технологічному документі	Значення розміру на кресленні вихідної заготовки
	мінімальний розмір	максимальний розмір				
B_1	20,3	21,14	0,84	21,14	21,14 _{-0,84}	
B_2	19,48	20	0,52	20	20 _{-0,52}	
B_3	92,57	93,43	0,87	93	93 ± 0,43	
B_4	92,82	93,18	0,35	93	93 ± 0,18	—
B_5	92,9	93,10	0,2	93	93 ± 0,1	
Z_1	21,2	58,6	2,4	23,6	—	22,4 + 1,2
Z_2	93,8	97,4	3,6	95,6		95,6 + 1,8

Рівняння 1

$$K_1 = B_1 - B_2,$$

$$B_1 = K_1 + B_2 = 86,5 + 0,11 \text{ (мм)}.$$

Рівняння 2

$$K_2 = B_3 - B_4,$$

$$B_3 = K_2 + B_4 = 58,5 \pm 0,11 \text{ мм}.$$

Рівняння 3

$$A_1 = B_1 - B_2;$$

Вважалось, що

$$B_{1 \min} = B_{1 \max} = B_{2 \min} = B_{2 \max} = 58,5 \text{ (мм)},$$

а

$$(A_1)_{\min} = (A_1)_{\max} = 0,$$

де $(\Delta_s)_{\text{ср}} = \text{середнє значення розміру } \Delta_s$.

Отже, з урахуванням того, що поле допуску розміру B_8 має бути розташоване симетрично відносно $B_{\text{ср}}$, в технологічному документі слід вказати розмір

$$B_8 + \frac{1}{2}T(B_8), \text{ тобто } 58,5 \pm 0,09 \text{ мм.}$$

Рівняння 4

$$\Delta_5 = B_7 - B_8$$

Як і після розв'язання попереднього рівняння прийнято, що

$$(\Delta_5)_{\text{ср}} = (\Delta_7)_{\text{ср}} = 0,$$

Отже,

$$B_{\text{ср}} = B_{\text{сп}} = B_{\text{вх}} = 58,5 \text{ (мм).}$$

Оскільки поле допуску розміру B_7 має бути розташоване симетрично відносно $B_{\text{ср}}$, то в технологічному документі слід вказати розмір $B_{\text{ср}} + \frac{1}{2}T(B_7)$, тобто $58,5 \pm 0,22$ (мм).

Рівняння 5

$$\Delta_7 = B_5 + B_6 - 3$$

Прийнято, що номінальні розташування осі отвору х вихідній заготовці і осі отвору після першого переходу збігаються, тобто

$$(\Delta_5)_{\text{ср}} = (\Delta_7)_{\text{ср}} = 0,$$

Отже,

$$B_{\text{ср}} + B_{\text{сп}} = 3_{\text{ср}} = 0,$$

$$3_{\text{ср}} = B_{\text{сп}} + B_{\text{вх}}, \quad (3.4).$$

$$3_{\text{ср}} = 86,5 + 58,5 = 145 \text{ (мм).}$$

На кресленні заготовки має бути вказано розмір

$$3_s = 3_{\text{c}} \pm \frac{T(3)}{2} = 145 \pm 2 \text{ (мм).}$$

Таблиця 3.7 — Значення технологічних розмірів, розмірів вихідної заготовки та допуски цих розмірів у напрямі осі Y , мм

Позна- чення розміру	Границі значення розмірів		Допуск	Номінальний розмір	Значення розміру у технологічному документі	Значення розміру на кресленні вихідної заготовки
	міні- мальний розмір	макси- мальний розмір				
B_6	86,39	86,61	0,22	86,5	$86,5 \pm 0,11$	
B_7	58,28	58,72	0,42	58,5	$58,5 \pm 0,22$	
B_8	58,41	58,59	0,18	58,5	$58,5 \pm 0,09$	
B_9	58,44	58,46	0,12	58,5	$58,5 \pm 0,06$	
3_s	143	147	4,0	100		$145 \pm 2,0$

3.2.4 Визначення мінімальних проміжних припусків для обробки отвору Ø130/79 мм за результатами розмірю-точисного моделювання

З використанням отриманих у пп. 3.3.1 і 3.3.2 значень розмірів визначимо величину поля розсіювання $\delta(L_{y,z})$ дійсних значень розміру $L_{y,z}$ (див. рис. 3.2), під час обробки партії заготовок. Цей розмір поєднує технологічну установку базу і вісь отвору у вихідній заготовці. Потім розсіювання розміру L_y буде використане під час визначення однієї із складових мінімального припуску на почергове розточування отвору розрахунково-аналітичним способом, а саме просторового відхилення (ρ_y) поверхні, що обробляється, відносно поверхонь технологічних баз.

Для задачі, що розглядається, значення ρ_y може бути визначене за формулою (3.2).

Величина ρ_y у даному випадку становитиме

$$\rho_y = \sqrt{\left[\left(\rho_{y,z}\right)_y\right]^2 + \left[\left(\rho_{y,z}\right)_z\right]^2} \text{ [МКМ]}, \quad (3.5)$$

де $(\rho_{\perp})_1$ і $(\rho_{\perp})_2$ – відповідно зміщення осі отвору у напрямах осей X та Y .

Очевидно, що $(\rho_{\perp})_1 = \delta(L_{3-5})$.

Із суміщеного графа (див. рис. 3.3, в) випливає, що

$$-L_{3-5} + B_2 - \beta_1 + \beta_2 = 0.$$

Записавши це рівняння відносно ланки замикання L_{3-5} , отримаємо

$$L_{3-5} = B_2 - \beta_1 + \beta_2.$$

Оскільки розмірний ланцюг, що розглядається, має три складових ланки, то для визначення поля розсіювання ланки замикання $\delta(L_{3-5})$ використаємо імовірнісний метод. Тому залишимо

$$(\rho_{\perp})_1 = \delta(L_{3-5}) = t \sqrt{[\lambda(B_1)]^2 + [\lambda(\beta_1)]^2 + [\lambda(\beta_2)]^2} \quad [\text{мкм}], \quad (3.6)$$

де t – коефіцієнт, який залежить від бажаної імовірності P роботи без браку;

$\lambda(B_1)$, $\lambda(\beta_1)$, $\lambda(\beta_2)$ – коефіцієнти відносного розсіювання, величини яких залежать від закону розподілу дійсних значень розмірів B_1 , β_1 і β_2 .

Приймемо, що $t = 3$. При цьому $P=0,27\%$. Вважалось, що розподіл дійсних значень всіх розмірів підпорядковується закону нормального розподілу. При цьому $\lambda(B_1) = \lambda(\beta_1) = \lambda(\beta_2) = 0,33$.

Підставивши в (3.6) прийняті значення коефіцієнтів t і допусків розмірів, отримаємо

$$(\rho_{\perp})_1 = \delta(L_{3-5}) = 3 \sqrt{[0,33 \cdot 0,52]^2 + [0,33 \cdot 2,4]^2 + [0,33 \cdot 3,6]^2} = 4,33 \text{ (мм)}. \quad (3.6)$$

Визначимо $(\rho_{\perp})_2$. Прийнято, що $(\rho_{\perp})_2$ дорівнює величині поля розсіювання розміру L_{2-3} .

Із суміщеного графа (див. рис. 3.4, в) випливає, що

$$L_{2-3} - B_1 + \beta_1 = 0. \quad (3.7).$$

Записавши рівняння (3.7) відносно ланки замикання L_{2-3} , отримаємо

$$L_{2-3} = B_1 + B_2.$$

Розмірний ланцюг, що розглядається, має дві складових ланки, тому для визначення поля розсіювання ланки замикання $\delta(L_{2-3})$ використаємо метод максимуму-мінімуму. Тому зможемо

$$(\rho_{\perp})_c = \delta(L_{2-3}) - T(B_1) - T(B_2) \quad (3.8).$$

Підставивши в (3.8) прийняті значення допусків розмірів, отримаємо

$$(\rho_{\perp})_c = \delta(L_{2-3}) - 4 = 0,22 - 4,22 \text{ (мм)}.$$

За формулою (2.5) визначимо загальну величину ρ_{\perp}

$$\rho_{\perp} = \sqrt{4,33^2 + 4,22^2} = 6,04 \text{ (мм)}.$$

З урахування отриманого линеального значення ρ_{\perp} визначимо мінімальний проміжні припуски і технологічні розміри для обробки отвору Ø130H9 мм. Розрахунково-вий ескіз обробки цього отвору показано на рис. 3.1.

Мінімальні проміжні припуски визначались за формулою (3.1)

Сумарне жолоблення заготовки (в діаметральному й осевому напрямах) складо

$$\rho_{\perp} = \sqrt{(\Delta K_d)^2 + (\Delta K_l)^2} = \sqrt{(0,7 \cdot 130)^2 + (0,7 \cdot 30)^2} = 110 \text{ (мкм)}.$$

Обчислена за формулою (3.2) величина просторових відхилень відносно технологічних баз осі отвору у вихідній заготовці (ρ_{\perp}) склада 6,05 мм.

Величина просторових відхилень осі отвору:

- після чорнового розточування

$$\rho_1 = 0,05 \cdot \rho_{\perp} = 0,05 \cdot 6,05 = 0,3 \text{ (мм);}$$

- після чистового розточування

$$\rho_2 = 0,05 \cdot \rho_1 = 0,05 \cdot 0,3 = 0,015 \text{ (мм).}$$

Похибка встановлення на чорновому розточуванні визначалась за формулами

$$\varepsilon_{\text{ установ}} = \sqrt{\varepsilon_{\text{ установ}}^2 + \varepsilon_{\text{ установ}}^2} \quad [\text{мкм}], \quad (3.9)$$

Похибки встановлення у напрямі кожної з осей визначено за методикою, розглянутою в [14] і склади: $\varepsilon_{\text{ установ}} = 86 \text{ (мкм)}$, $\varepsilon_{\text{ установ}} = 110 \text{ мкм}$.

Підставивши величини складових похибки встановлення у (3.9), отримаємо

$$\varepsilon_{\text{ установ}} = 140 \text{ мкм}.$$

- на чистовому розточуванні

$$\varepsilon_{\text{ установ}} = 0,05 \cdot \varepsilon_{\text{ установ}} = 0,05 \cdot 140 = 7 \text{ (мкм);}$$

на тонкому розточуванні

$$\varepsilon_{\text{ установ}} = 0,05 \cdot \varepsilon_{\text{ установ}} = 0,05 \cdot 7 = 0 \text{ (мкм).}$$

З використанням отриманих даних розраховані технологічні розміри на всі переходи обробки, розміри вихідної заготовки, максимальні і загальні припуски для обробки отвору $\text{Ø}130H9({+0,1})$ мм. Результати розрахунків зведені у таблицю 3.8.

Порівняння отриманого в результаті розмежово-точісного моделювання технологічного процесу загального припуску ($Z_{\text{ загаль}} = 6,75 \text{ мм на сторону}$) із загальним припуском, визначенним за нормативами згідно з ГОСТ 26625 – 85 [6] ($Z_{\text{ загаль}} = 4,9 \text{ мм на сторону}$) показує, що припуск $Z_{\text{ загаль}}$ на 30% більший за $Z_{\text{ загаль}}$.

Аналіз даних таблиці 3.8 показує, що найсуттєвіший вплив на величину загального припуску чинить величина просторового відхилення осі отвору у вихідній заготовці відносно технологічних баз.

Отже, за прийнятих технологічних умов припуску, визначеного за нормативами, під час обробки партії заготовок на настроєному верстаті може не вистачити для забезпечення необхідної якості деталей.

Таблиця 3.8 Результати розрахунку припусків, технологічних розмірів і розмірів вихідної заготовки (отвір Ø130/79 мм)

Технологічні переходи обробки отвору Ø130H9(^{+0,1})	Елементи припуску, мкм				Розрахунковий мінімальний розмір припуску d_p , мм	$2z_{\min}$, мкм	Границі значення технологічних розмірів і розмірів вихідної заготовки, мм		Границі значення припусків, мкм		
	R_s	h	ρ	e_b			Допуск T , мкм	d_{\min}	d_{\max}	$2z_{\max}$	
Заготовка (виливок)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розточування чорнове	40	260	60	40	—	116,564	4000	112,6	116,6		
Розточування чистове	50	300	140	—	2·6342	129,248	800	128,45	129,25	2·6325	2·7925
Розточування тонке	25	—	17	—	2·351	129,95	200	129,75	129,95	2·350	2·650
Загальний припуск					0 (0,75)	130,100	100	130	130,10	2·75	2·125
										2·6750	2·8700

Мінімальний припуск вибрано за [13].

З використанням даних таблиці 3.8 визначимо середній розмір отвору у вихідній заготовці. Цей розмір згідно з ГОСТ 26625-88 є і номінальним розміром. Отже

$$D_{\text{над}(\text{з})} = D_{\text{над}(\text{з})} = \frac{D_{\text{над}(\text{з})_{\min}} + D_{\text{над}(\text{з})_{\max}}}{2} = \frac{116,6 + 112,6}{2} = 114,6 (\text{мм}).$$

Висновки.

- В роботі отримала подальший розвиток методика визначення величин просторових відхилень осі отвору у вихідній заготовці відносно технологічних баз з використанням розмірно-точнісного моделювання технологічного процесу.

2. Виконано порівняльний аналіз результатів визначення загального припуску за нормативами і припуску, знайденого за допомогою розмірно-точісного моделювання, яке враховує конкретні технологічні умови виконання цього процесу. Аналіз отриманих результатів показав, що розрахункове значення загального припуску суттєво (на 30%) перевищує значення припуску, визначеного за нормативами.

3. Якщо на першій операції технологічного процесу розв'язується задача забезпечення розмірного зв'язку між оброблюваними і необроблюваними поверхнями, то слідко визначати припуски на обробку відповідальних поверхонь за допомогою розрахунково-аналітичного методу, оскільки припуску, визначеного за нормативами, може не вистачити для забезпечення необхідної якості деталей.

МКР

13

Прикладна механіка ТАМ

4 РОЗРАХУНОК ДІЛІНІЦІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРПУС СПГ 18-001»

4.1 Розрахунок приведеної програми

Приведена програма визначається за формуллою [3, 17]:

$$N_{\text{пр}} = \sum_{i=1}^n N_i \cdot K_{i,p} \quad [\text{шт.}] \quad (4.1)$$

Всі деталі в групі приводять до представника за допомогою загального коефіцієнта приведення [3, 17]:

$$K_{\text{пр}} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \quad (4.2)$$

де K_1 – коефіцієнт приведення по масі;

K_2 – коефіцієнт приведення по серййності;

K_3 – коефіцієнт приведення по складності.

Таблиця 4.1 – Значення показників товщини та шорсткості

Деталі	Маса, кг.	Програма, шт.	Товщина								
			6	7	8	9	10	11	12	13	14
Корпус СПГ 18-001 (розврахунковий представник)	5,6	2500	0	0	3	6	1	3	6	5	42
			0,32	0,8	1,6	3,2	5,0	6,3	12,5	16	-
			0	2	3	18	0	24	2	0	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14
Деталь 1	3,1	10000	0	3	0	7	0	9	4	8	7
			0,32	0,8	1,6	3,2	5,0	6,3	12,5	16	-
			3	7	0	8	0	0	4	0	-
Деталь 2	3,0	1200	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			0	0	0	0	5	7	0	12	6
			0,32	0,8	1,6	3,2	5,0	6,3	12,5	16	-
Деталь 3	2,9	1500	4	0	0	0	6	5	0	0	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2	3	0	0	10	8	5	0	16
			0,32	0,8	1,6	3,2	5,0	6,3	12,5	16	-
			0	5	0	4	0	0	13	0	

$$K_1 = \sqrt{\frac{m_i}{m_{\text{ср}}}}, \quad (4.3)$$

де m_i – маса і-тої деталі,

$m_{\text{ср}}$ – маса розрахункового представника.

Для деталі 1 отримаємо:

$$K_{11} = \sqrt{\frac{3,1}{5,6}} = 0,67.$$

Для деталі 2 отримаємо:

$$K_{12} = \sqrt{\frac{3,0}{5,6}} = 0,66.$$

Для деталі 3 отримаємо:

$$K_{13} = \sqrt{\frac{2,9}{5,6}} = 0,64.$$

Коефіцієнт приведення по серійності:

$$K_2 = \left(\frac{N_{\text{ср}}}{N_i} \right)^{\alpha}, \quad (4.4)$$

де N – програма випуску представника, N_i – програма випуску і-тої деталі;

α – коефіцієнт, який враховує точність, торецькість, складність конструкції та інші конструктивні показники (для легкого середнього машинобудування складає 0,15);

Для деталі 1 отримаємо:

$$K_2 = \left(\frac{10000}{2500} \right)^{0,15} = 1,23.$$

Для деталі 2 отримаємо:

$$K_{\text{сп}} = \left(\frac{1200}{2500} \right)^{\frac{0,15}{2}} = 0,89 .$$

Для деталі 3 отримаємо:

$$K_{\text{сп}} = \left(\frac{1500}{2500} \right)^{\frac{0,15}{2}} = 0,92 .$$

Коефіцієнт приведення по складності:

$$K_{\text{сп}} = \frac{(\bar{K}_{\text{п}})^{\frac{n}{2}} \cdot (\bar{R}_{\text{п}})^{\frac{n}{2}}}{(\bar{K}_{\text{предп}})^{\frac{n}{2}} \cdot (\bar{R}_{\text{предп}})^{\frac{n}{2}}} , \quad (4.5)$$

де $\bar{K}_{\text{п}}$, $\bar{K}_{\text{предп}}$ – середнє значення точності деталі і представника;

$\bar{R}_{\text{п}}$, $\bar{R}_{\text{предп}}$ – середнє значення шорсткості деталі і представника.

Дані для розрахункового представника (кориуса) представлений в пункті 1.2.

Для деталі 1 знайдемо значення коефіцієнта $K_{\text{сп}}$:

$$\begin{aligned} \bar{K}_{\text{п}} &= \frac{\sum K_{\text{п}} \cdot n}{\sum n} = \frac{7 \cdot 3 + 9 \cdot 7 + 11 \cdot 9 + 12 \cdot 1 + 13 \cdot 8 + 14 \cdot 7}{3 + 7 + 9 + 4 + 8 + 7} = 11,1 ; \\ \bar{R}_{\text{п}} &= \frac{\sum R_{\text{п}} \cdot n}{\sum n} = \frac{0,32 \cdot 3 + 0,8 \cdot 7 + 3,2 \cdot 8 + 2,4 \cdot 4}{3 + 7 + 8 + 4} = 3,48 ; \\ K_{\text{сп}} &= \left[\left(\frac{11,1}{12,81} \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{3,48}{4,9} \right)^{\frac{1}{2}} \right]^{-\frac{1}{2}} = \frac{0,94}{0,8} \cdot \frac{1,0}{1,0} = 1,175 . \end{aligned}$$

Аналогічно для деталі 2 отримаємо:

$$K_{\text{сп}} = \left[\left(\frac{12,0}{12,81} \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{4,19}{4,9} \right)^{\frac{1}{2}} \right]^{-\frac{1}{2}} = \frac{0,9}{0,8} \cdot \frac{1,0}{1,0} = 1,125 .$$

Для деталі 3 отримаємо:

$$K_{3,1} = \left[\frac{11,5}{12,81} \right]^{\alpha_1} \cdot \left[\frac{8,02}{4,9} \right]^{\alpha_2} = \frac{0,9}{0,8} \cdot \frac{0,95}{1,0} = 1,07.$$

Коефіцієнт приведення для деталі 1 складає:

$$K_1 = 0,66 \cdot 1,23 \cdot 1,175 = 0,89.$$

Коефіцієнт приведення для деталі 2 складає:

$$K_2 = 0,67 \cdot 0,89 \cdot 1,125 = 0,671.$$

Коефіцієнт приведення для деталі 3 складає:

$$K_3 = 0,64 \cdot 0,92 \cdot 1,07 = 0,63.$$

Тоді

$$N_{np} = 2500 + 10000 \cdot 0,89 + 1200 \cdot 0,671 + 1500 \cdot 0,63 = 13150 \text{ (нг.)}$$

Отримані результати занесені до таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 Розрахунок приведеної програми

Наймену- вання ви- робу	Річний випуск, шт.	Маса од- ного ви- робу, кг.	Коефіцієнт приведення по масі	по серій- ності	по склад- ності	загальний	Приведена програма за річний випуск
Корпус СІІ 18- 001	2500	5,6	1,0	1,0	1	1	2500
Деталь 1	10000	3,1	0,66	0,87	1,175	0,675	8900
Деталь 2	1200	3,0	0,67	0,89	1,125	0,671	805
Деталь 3	1500	2,9	0,64	0,92	1,07	0,63	945
Всього		---	---	---	---	---	13150

4.2 Визначення кількості верстатів і коефіцієнтів завантаження

Згідно [3, 17] розрахункова кількість верстатів для кожної операції визначається за формулою:

$$C_n = \frac{N \cdot T_{\text{оброб}}}{60 \cdot \phi_1}, \quad (4.6)$$

де N – приведена програми випуску; $T_{\text{оброб}}$ – поточний калькуляційний час, хв.; ϕ_1 – дійсний фонд часу роботи верстата, год.

Кількість верстатів необхідних для обробки на операції 005

$$C_{005} = \frac{12,92 \cdot 13150}{60 \cdot 3890} = 0,73 \text{ .}$$

На операціях 010-015 використовується одинаковий комплект технологічних баз, тому ці операції доцільно об'єднати. Кількість верстатів необхідних для обробки на операції 010-015

$$C_{010-015} = \frac{41,89 \cdot 13150}{60 \cdot 3890} = 0,61 \text{ .}$$

За розрахованими даними приймасмо необхідну кількість обладнання на відповідні операції:

$$C_{010-015} = 1; C_{005} = 3.$$

Визначасмо коефіцієнт завантаження обладнання

$$\eta_1 = \frac{C_n}{C_{n_0}}, \quad (4.7)$$

де $C_{\text{р}}$ – розрахункова кількість верстатів; $C_{\text{п}}$ – прийнята кількість верстатів.

Визначаємо коефіцієнт завантаження для операції 005

$$\eta_{\text{заг}} = \frac{0,73}{1} = 0,73 \text{ .}$$

Визначаємо коефіцієнт завантаження обладнання для операції 010-015

$$\eta_{\text{заг} - 015} = \frac{2,36}{3} = 0,79 \text{ .}$$

Середній коефіцієнт завантаження обладнання

$$\eta_{\text{сп}} = \frac{0,73 + 0,79}{2} = 0,76 \text{ .}$$

Визначаємо коефіцієнт використання обладнання за основним часом

$$\eta_{\text{в}} = \frac{T_{\text{в}}}{T_{\text{заг} - \text{в}}} \quad (4.8)$$

Коефіцієнт використання обладнання за основним часом для операції 005

$$\eta_{\text{в} - 005} = \frac{5,691}{12,92} = 0,44 \text{ .}$$

Коефіцієнт використання обладнання за основним часом для операції 010-015

$$\eta_{\text{в} - 010-015} = \frac{18,453}{41,89} = 0,44 \text{ .}$$

Середній коефіцієнт завантаження обладнання за основним часом

$$\eta_{avg} = \frac{0,44 + 0,44}{2} = 0,44.$$

4.3 побудова графіків завантаження обладнання




Рисунок 4.1 – Графік завантаження обладнання




Рисунок 4.2 – Графік завантаження обладнання за основним часом

МКР

131

Прикладна механіка ТАМ

Верстати завантажені в достатній мірі. Для підвищення коефіцієнту використання по часу необхідно зменшувати допоміжний час, механізувати закріплення і розкріплення деталей та інші заходи.

4.4 Розрахунок кількості працівників на дільниці

Кількість робітників-верстатників дільниці механічного цеху може бути підраховано в залежності від прийнятої кількості верстатів за формуловою [3, 17]:

$$P_i = \frac{\Phi_{op} \cdot C_{op} \cdot \eta_i \cdot \eta_{use}}{\Phi_{op} + K_u} \quad [\text{шт.}], \quad (4.9)$$

де C_{op} – прийнята кількість верстатів, шт.;

Φ_{op} – ефективний річний фонд роботи верстатника, $\Phi_{op}=1860$ год. (тривалість робочої неділі – 41 год., основні відпустки – 18 днів);

Φ_{op} – ефективний фонд роботи верстака, год.;

K_u – коефіцієнт багатоверстатного обслуговування, $K_u=1,0\dots2,2$;

η_i – коефіцієнт завантаження обладнання;

η_{use} – коефіцієнт використання обладнання по основному часу.

Так кількість верстаків на операції 005 складає:

$$P_{005} = \frac{1 \cdot 3890 \cdot 0,73 \cdot 0,44}{1860 + 1} = 0,67 \quad .$$

Приймасмо 1 робітника-верстакника.

Кількість верстаків на операціях 010-015 складає:

$$P_{\text{раб}} = \frac{3 \cdot 3890 + 0,79 + 0,44}{1860 + 1} = 2,18 \text{ ч.}$$

Приймасмо 3 робітника-верстатника.

Результати розрахунків записуємо до таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 Кількість робітників-верстатників

№ оп.	Назва операції	Прийнята кількість верстатів, $C_{\text{раб}}$	$\Phi_{\text{раб}}$, год.	$\eta_{\text{раб}}$		$K_{\text{раб}}$	$P_{\text{раб}}$, чол.	$P_{\text{доп}}$, чол.
				$\eta_{\text{раб}}$	$\eta_{\text{раб}}$			
005	Багатоцільова з НІК	1	3890	0,73	0,44	1	0,67	1
010-	Багатоцільова з ЧПК	3	3890	0,79	0,44	1	2,18	3
015								

Так як, на операціях робітники повністю не завантажені, то потрібно додавати їх роботою з іншими деталями, крім врахованих в приведеній програмі.

Згідно таблиці 5.3 сума всіх основних робочих – 4 чол.

Кількість допоміжних робітників:

$$P_{\text{ДР}} = (0,2 \dots 0,25) \cdot 4 = 0,8 \dots 1,0.$$

Приймасмо 1 допоміжного робітника.

Кількість ГР:

$$P_{\text{ГР}} = (0,16 \dots 0,22) \cdot 4 = 0,64 \dots 0,88.$$

Приймасмо 1 чол. ГР.

Кількість службовців:

$$P_{\text{СЛ}} = (0,09 \dots 0,019) \cdot 4 = 0,036 \dots 0,076.$$

Приймасмо 1 чол., але очевидно це буде працівник механічного цеху, який буде працювати на декількох дільницях механічної обробки.

Кількість молодшого обслуговуючого персоналу:

$$P_{МОП} = 0,02 \cdot (4+1+1+1) = 0,14.$$

Приймасмо 1 чол. молодшого обслуговуючого персоналу, оскільки він є не завантаженим, то він буде працювати і на інших дільницях механічної обробки.

Отримані дані занесемо до таблиці 4.4.

Таблиця 4.4. Відомість складу працюючих дільниці

Категорії працюючих	Спосіб визначення	Розрахункова кількість	Прийнята кількість
1	2	3	4
Основні робітники-верстатники	розврахунок	4	4
Допоміжні робітники	20...22%	0,8...1,0	1
ІТР	16...18%	0,64...0,88	1
СКП	0,9...1,9%	0,036...0,076	1
МОП	2%	0,14	1

5 ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРПУС СПГ 18-001»

5.1 Проведення комерційного та технологічного аудиту науково-технічної розробки

Технологічний аудит проводять з метою оцінки комерційного потенціалу розробки, яка була розроблена і створена в результаті науково-технічної діяльності.

Для проведення технологічного аудиту застосовані 3-х незалежних експертів, які оцінили комерційний потенціал розробки за 12-ма критеріями, наведеними в таблиці 5.1 [18].

Таблиця 5.1 Рекомендовані критерії оцінювання комерційного потенціалу розробки та їх можлива бальна оцінка

Критерії оцінювання за бальною шкалою (за 5-ти бальною шкалою)

Кри- терій	«0»	«1»	«2»	«3»	«4»
	2	3	4	5	6
Технічна здійсненість концепції:					
1	Достовірність концепції не підтверджена	Концепція підтверджена експертними висновками	Концепція підтверджена розрахунками	Концепція переведена на практику	Перевірено роботоздатність продукту в реальних умовах
2	Багато аналогів на малому ринку	Мало аналогів на малому ринку	Кілька аналогів на великому ринку	Одиничні аналоги великому ринку	Продукт не має аналогів на великому ринку
3	Ціна продукту значно вища за ціни аналогів	Ціна продукту дещо вища за ціни аналогів	Ціна продукту приблизно дорівнює цінам аналогів	Ціна продукту дещо нижче за ціни аналогів	Ціна продукту значно нижче за ціни аналогів
4	Технічні та споживчі властивості продукту значно гарні, ніж в аналогах	Технічні та споживчі властивості продукту трохи гарні, ніж в аналогах	Технічні та споживчі властивості продукту на рівні аналогів	Технічні та споживчі властивості продукту трохи кращі, ніж в аналогах	Технічні та споживчі властивості продукту значно кращі, ніж в аналогах

Продовження таблиці 5.1

1	2	3	4	5	6
5	Експлуатаційні витрати значно вищі, ніж в аналогів	Експлуатаційні витрати менші, ніж в аналогів	Експлуатаційні витрати на рівні експлуатаційних витрат аналогів	Експлуатаційні витрати трохи нижчі, ніж в аналогів	Експлуатаційні витрати значно нижчі, ніж в аналогів
6	Ринок малий і не має позитивної динаміки	Ринок малий, але має позитивну динаміку	Середній ринок з позитивною динамікою	Великий стабільний ринок	Великий ринок з позитивною динамікою
7	Активна конкуренція великих компаній на ринку	Активна конкуренція	Помірна конкуренція	Незначна конкуренція	Конкурентів немає
8	Відсутні фахівці як з технічної, так і з комерційної реалізації ідеї	Необхідно наймати фахівців або витрачати значні кошти та час на навчання наявних фахівств	Необхідне незнання навчання фахівців та збільшення їх питату	Необхідне незнання фахівців	С фахівці з питань як з технічної, так і з комерційної реалізації ідеї
9	Потрібні значні фінансові ресурси, які відсутні. Джерела фінансування ідеї відсутні	Потрібні незначні фінансові ресурси. Джерела фінансування відсутні	Потрібні значні фінансові ресурси. Джерела фінансування є	Потрібні незначні фінансові ресурси. Джерела фінансування є	Не потребує додаткового фінансування
10	Необхідна розробка нових матеріалів	Потрібні матеріали, що використовуються у військово-промисловому комплексі	Потрібні дорогі матеріали	Потрібні досягні та дешеві матеріали	Всі матеріали для реалізації ідеї відомі та давні використовуються у виробництві
11	Термін реалізації ідеї більший за 10 років	Термін реалізації ідеї більший за 5 років. Термін окупності інвестицій більше 10-ти років	Термін реалізації ідеї від 3-х до 5-ти років. Термін окупності інвестицій більше 5-ти років	Термін реалізації ідеї менше 3-х років. Термін окупності інвестицій від 3-х до 5-ти років	Термін реалізації ідеї менше 3-х років. Термін окупності інвестицій менше 3-х років
12	Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості довільних документів на виробництво та реалізацію продукту, що вимагає значних коштів та часу	Необхідно отримання великої кількості довільних документів на виробництво та реалізацію продукту, що вимагає значних коштів та часу	Процедура отримання довільних документів діє виробництва та реалізації продукту вимагає незначних коштів та часу	Необхідно отримання довільних документів на виробництво та реалізацію продукту	Відсутні будь-які регламентні обмеження на виробництво та реалізацію продукту

МКР

13

Придана механіка

ТАМ

Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки потрібно звести в таблицю за зразком таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки

Критерій	Експерти		
	Експерт № 1	Експерт № 2	Експерт № 3
Бали, виставлені експертами:			
1	2	3	2
2	2	1	1
3	2	1	2
4	1	2	1
5	3	3	2
6	1	2	2
7	3	3	4
8	1	2	2
9	4	3	3
10	3	2	2
11	4	4	2
12	3	2	3
Сума балів	СБ ₁ = 30	СБ ₂ = 28	СБ ₃ = 26

Середньоарифметична

сума балів $\overline{СБ}$

$$\overline{СБ} = \frac{\sum СБ}{3} = \frac{30 + 28 + 26}{3} = 28$$

Згідно таблиці 5.2 розробка має рівень комерційного потенціалу середній.

Так як в даний розробці використовується стандартну обладнання, то всі дії можуть виконуватися на підприємстві.

Ринками збуту продукції можуть бути промислові регіони України.

Потенційними покупцями нового товару можуть бути малі та середні машинобудівні та ремонтні підприємства з дрібносерійним, серійним та великосерійним виробництвом, які мають на меті виготовляти деталі.

Так як дане інноваційне рішення проектується, розраховується і впроваджується лише на даному виробництві, то використовуватись воно буде лише на даному підприємстві.

Оцінювання рівня якості інноваційного рішення проводиться з метою порівняльного аналізу і визначення найбільш ефективного, з технічної точки зору, варіанту інженерного рішення.

В даний магістерській роботі під час оцінювання якості продукції доцільно визначати абсолютний і відносний її рівні.

Абсолютний рівень якості інноваційного товару знаходить обчисленням вибраних для його вимірювання показників, не порівнюючи їх із відповідними показниками аналогічних виробів. Для цього необхідно визначити зміст основних функцій, які повинні реалізовувати інноваційне рішення, вимоги замовника до нього, а також умови, які характеризують експлуатацію, визначають основні параметри, які будуть використані для розрахунку коефіцієнта технічного рівня виробу. Система параметрів, прийнята до розрахунків, повинна достатньо повно характеризувати споживчі якостів інноваційного товару (їого призначення, надійність, економічне використання ресурсів, стандартизація тощо). Всі ці дані для кожного параметра заносимо в таблицю 5.3.

Таблиця 5.3 – Основні параметри інноваційного рішення

Параметри	Абсолютне значення параметра			Коефіцієнт вагомості параметра
	краще	середнє	гірше	
Кількість верстатів	9			40%
Кількість основних робітників	9			20%
Середній розряд робітників		7		10%
Середній коефіцієнт завантаження обладнання		7		15%
Середній коефіцієнт використання обладнання за основним часом		7		15%

Визначимо абсолютний рівень якості інноваційного рішення за формулою:

$$K_{abs} = \sum P_{ab} \cdot \alpha_{ab}, \quad (5.1)$$

де P_i – числове значення i -го параметра інноваційного рішення; n – кількість параметрів інноваційного рішення, що прийняті для оцінювання; a_i – коефіцієнт вагомості відповідного параметра.

$$K_{\text{кош}} = 9 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,2 + 7 \cdot 0,1 + 7 \cdot 0,15 + 7 \cdot 0,15 = 8,2.$$

Визначимо відносний рівень якості окремих параметрів інноваційного рішення, порівнюючи його показники з абсолютними показниками якості аналогу (табл. 5.4).

Таблиця 5.4 Основні параметри інноваційного рішення та товару-конкурента

Показник	Варіанти		Відносний показник якості	Коефіцієнт вагомості параметра
	Базовий	Новий (інноваційне рішення)		
Кількість верстатів, шт.	8	4	2,0	0,4
Кількість основних робітників, чол.	8	7	2,0	0,2
Середній розряд робітників	5	3	1,67	0,1
Середній коефіцієнт завантаження обладнання	0,56	0,76	1,36	0,15
Середній коефіцієнт використання обладнання за основним часом	0,4	0,44	-	0,15
Собівартість заготовки, грн.	1428,9	1072,41	-	-

Відносні (одиничні) показники якості з будь-якого параметра q_i , що занесено у відповідні колонки таблиці 5.3, визначаються за формулами:

$$q_i = \frac{P_i}{P_{i_0}}, \quad (5.2)$$

або

$$q_i = \frac{P_{n,i}}{P_{b,i}}, \quad (5.3)$$

де $P_{n,i}$, $P_{b,i}$ – числові значення i -го параметра відповідно нового і базового

виробів.

Відносний рівень якості інноваційного рішення визначаємо за формулою:

$$K_{ij} = \sum q_i \cdot \alpha_{ij}, \quad (5.4)$$

$$\alpha_{ij} = 2,0 \cdot 0,4 + 2,0 \cdot 0,2 + 1,67 \cdot 0,1 + 1,36 \cdot 0,15 + 1,1 \cdot 0,15 = 1,74.$$

Значення відносного показника якості інноваційного рішення більше одиниці, це означає, що інноваційний продукт якісніший базового товару-конкурента.

Конкурентоспроможність продукції – це комплексна багатоаспектина характеристика товару, що визначає його переваги на ринку порівняно з аналогічними товарами-конкурентами як за ступенем відповідності конкретній потребі, так і за витратами на їх задоволення.

Однією із умов вибору товару споживачем є їх основних ринкових характеристик виробу з умовними характеристиками конкретної потреби покупця. Такими характеристиками для нашої інноваційної розробки є технічні параметри, а також економія підприємства на втратах від браку.

Загальний показник конкурентоспроможності інноваційного рішення (K^*) з урахуванням вищезазначених груп показників можна визначити за формулою:

$$K^* = \frac{I_t}{I_e}, \quad (5.5)$$

де I_t – індекс технічних параметрів (відносний рівень якості інноваційного рішення); I_e – індекс економічних параметрів.

Індекс економічних параметрів визначається за формулою:

$$I_{e_i} = \frac{\sum_{j=1}^n P_{i,j}}{\sum_{j=1}^n P_{j,i}}, \quad (5.6)$$

де $P_{i,j}$, $P_{j,i}$ – економічні параметри (ціна придбання та споживання товару) відповідно нового та базового товарів.

Якщо $K > 1$, то іноваційне рішення вважається більш конкурентоспроможним, ніж товар конкурент, обраний за базу для порівняння; якщо $K < 1$, то рівень конкурентоспроможності іноваційного рішення є нижчим, ніж у товару-конкурента; якщо $K = 1$, тоді ситуація інтерпретується як тогожність рівнів конкурентоспроможності обох товарів.

Оскільки індекс технічних параметрів дорівнює відносному рівню якості нашого іноваційного продукту, тоді він буде рівним 1,74. За формулою (5.6) розрахуємо індекс економічних параметрів іноваційного рішення:

$$I_{e_i} = \frac{1072 \cdot .41}{1428 \cdot .9} = 0,75,$$

Тоді, користуючись формулою (5.5), розрахуємо загальний показник конкурентоспроможності:

$$K = \frac{1,74}{0,75} = 2,32.$$

Оскільки $K > 1$, то запропонована нова технологія виготовлення деталі «до рпус СПГ 18-001» є більш доцільнішою і конкурентоспроможною, ніж базова.

5.2 Розрахунок кошторису капітальних витрат на удосконалення технології виготовлення деталі типу «Кориус СНГ 18 001»

5.2.1 Капітальні вкладення на удосконалення технологічного процесу [18]

Капітальні вкладення на удосконалення технологічного процесу K , складаються з відповідних витрат і розраховують за такою формулою:

$$K = Z_1 + Z_{11} + Z_{12} + B_{11} + B_{12} + B_{13} + B_{14} + B_{15} + B_{16} + B_{17} \quad [\text{грн.}], \quad (5.7)$$

де Z_1 – основна заробітна плата розробників, грн.;

Z_{11} – додаткова заробітна плата розробників, грн.;

Z_{12} – нарахування на заробітну плату розробників, грн.;

B_{11} – вартість будівлі, до якої займає дільниця, грн.;

B_{12} – початкова вартість технологічного обладнання, грн.;

B_{13} – початкова вартість транспортних засобів, грн.;

B_{14} – початкова вартість інструменту, оснащення великої вартості, вимірювальних та регулювальних приладів, грн.;

B_{15} – вартість виробничого та господарчого майнового фонду, грн.;

B_{16} – вартість програм управління, грн.;

B_{17} – передвиробничі витрати, грн.; B_{18} – вартість оборотних засобів, грн.

5.2.2 Основна заробітна плата розробників

Витрати на основну заробітну плату розробників (Z_1) розраховують за формулою:

$$Z_1 = \sum_{i=1}^k \frac{M_{i1} \cdot T_i}{T_{\text{ср}}} \quad [\text{грн.}], \quad (5.8)$$

де k – кількість посад розробників залучених до процесу досліджень;

M — місячний посадовий оклад конкретного розробника, грн.;

t — число днів роботи конкретного розробника, грн.;

T — середнє число робочих днів в місяці, $T = 22$ дні.

Таблиця 5.5 Витрати на заробітну плату розробників

Найменування поса- ди	Місячний посадовий оклад, грн.	Оплата за робочий день, грн.	Число днів ро- боти	Витрати на заробітну плату, грн.	Прим.
Керівник проекту	9500	431,8	10	4318	
Інженер-технолог	9000	409,1	8	3272,73	
Інженер-конструктор	9000	409,1	8	3272,73	
Економіст	9000	409,1	2	818,18	
			Всього		3
					11681,64

5.2.3 Додаткова заробітна плата розробників

Додаткова заробітна плата розраховується як 10...12% від основної заробітної плати розробників за формулою:

$$Z_{\text{дод}} = H_{\text{дод}} \cdot Z_{\text{зар}} \text{ [грн.],} \quad (5.9)$$

де $H_{\text{дод}}$ — норма нарахування додаткової заробітної плати.

$$Z_{\text{дод}} = 0,1 \cdot 11681,64 = 1168,164 \text{ (грн.)}$$

5.2.4 Єдиний страховий внесок розробників (ЄСВ)

Єдиний страховий внесок розробників $Z_{\text{ЕСВ}}$ розраховується як 22% від суми основної та додаткової заробітної плати розробників за формулою:

$$Z_{\text{ЕСВ}} = (Z_{\text{зар}} + Z_{\text{дод}}) \cdot H_{\text{ЕСВ}} \text{ [грн.],} \quad (5.10)$$

де $H_{\text{ЕСВ}}$ — норма нарахування на заробітну плату розробників.

$$3_1 \quad (11681,64+1168,164)\cdot 0,22 = 2826,96 \text{ (грн.)}$$

5.2.5 Вартість будівлі, що її займає дільниця

У нашому випадку не передбачається будівництво дільниці, тому ми розрахуємо вартість переобладнання існуючої дільниці. В цьому випадку можна обчислити витрати на переобладнання власних старих приміщень для облантування уздовженою технологічного процесу за формулою:

131

$$B_{11} = H_{11} \cdot S_{11} \quad [\text{грн.}] \quad (5.11)$$

де H_{11} – приблизна вартість переобладнання 1 м² власних приміщень ($H_{11} \approx 200 \dots 1000$ грн./м²);

S_{11} – загальна площа виробничої дільниці, м².

$$B_{11} = 600 \cdot 115 = 69000 \text{ (грн.)}$$

5.2.6 Початкова вартість технологічного обладнання

Балансову вартість нового обладнання розраховуємо за формулою:

$$B_{12} = \sum_{i=1}^n H_i \cdot C_{i1} \cdot K_i \quad [\text{грн.}] \quad (5.12)$$

де H_i – ціна придбання одиниці обладнання даного виду, марки, грн.;

C_{i1} – прийнята кількість одиниць обладнання відповідного найменування,

які встановлені на дільниці, шт.;

K_i – коефіцієнт, що ураховує доставку, монтаж, налагодження обладнання тощо, ($K_i = 1,10 \dots 1,12$; для промислових роботів $K_i = 1,3 \dots 1,5$);

k – кількість найменувань обладнання встановленого на дільниці.

Таблиця 5.6 Вартість обладнання

№	Найменування обладнання	Ціна, грн.	Кількість	K	Вартість, грн.
1	Багатоцільовий верстат з ЧПК ЛТ260МФ3	400000	4	1,1	1760000
Всього					1760000

Придбані верстати були у використанні.

Реалізуємо верстати, що були на базовій довжині:

$$\cancel{3} \quad 2 \text{ верстати } 6Р13РФ3 \quad 2 \cdot 60000 = 120000 \text{ (грн.)};$$

$$- 2 \text{ верстати } 2Р135Ф2 \quad 2 \cdot 50000 = 100000 \text{ (грн.)};$$

$$- 4 \text{ верстати } ПР509ПМФ4 \quad 4 \cdot 100000 = 400000 \text{ (грн.)}$$

Всього реалізовано верстатів на 620000 грн. Отже, витрати на обладнання:

$$O = 1760000 - 620000 = 1140000 \text{ (грн.)}$$

5.2.7 Початкова вартість транспортних засобів

Для організації технологічного процесу додаткові транспортні засоби не плануються, тому їх вартість розраховувати не будемо.

5.2.8 Початкова вартість інструменту, оснащення великої вартості, вимірювальних та регулювальних пристрій

При укрупнених розрахунках витрати на інструмент і інше технологічне оснащення приймаються у відсотках від вартості основного технологічного обладнання і складають у серійному виробництві загального машинобудування 10...15%.

Вартість інструментів і технологічного оснащення ($B_{\text{ш}}$) розраховують за формулами:

$$B_{\text{ш}} = B_{\text{ш}} \cdot \frac{K}{100 \%} \text{ [грн.],} \quad (5.13)$$

де $B_{\text{вн}}$ – балансова вартість обладнання, грн.;

$K_{\text{вн}}$ – нормативний відсоток витрат в залежності від типу виробництва:

$$B_{\text{вн}} = 114000 \cdot 0,10 = 114000 \text{ (грн.)}$$

Вартість оснастки великої вартості ($B_{\text{осн}}$) становить 20...30% вартості інструменту і технологічного оснащення, і розраховується за формулою:

$$B_{\text{осн}} = (0,2 \dots 0,3) \cdot B_{\text{ин}} \text{ [грн.];} \quad (5.14)$$

$$B_{\text{осн}} = 114000 \cdot 0,25 = 28500 \text{ (грн.)}$$

Вартість контрольно-вимірювальних і регульовальних пристрій ($B_{\text{квр}}$), не закріплених за окремими робочими місцями і обслуговуючих одночасно всю лінію, встановлюють пропорційно вартості інструменту і технологічного оснащення в межах 6...12% та розраховують за формулою:

$$B_{\text{квр}} = (0,06 \dots 0,12) \cdot B_{\text{ин}} \text{ [грн.];} \quad (5.15)$$

$$B_{\text{квр}} = 0,1 \cdot 114000 = 11400 \text{ (грн.)}$$

Загальна вартість інструменту, оснащення великої вартості, вимірювальних та регульовальних пристрій ($B_{\text{заг}}$) визначається за формулою:

$$B_{\text{заг}} = B_{\text{ин}} + B_{\text{осн}} + B_{\text{квр}} \text{ [грн.];} \quad (5.16)$$

$$B_{\text{заг}} = 114000 + 28500 + 11400 = 153900 \text{ (грн.)}$$

5.2.9 Вартість виробничого та господарчого інвентарю

Розрахунки не ведуться адже інвентар залишається той самий що і до удосконалення.

5.2.10 Вартість програм керування

Вартість програм керування для обладнання з ЧПК ($B_{\text{пр}}$) становить 5...10% вартості додатково придбаного технологічного обладнання з ЧПУ і розраховується за формулами:

$$B_{\text{пр}} = (0,05 \dots 0,1) \cdot B_{\text{ЧПУ}} \text{ [грн.];} \quad (5.17)$$

$$B_{\text{пр}} = 0,1 \cdot 1140000 = 114000 \text{ (грн.)}$$

5.2.11 Величина передвиробничих витрат

Так як передвиробничі витрати – це частина одноразових (пускових) витрат, що пов'язані із підготовкою та освоєнням виробництва. В даному випадку вони не враховуються, так як виробництво існує і виконується його модернізація.

5.2.12 Величина оборотних засобів

Оборотні засоби – це сукупність оборотних фондів виробництва і фондів обігу, що беруть участь у виробничому процесі. В існуючому виробничому процесі вони є в наявності і тому при удосконаленні окремих операцій технологічного процесу дільниці вони можуть не враховуватися.

Отже, величина капітальних вкладень на удосконалення технологічного процесу складе:

$$K = 11681,64 + 1168,16 + 2826,96 + 69000 + 1140000 + 153900 + 414000 = \\ = 1492576,76 \text{ (грн.)}$$

5.3 Розрахунок виробничої собівартості одиниці продукції

5.3.1 Сировина та матеріали

Для визначення потреби в матеріалах окрім їх номенклатури необхідно мати норми витрат матеріалів на одиницю продукції.

Вартість витрат на матеріал заготовки деталі типу «Кориус СНП 18-001» складає 1072,41 грн. (див. розділ 2).

5.3.2 Розрахунок витрат на силову електроенергію

Витрати на силову електроенергію (B_e) розраховують за формулою:

$$B_e = \sum_{i=1}^{n_e} \frac{W_i \cdot t_i \cdot H + K_{\text{ко}}}{{\eta}} \quad [\text{грн.}], \quad (5.18)$$

де W_i – встановлена потужність обладнання на визначеній і-ї технологічній операції, кВт;

t_i – тривалість роботи обладнання на визначеній і-ї технологічній операції при виготовленні одного виробу, год;

H – вартість 1 кВт-години електроенергії, $H = 5,1$ грн.;

$K_{\text{ко}}$ – коефіцієнт, що враховує використання потужності на визначеній і-ї технологічній операції, $K_{\text{ко}} < 1$;

η – коефіцієнт корисної дії обладнання, $\eta = 0,96$.

Проведені розрахунки зведені до таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 – Витрати на електроенергію

Найменування операції, верстат	Встановлена потужність, кВт	Тривалість обробки, год.	Сума, грн.
005 Багатоцільова з ЧПК, ЛТ260МФ3	5,5	0,095	2,67
010 Багатоцільова з ЧПК, ЛТ260МФ3	5,5	0,155	4,35
015 Багатоцільова з ЧПК, ЛТ260МФ3	5,5	0,153	4,19
Всього			Σ 11,31

5.3.3 Основна заробітна плата робітників

Витрати на основну заробітну плату робітників (Z_1) за відповідними найменуваннями робіт розраховують за формулою:

$$Z_1 = \sum_{i=1}^n C_i \cdot t_i \quad [\text{грн.}], \quad (5.19)$$

де C_i — годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, за виконану відповідну роботу, грн./год.;

t_i — час роботи робітника на визначеній і-ї технологічній операції при виготовленні одного виробу, год.

Годинну тарифну ставку робітника відповідного розряду C можна визначити за формулою:

$$C = \frac{M_m + K_1 + K}{t_m + t_1} \quad [\text{грн.}], \quad (5.20)$$

де M_m — розмір мінімальної місячної заробітної плати, $M_m = 6700$ грн. (з 01.10.2022 р.);

K_1 — коефіцієнт міжкваліфікаційного співвідношення для встановлення тарифної ставки робітнику відповідного розряду;

K — мінімальний коефіцієнт співвідношень місячних тарифних ставок робітників першого розряду з нормальними умовами праці виробництв об'єднань і підприємств машинобудування до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати

t_m — середнє число робочих днів в місяці, приблизно $t_m = 22$ дні;

t_1 — тривалість зміни, год.

$$C = (6700 \cdot 1,35 \cdot 1,5) / (22 \cdot 8) = 77,09 \quad (\text{грн.})$$

Таблиця 5.8 – Величина витрат на основну заробітну плату робітників

Найменування операцій, верстаті	Тривалість операції, год.	Розряд роботи	Тарифний коефіцієнт	Погодинна тарифна ставка, грн.	Величина оплати, грн.
005 Багатоцільова з ЧІК, ЛТ260МФЗ	0,095	3	1,35	77,09	7,32
010 Багатоцільова з ЧПК, ЛТ260МФЗ	0,155	3	1,35	77,09	11,95
015 Багатоцільова з ЧІК, ЛТ260МФЗ	0,153	3	1,35	77,09	11,8
Всього					Σ 31,07

5.3.4 Додаткова заробітна плата робітників

Розраховується як 10...12% від основної заробітної плати робітників:

$$\beta_{\text{доб}} = H_{\text{доб}} \cdot \beta_p \quad [\text{грн.}], \quad (5.21)$$

де $H_{\text{доб}}$ – норма нарахування додаткової заробітної плати.

$$\beta_{\text{доб}} = 0,1 \cdot 31,07 = 3,11 \quad (\text{грн.})$$

5.3.5 Єдиний страховий внесок робітників (ССН)

Єдиний страховий внесок робітників $\beta_{\text{с}}$ розраховується як 22% від суми основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників за формулою:

$$\beta_{\text{с}} = (\beta_{\text{доб}} + \beta_{\text{з}}) \cdot H_{\text{доб}} \quad [\text{грн.}], \quad (5.22)$$

де $H_{\text{доб}}$ – норма нарахування на заробітну плату робітників.

$$\beta_{\text{с}} = (31,07 + 3,11) \cdot 0,22 = 7,52 \quad (\text{грн.})$$

5.3.6 Розрахунок загальновиробничих статей витрат

Величину загальновиробничих витрат розраховують за формуллю:

$$B_{\text{з.в.}} = H + \beta_{\text{з.в.}} [\text{грн.}]; \quad (5.23)$$

$$B_{\text{з.в.}} = 2,5 \cdot 31,07 = 77,68 \text{ (грн.)}$$

Сума всіх калькуляційних статей витрат утворює виробничу собівартість виробу.

Таблиця 5.9 Собівартість виготовлення виробу

Стаття витрат	Умовне по- значення	Сума, грн.
Витрати на матеріали як основу до продукції, грн.	M	1072,41
Витрати на силову електроенергію, грн.	B	11,31
Витрати на основну заробітну плату робітників, грн.	$\beta_{\text{з.в.}}$	31,07
Витрати на додаткову заробітну плату робітників, грн.	$\beta_{\text{д.в.}}$	3,11
Витрати на єдиний соціальний внесок, грн.	$\beta_{\text{с.в.}}$	7,52
Загальновиробничі витрати, грн.	$B_{\text{з.в.}}$	77,68
Всього	$S_{\text{з.в.}}$	1203,1

5.4 Розрахунок ціни реалізації нового виробу

5.4.1 Нижня межа ціни

Ціна реалізації виробу розраховується за формуллю:

$$H_{\text{ниж.}} = S_{\text{з.в.}} \cdot \frac{1 + \frac{P}{100}}{1 - \frac{\tau}{100}} \cdot \frac{1 + \frac{\eta}{100}}{1 - \frac{\rho}{100}} [\text{грн.}], \quad (5.24)$$

де $H_{\text{ниж.}}$ – нижня межа ціни реалізації виробу, грн.;

$S_{\text{з.в.}}$ – виробнича собівартість виробу, грн.;

P – нормативний рівень рентабельності, рекомендується приймати $P = 5\ldots 20\%$;

w – ставка податку на додану вартість, за станом на 01.01.2022 року, $w = 20\%$.

Необхідність врахування податку на додану вартість виникає у зв'язку з тим, що коли буде встановлюватись верхня межа ціни, а потім договірна ціна, то ціна базового виробу зазвичай містить цей податок.

$$H_{\text{д}} = 1203,1 \cdot (1+0,2) \cdot (1-0,2) = 1732,46 \text{ (грн.)}$$

5.4.2 Верхня межа ціни

Верхня межа ціни ($H_{\text{д}}$) захищає інтереси споживача і визначається тією ціною, яку споживач готовий сплатити за продукцію з кращою споживчою якістю.

Параметри якості продукції закладено в конструкторській документації, тому, при удосконаленні технологічного процесу, якість кінцевого продукту не змінюється $H_{\text{д}} = 1732,46$ грн.

5.5 Розрахунок величини чистого прибутку

При удосконаленні технологічного процесу розрахунок величини чистого прибутку, який отримає виробник протягом одного року, розраховується за формуллю:

$$H = \left[H_{\text{д}} - \frac{(H_{\text{д}} - M) \cdot f}{100} \cdot S_{\text{в}} - \frac{q \cdot S_{\text{в}}}{100} \right] \cdot \left[1 - \frac{b}{100} \right] \cdot N \text{ [грн.],} \quad (5.25)$$

де $H_{\text{д}}$ – договірна ціна реалізації виробу, грн.;

M – вартість матеріальних ресурсів, які були придбані виробником для виготовлення одиниці виробу, грн.;

$S_{\text{в}}$ – виробнича собівартість виробу, грн.;

f – зустрічна ставка податку на додану вартість, $f = 16,67\%$;

b – ставка податку на прибуток, $b = 18\%$;

q – норматив, який визначає величину адміністративних витрат, витрат на збут та інші операційні витрати, $q = 5\ldots 10\%$;

N – число виробів, які планується реалізувати за рік, шт.

$$H = \left\{ \frac{1}{1} 1732,46 - \frac{(1732,46 - 1072,41) \cdot 16,67}{100} - 1203,1 - \frac{10 \cdot 1203,1}{100} \right\} \cdot \left[\frac{1}{1 + \frac{18}{100}} \right] = 612990,31 \text{ (грн.)}$$

5.6 Оцінювання ефективності інноваційного рішення

При оцінці ефективності інноваційних проектів передбачається розрахунок таких важливих показників, як: чистий дисконтований дохід (інтегральний ефект); внутрішня норма доходності (прибутковості); індекс прибутковості; термін окупності.

5.6.1 Розрахунок чистого дисконтованого доходу

Дана модернізація передбачає одноразові капітальні вкладення, тому NPV можна визначити за формуллю:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{H_t}{(1+d)^t} - K \quad \text{[грн.]} \quad (5.26)$$

де H_t – прибуток отриманий від реалізації відповідної кількості нової продукції у t -му році функціонування проекту, грн.;

K – величина капітальних вкладень у розробку інноваційного рішення (проект), грн.;

d – норма дисконту, величина якої залежить від рівня ризику, рівня банківської ставки по вкладам, рівня інфляції;

n – термін протягом якого продукція реалізовуватиметься на ринку (термін функціонування проекту), років;

t – відповідний рік функціонування проекту, в якому очікується прибуток, грн.

$$\begin{aligned}
 NPV &= \frac{612990,31}{(1 + 0,2)} + \frac{612990,31}{(1 + 0,2)^2} + \frac{612990,31}{(1 + 0,2)^3} + \frac{612990,31}{(1 + 0,2)^4} - 1492576,76 \\
 &= 94292,45 \text{ (грн.)}
 \end{aligned}$$

Враховуючи, що $NPV > 0$, то проект можна рекомендувати до реалізації.

5.6.2 Розрахунок внутрішньої норми доходності

Мінімальне можливе значення внутрішньої норми доходності проекту $IRR_{\text{проект}}$ розраховується такою формулою:

$$IRR_{\text{проект}} = \sqrt[n]{\frac{\sum_{i=1}^n (H_i - A_i)}{K}} - 1, \quad (5.27)$$

де H_i – прибуток отриманий від реалізації відповідної кількості нової продукції у i -му році функціонування проекту, грн.;

A_i – амортизаційні відрахування у i -му році функціонування проекту на обладнання, яке безпосередньо було використано для розробки інноваційного рішення, грн.;

K – величина капітальних вкладень у розробку інноваційного рішення (проект), грн.;

n – термін протягом якого продукція реалізовується на ринку (термін функціонування проекту), років;

t – відповідний рік функціонування проекту, в якому очікується прибуток, грн.

$$IRR_{\text{проект}} = \sqrt[4]{\frac{612990,31 - 612990,31 - 612990,31 + 612990,31}{1492576,76}} - 1 = 0,13$$

5.6.3 Розрахунок терміну окупності

Термін окупності капітальних вкладень (або додаткових капітальних вкладень) розраховується за формулою:

$$T = \frac{\Delta K (K)}{H} \text{ [років]}, \quad (5.28)$$

де K – величина капітальних вкладень для розробки нової технології грин.,
 ΔK – величина додаткових капітальних вкладень для удосконалення техноло-
гії грин..

H – прибуток, отриманий виробником за 1 рік продажу продукції, вироб-
леної з застосуванням нового технологічного процесу, грин.

$$T = \frac{1492576,76}{612990,31} = 2,44 \text{ (року).}$$

5.7 Висновки

В даному розділі визначені капітальні витрати на удосконалення технології виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001», які включають витрати на основну і додаткову заробітну плату розробників та робітників, амортизацію обладнання, витрати на електроенергію, матеріали тощо.

За результатами всіх розрахунків виявлено, що для впровадження удосконаленого технологічного процесу потрібно 149256,76 грин. капітальних вкладень. Прибуток за рік виробника складе 612990,31 грин., термін окупності 2,44 року.

Отже, удосконалення технології виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001» доцільне для впровадження.

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Аналіз умов праці проведено на робочому місці, де здійснювалося удосконалення технології виготовлення деталі типу «Кориус СНГ 18-001». На дослідника, могли мати вплив такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори [19]:

1. Фізичні:

- підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;
- підвищений рівень шуму на робочому місці;
- підвищена чи понижена вологість повітря;
- підвищений рівень статичної електрики;
- підвищений рівень електромагнітного випромінювання;
- недостатня освітленість робочої зони.

2. Психофізіологічні:

- розумове перевантаження;
- перенапруга аналізаторів;
- статичне перевантаження.

Відповідно до визначених факторів, сформуємо рішення щодо безпечної виконання роботи.

6.1 Технічні рішення щодо безпечної виконання роботи

6.1.1 Вимоги безпеки під час роботи

Оскільки в роботі розглядається удосконалення технологічного процесу обробки деталі, розглянемо вимоги безпеки під час робіт з металообробки.

Під час проведення робіт з обробки металу на верстатах звертати особливу увагу:

- До виконання робіт з обробки металу на верстатах допускаються особи, не молодше 18 років, та які пройшли професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі; медичний огляд відповідно до вимог

Положення про медичний осід працівників певних категорій; спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці.

- Забороняється виконувати роботи на несправних верстатах, а також на верстатах з несправними або незакріпленими огорождениями.
- Використання у виробничих приміщеннях рубильників відкритого типу або рубильників з прорізю у кожухах для рукоятки або ножів не допускається.
- Не дозволяється використовувати на верстатах інструмент із забитими або спущеними конусами та хвостовиками.
- Не дозволяється під час роботи верстата очищувати та поправляти різальній інструмент, пристосування та оброблювані деталі.
- Не дозволяється під час роботи верстата перевіряти рукою гостроту різальних кромок інструменту, глибину отвору та вихіл свердла з отвору в деталі, а також охолоджувати свердла чокотю ганчіркою.
- Не дозволяється виконувати роботи на свердильних верстатах у рукавицях, рукавичках або із забинтованими кистями рук.

6.1.2 Електробезпека приміщення

Робоче приміщення, для забезпечення електробезпеки обладнання, а також для захисту від ураження електричним струмом, повинні мати достатній технічні засоби захисту відповідно до ДСТУ Б В.2.5-82:2016 [29].

Категорія приміщення з електробезпеки – без підвищеної небезпеки, згідно ПУЕ [25].

Лінія електромережі для живлення пристадів, периферійних пристрій ПК та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ПК виконана як окрема тривоговідна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого та нульового захищеного провідників. Нульовий захищений провідник використовується для заземлення (занулення) електроіриймачів.

ПК, периферійні пристрій ПК та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ПК, інше устаткування (апарати управління, контролально-вимірювальні прилади, світильники тощо), електропроводи та кабелі за виконан-

ням та ступенем захисту мають відповідати класу зони за ІІУЕ, мати апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших аварійних режимів.

Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі необхідно повністю унеможливити виникнення електричного джерела загоряння внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів, обмежувати застосування проводів з легкодіймистою ізоляцією і, за можливості, перейти на негорючу ізоляцію.

Вимоги безпеки перед початком роботи:

- увімкнути систему кондиціювання в приміщенні;
- перевірити надійність встановлення апаратури на робочому столі. Повернути монітор так, щоб було зручно дивитися на екран – під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз, при цьому екран має бути трохи нахиленим, нижній його край більше до оператора;
- перевірити загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, з'єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток, заземлення захисного екрана;
- відрегулювати освітленість робочого місця;
- відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, зручний для користувача нахіл його спинки;

приєднати до системного блоку необхідну апаратуру. Усі кабелі, що з'єднують системний блок з іншими пристроями, слід вставляти та виймати при вимкненні комп'ютера;

- ввімкнути апаратуру комп'ютера вимикачами на корпусах в послідовності: монітор, системний блок, принтер (якщо передбачається друкування);
- відрегулювати яскравість свічення монітора, мінімальний розмір світлої точки, фокусування, контрастність. Не слід робити зображення надто яскравими, щоб не втомлювати очей.

Вимоги безпеки під час виконання роботи:

- необхідно стійко розташовувати клавіатуру на робочому столі, не опускати її хитання. Під час роботи на клавіатурі сидіти прямо, не напружуватися;

- для уникнення несприятливого впливу на користувача пристрій типу «миша» належить забезпечувати вільну велику поверхню столу для переміщення миші і зручного упору ліктьового суглоба;
- не дозволяється сторонній розмови, подразнюючі шуми;
- періодично при вимкненому комп'ютері прибирати ледь змоченою мильно-розчином бавовняною ганчіркою порох з поверхонь апаратури.

6.2 Технічні рішення з тієїсні праці та виробничої санітарії

6.2.1 Мікроклімат

Нормування мікроклімату на робочому місці відбувається згідно ДСН 3.3.6.042-99 [23]. Дослідження антен за енерговитратами відноситься до категорії Ia (енерговитрати до 139 Дж/с) [19]. Допустимі параметри мікроклімату для цієї категорії наведені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 – Параметри мікроклімату

Період року	Допустимі		
	1,92 22-23	W, % 55	V, м/с 0,1-0,2
Теплий			
Холодний	21-25	75	0,1

Для забезпечення необхідних за нормативами параметрів мікроклімату в приміщенні передбачено. У холодний період року для обігріву будівлі використовується централізована водяна система опалення. Забезпечення допустимих метеорологічних умов праці в приміщенні здійснюється за допомогою системи кондиціювання. Систематичне (раз за зміну) вологе прибирання.

6.2.2 Склад повітря робочої зони

В приміщенні, де здійснюється дослідження, можливими шкідливими речовинами у повітрі є ніз, вуглекислий газ та озон. Джерелом озону є офісна техніка

(принтер). Нил потрапляє у приміщення ззовні. ГДК шкідливих речовин, які знаходяться в досліджуваному приміщенні, наведені в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – ГДК шкідливих речовин у повітрі

Назва речовини	ГДК, мг/м ³		Клас небезпеки
	Максимально разова	Середньодобова	
Нил нетоксичний	0,5	0,15	4
Озон	0,16	0,03	1
Вуглексий газ	3	1	4

Забезпечення складу повітря робочої зони здійснюється за допомогою системи кондиціонування та вентиляції прибирання.

6.2.3 Виробниче освітлення

У приміщенні, де здійснюється дослідження використовується штучне та природне освітлення. Робочі місця по відношенню до світлових прорізів повинні розташовуватися так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

Норми освітленості при штучному освітленні та КНО (для III пояса світлового клімату згідно з вимогами ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення» [21]) при природному та сумісному освітленні вказані у таблиці 6.3.

Для забезпечення достатнього освітлення здійснюють систематичне очищення скла та світильників від пилу, використовують жалюзі. В разі нестачі природного освітлення, використовують загальне штучне освітленням, що створюється за допомогою люмінесцентних ламп.

Таблиця 6.3 – Норми освітленості в приміщенні

Характеристика зорової роботи	Найменший розмір об'єкта розрізнявання	Розряд зорової роботи	Широта зорової роботи	Конраст об'єкта розрізняння з фоном	Характеристика фону	Освітленість, лк	Штучне освітлення	КНО, в%	Природне освітлення	Сумісне освітлення	
Дуже високої точності 0,15 до 0,3	ВІК	II	Г	великий	світлий	750	200	7	2,5	4,2	1,5

6.2.4 Виробничий шум

Встановлено, що шум поганшує умови праці, чинячи шкідливу дію на організм людини. При тривалій дії шуму на людину відбуваються небажані явища: знижується гострота зору, слуху, підвищується кров'яний тиск, знижується увага. Сильний тривалий шум може стати причиною функціональних змін серцево-судинної і нервової систем.

Для умов виконання роботи допустимі рівні звукового тиску повинні бути вказані в таблиці 6.4 (згідно ДСТ 3.3.6.037-99 [22]).

Таблиця 6.4 – Допустимі рівні звукового тиску і рівень звуку для постійного широкополосного шуму

Характер робот	Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в стандартизованих октавних смугах зі середньогофеметричними частотами (Гц)								Допустимий рівень звуку, АБА	
	32	63	125	250	500	1000	2000	4000		
Виробничі приміщення	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50

Основними заходами боротьби з шумом є ліквідація або ослаблення джерела шуму шляхом застосування звукооглиняючих матеріалів у приміщенні і раціональне планування виробничого приміщення.

6.2.5 Виробничі випромінювання

Під час виконання роботи із антенами на працівника діє підвищений рівень електромагнітного поля. Випромінювання можуть бути небезпечною для здоров'я. Низькочастотні поля при тривалому опроміненні можуть привести до порушень фізіологічних процесів.

Антені та заметрового діапазону є джерелом електростатичного поля; слабких електромагнітних випромінювань в низькочастотному і високочастотному діапазонах (2 Гц – 400 Гц).

Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань на робочому місці проектувальника наведені в таблиці 6.5.

Таблиця 6.5 – Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань

Найменування параметра	Допустимі значення
Напруженість електричної складової електромагнітного поля на відстані 50 см від антени	10 В/м
Напруженість магнітної складової електромагнітного поля на відстані 50 см від	0,3 А/м
Напруженість електростатичного поля не повинна перевищувати: для дорослих користувачів для дітей дошкільних установ і що вчаться середніх спеціальних і вищих училищ та закладів	20 кВ/м 15 кВ/м

Для зменшення впливу електромагнітного випромінювання на проектувальника слід дотримуватися раціонального режиму роботи та відпочинку.

6.2.6 Оцінка умов праці

Результати аналізу умов праці на робочому місці проектувальника занесено до карти умов праці (таблиця 6.6).

Таблиця 6.6 Фрагмент карти умов праці на робочому місці

Чинники виробничого середовища і трудового процесу	Значення чинника (ГДК, ГДР)	
	Норма	Факт
Шкідливі хімічні речовини		
Оксид вуглецю	1	0,7
Озон	0,1	0,03
Пил нетоксичний	0,15	0,12
Шум, Дб	50	45
Мікроклімат		
Температура повітря, °C	21...25°C	24 °C
Швидкість руху повітря, м/с	0,1 м/с	0,1 м/с
Відносна вологість, %	40...60%	40 %
Рівень іонізації повітря в приміщенні		
n+	1500-3000	3000
n-	3000-5000	45000
Природне (КПО, %)	1,5	1,5
Загальна кількість чинників		

Таким чином, на робочому місці дослідника умови праці є допустимими і відповідають встановленим нормам з охорони праці.

6.3 Заходи з цивільного захисту. Технічні заходи та засоби оповіщення

Для вирішення завдань оповіщення в ССІЗ створюється спеціальна система централізованого оповіщення (СЦО). СЦО забезпечує можливість циркулярного або вибіркового оповіщення посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників визначених підприємств, установ та організацій, населення за залежно 27 від рівня НС і заходів, яких необхідно негайно вжити.

СЦО складається із загальнодержавної, регіональних і спеціальних систем централізованого оповіщення; локальних та об'єктових систем оповіщення, систем циркуляриого виклику. Загальнодержавна СЦО створюється на винадок загрози або виникнення НС загальнодержавного рівня. Вона забезпечує доведення інформації про НС до центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. На винадок загрози або виникнення НС регіонального рівня (в АРК, кожній області, містах Києві та Севастополі, а також у містах, віднесеніх до відповідних категорій і груп), створюються регіональні системи СЦО місцевих органів виконавчої влади і населення.

Оповіщення про виникнення НС на АЕС здійснюється за допомогою спеціальних систем оповіщення. Ці системи передбачають можливість передачі сигналу "Увага всім!" і повідомень на території АЕС та її промислової зони, у пристанічних населених пунктах з робочого місця начальника зміни станції (чергового диспетчера), а також сповіщення чергових служб територіальних органів ЦЗ. Оповіщення населення у 30-кілометровій зоні навколо АЕС здійснюється оперативним черговим відповідного територіального органу ЦЗ. Уздовж аміако-проводів, магістральних і відвідних нафто-газопроводів створюються спеціальні системи централізованого оповіщення чергових служб територіальних органів ЦЗ, органів внутрішніх справ та населення, яке знаходиться в зоні можливого ураження. Ці системи мають сполучення з відповідними регіональними системами централізованого оповіщення.

У разі виникнення загрози катастрофічного затоплення, наслідок руйнування однієї чи декількох гребель на водосховищах Дніпровського каскаду та інших річках відповідні чергові служби гідроелектростанцій оповіщають чергових служб органів ЦЗ та населення за допомогою спеціальних СЦО, створених переважно на гідротехнічних спорудах. На винадок виникнення НС безпосередньо на ПНО створюються локальні та об'єктові системи оповіщення, які мають сполучення з регіональними СЦО. 28 Локальні системи оповіщення створюються на ПНО, зона ураження від яких (при виникненні НС) досягає заселених територій або інших підприємств, установ, організацій. До їх складу входять абонентські

радіоточки мережі радіомовлення та відомчих радіотрансляційних вузлів, вуличні гучномовці, пристрой запуску електросирен та самі електросирени, система централізованого виклику, магнітофони, магнітні стрічки із записаними текстами звернень. Оповіщення працівників об'єкта і населення, які знаходяться за межами локальної системи оповіщення, покладається на оперативних чергових відповідників територіальних органів ЦЗ, для чого можуть застосуватися сили та засоби органів МВС.

У населених пунктах, де немає цілодобового чергування територіальних органів ПВ та МПС, їх функції з оповіщення можуть покладатися на чергових органів МВС. На ПНО, зона ураження яких не входить за їх територію, створюються об'єктові системи оповіщення, елементами яких виступають абонентські радіоточки і вуличні гучномовці державної мережі радіомовлення та відомчих радіовузлів, пристрой запуску електросирен та самі електросирени, телефони, підключенні до системи централізованого виклику, та інші технічні засоби. Загальний контроль за технічним станом спеціальних, локальних та об'єктових систем оповіщення покладається на головних інженерів підприємств.

МКР

З

ОПАКАННЯ

на механіка ТАМ

ВИСНОВКИ

В магістерській роботі удосконалено технологію виготовлення деталі типу «Корпус СПГ 18-001». В результаті виконання роботи отримано такі результати.

1. В розділі огляду технології виготовлення деталі типу «Корпус» проведено аналіз типових технологічних процесів, базового технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001», проаналізовано їх позитивні сторони, внесені пропозиції щодо удосконалення технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001».

2. Для виготовлення заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001» запропоновано два способи ліття – ліття в піщано-глинисті форми та ліття в оболонкові форми. Встановлено, що економічно доцільним є виготовлення заготовки літтям в оболонкові форми, оскільки вартість заготовки складає 1072,41 грн., що менше у порівнянні з літтям в піщано-глинисті форми – 1428,9 грн.

3. Спроектовано варіанти удосконалення технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СПГ 18-001». Обидва варіанти – з використанням верстатів з ЧПК. Їх порівняння за мінімумом приведених витрат дозволило вибрати дешевший варіант, який і шийнятий для подального проектування.

4. Визначено режими різання і норми часу для виконання технологічних операцій. Виконано оптимізацію режимів різання за допомогою спеціальної комп’ютерної програми.

5. Виконано розмірно-точнісне моделювання технологічного процесу механічної обробки, визначені припуски і технологічні розміри. Уточнені розміри вихідної заготовки.

6. Отримала подальший розвиток методика визначення величини просторових відхилень осі отвору у вихідній заготовці відносно технологічних баз з використанням розмірно-точнісного моделювання технологічного процесу.

7. Виконано порівняльний аналіз результатів визначення загального припуску за нормативами і припуску, знайденого за допомогою розмірно-

точнісного моделювання, яке враховує конкретні технологічні умови. Аналіз отриманих результатів показав, що розрахункове значення загального припуску суттєво (на 30%) перевищує значення припуску, визначеного за нормативами.

8. Показано, що у випадку розв'язання на першій операції задачі забезпечення розмірного зв'язку між оброблюваними та необроблюваними поверхнями бажано визначати припуски на обробку відповідальних поверхонь за допомогою розрахунково аналітичного методу, оскільки припуску, визначеного за нормативами, може не вистачити для забезпечення необхідної якості поверхонь деталей.

9. Для узгодженого технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СНГ 18-001» та заготовок інших подібних деталей спроектовано дільницю, встановлено приведену програму ($N_{\text{пр}} = 13150$ пт.) для роботи в дрібносерійному виробництві; розраховано необхідну кількість верстатів – 4 пт.; кількість основних робітників – 4 чоловіки, всіх працівників – 8 чоловік.

10. Проведено економічні розрахунки доцільності впровадження запропонованих рішень, визначено капітальні вкладення – 1492576,76 грн., одержаний прибуток – 612990,31 грн., термін окупності вкладень – 2,44 року.

11. Розроблені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на дільниці механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус СНГ 18-001».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Горбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учебное пособие / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. – М. : ООО ИД «Альянс», 2007. – 256 с.
2. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / А. А. Панов, В. В. Аникин, Н. Г. Бойм [и др.] ; под общ. ред. А. А. Панова. – М. : Машиностроение, 1987. – 736 с.
3. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні : практикум / Ж. Н. Дусанюк, С. В. Рейнський, В. В. Савуляк, О. В. Сердюк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 148 с.
4. Технологія машинобудування. Курсове проектування : навчальний посібник / О. В. Дерібо, Ж. Н. Дусанюк, В. П. Пурдик. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 123 с.
5. Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготовок / Л. І. Боженко. – Львів : «Світ», 1996. – 367 с.
6. Отливки из металлов и сплавов. Чертежи размеров, массы и припуски на механическую обработку : ГОСТ 26645-85. [Чинний від 1987-07-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – 53 с.
7. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки : навчальний посібник / Ж. Н. Дусанюк, О. Н. Шимко, С. В. Рейнський, С. В. Дусанюк. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 199 с.
8. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. Т. 1 / Б. Борисов, Е. И. Борисов, В. Н. Васильев [и др.] ; под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мендерякова. – М. : Машиностроение, 1985. – 656 с.
9. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. Т. 2 / Ю. А. Абрамов, В. Н. Андреев, Б. И. Горбунов [и др.] ; под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мендерякова. – М. : Машиностроение, 1985. – 496 с.

10. Барановський Ю. В. Режими резання металів: Справочник. Ю. В. Барановський, І. А. Брахман, Ц. З. Бродський [и др.] ; / под ред. Ю. В. Барановського. М. : Машиностроєніе, 1972. — 407 с.
11. Основы технологий машиностроения / [Кован В. М., Корсаков В. С., Косякова А. Г. и др.] ; под ред. В. С. Корсакова. — М. : Машиностроение, 1977. — 416 с.
12. Дерібо О. В. Застосування розмірного аналізу у визначенні мінімального проміжного припуску на механічну обробку отворів у кориусних деталях / Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Горук Т. М. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 4. — С.77—80.
13. Дерібо О. В. Основи технологій машинобудування. Частина 2 : практикум / Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Сухоруков С. І. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 116 с.
14. Дерібо О. В. Основи технологій машинобудування. Частина 2 : навчальний посібник / О. В. Дерібо. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 116 с.
15. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с программным управлением. Часть I. Нормативы времени. — М. : Экономика, 1990. — 206 с.
16. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с программным управлением. Часть II. Нормативы режимов резания. — М. : Экономика, 1990. — 473 с.
17. Мельников Г. И. Проектирование механосборочных цехов. Учебник для студентов машиностроит. специальностей вузов / Г. И. Мельников, В. Н. Вороненко ; под ред. А. М. Дальского. — М. : Машиностроение, 1990. — 352 с.
18. Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт / Уклад. : В. О. Козловський, О. Й. Лесько, В. В. Кавецький. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 42 с.

19. Наказ від 08.04.2014 № 248 Про затвердження Державних санітарних норм та правил Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та не-безпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженності трудового процесу - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://online.budstandart.com/ua/catalog/topicosatalog/1/dniprotestom/11_nakazy_tehnicheskie_zashchitnye_zaходи_vyvoda_urozhennya_elektricheskim_stremom.html?doc_id=184575/228+58074_detail.html,

20. ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом- [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=65395,

21. ДБК В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення. [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=79885

22. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: <http://document.ua/sanitarni-normi-virobničogo-shumu-ultrazvuku-ta-infrazvuku-nor4878.html>

23. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

<http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1972>

24. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=48146

25. Правила узанитування електроустановок - [Електронний ресурс] - Режим доступу: <http://www.energiy.com.ua/PUE.html>.

МКР

З

ПРИКАЗ НА МЕХАНИКА ТАМ

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ НАУЧАЛЬНОЇ (КВАЛИФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ

МКР

Назва роботи: Удосконалення технології виготовлення деталі типу «Кориус» СНГ 18-001

Тип роботи: магістерська кваліфікаційна робота

(квадратична робота, курсовий проект (робота), реферат, аналітичний огляд, інше (зазначити))

Підрозділ Кафедра технологій та автоматизації машинобудування

(кафедра, факультет (інститут), навчальна група)

Науковий керівник Дерібо О. В., к.т.н., проф. каф. ТАМ

(прізвище, ініціали, посада)

Показники звіту подібності

Plagiat.pl (StrikePlagiarism)	Unicheck	
КП1	Оригінальність	92,6%
КП2	Схожість	7,4%
Тривога/Білі знаки		

Аналіз звіту подібності (відмінно потрібне)

Запозичення, виявлені у роботі, оформлені коректно і не містять ознак пігіяту.

- Виявлені у роботі запозичення не мають ознак пігіяту, але їх надмірна кількість викликає сумніви щодо цінності роботи і відсутності самостійності й автора. Роботу направити на доопрацювання.

Виявлені у роботі запозичення є недобросовісними ім'ючи ознаки пігіяту та/або вони містяться наявнісні спотворення тексту, що вказують на спроби приховання недобросовісних запозичень.

Заявляю, що ознайомлений (-на) з повним звітом подібності, який був згенерований Системою щодо роботи

Автор

Коваленко К. С.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Опис прийнятого рішення

Особа, відповідальна за перевірку Сердюк О. В.
(прізвище, ініціали)

Експерт

Козлов І. Г., д.т.н., зав. каф. ТАМ

(підпис)



(прізвище, ініціали, посада)

Додаток Б
(обов'язковий)

МКР 131 Ілюстративна частина
УДОСКОНАЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ
ТИПУ «КОРПУС СПГ 18-001»
Прикладна механіка ТАМ


МКР

131 Прикладна механіка ТАМ



МКР

131



Прикладная механика ТАМ


3D-модель деталі

MKR



МКР 131 Прикладна механіка ТАМ

The technical drawing illustrates a mechanical assembly. On the left, there is a large gear mounted on a vertical shaft. A connecting rod is attached to the side of this shaft, extending downwards. At the end of the connecting rod, there is a smaller gear. This smaller gear meshes with another gear that is fixed to a horizontal beam or frame. The frame also supports a vertical column. A pulley is mounted on this vertical column, and a belt or cable is wrapped around it. The other end of the belt or cable is attached to a vertical support structure, which appears to be a part of a larger machine frame.




3D-модель заготовки

МКР








Маршрут механічної обробки



МКР


131

Прикладна
механіка ТАМ




~~ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСКІВ ЗА НОРМАТИВАМИ І ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗМІРНО-ТОЧНІСТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕССУ~~

The diagram illustrates a mechanical system consisting of a flywheel and a transmission assembly. The flywheel, labeled 'БЛОК МАШИНЫ' (Machine Block), has a diameter of 1000 mm and a width of 200 mm. It features a central hub with a bore diameter of 200 mm and a keyway width of 10 mm. A bearing housing is attached to the flywheel's side, with a bearing diameter of 100 mm and a width of 20 mm. The flywheel is mounted on a horizontal shaft. To the right, a transmission assembly is shown. It includes a gear assembly with a center distance of 100 mm, a pinion gear with a diameter of 25 mm, and a wheel with a diameter of 50 mm. The assembly is supported by bearings with a diameter of 20 mm and a width of 10 mm. The entire assembly is mounted on a base with a total width of 300 mm.



A TYPICAL PROBLEMS OF THE CHEMICAL INDUSTRY



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСКІВ ЗА НОРМАТИВАМІ І ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗМІРНО-ТОЧНІСТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

(поздовжній)

Розрахунки виконані у приступків, існує потрібна розмітка розмірів вимірювань за обсягом (обсягом, мікр.)

Параметри обробленого зразка	Фізичні	Геометричні		Мікрометричні
		Розмір	Мікрометр	
Діаметр отвору	Фізичний	119,504	119,504	119,504
Діаметр отвору	Мікрометричний	119,504	119,504	119,504
Розмір узання	Фізичний	120,522	120,522	120,522
Розмір узання	Мікрометричний	120,522	120,522	120,522
Розмір узання	Фізичний	128,448	128,448	128,448
Розмір узання	Мікрометричний	128,448	128,448	128,448
Діаметр припинок	Фізичний	130,104	130,104	130,104
Діаметр припинок	Мікрометричний	130,104	130,104	130,104

Висновки








1. В роботі отримала подальший розвиток методика визначення величин просторових відхилень осі отвору у вихідній заготовці відносно технологічних баз з використанням розмірно-точнісного моделювання технологічного процесу.

2. Виконано порівняльний аналіз результатів визначення загального припуску за нормативами і припуску, знайденого за допомогою розмірно-точнісного моделювання, яке враховує конкретні технологічні умови виконання цього процесу. Аналіз отриманих результатів показав, що розрахункове значення загального припуску суттєво (на 30%) перевищує значення припинок, визначеного за нормативами.




3. Якщо на першій операції технологічного процесу розв'язується задача забезпечення розмірного зв'язку між оброблюваними поверхнями, то бажано визначати припинки на обробку відповідальних поверхонь за допомогою розрахунково-аналітичного методу, оскільки припинки, визначеного за нормативами, може не вистачити для забезпечення необхідної якості деталей.

МКР

131



МКР
131 Прикладна механіка ТАМ



MKR

ТЕХНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Приклады технологичного применения базового технологического оборудования

ПОКЛОННИКИ

1 Maca demand KZ
56

2. *Macca зуゼмотоъку, к2*

3. Коеффициент точности МДСУ измерений

4. Годівництво засновок у ЗДН

5. Кількість операцій шт.

6 Кинеските революции 1100

7 *Adolescence and the family*

8 *Zootaxa* *2009* *1111*

A. Vassilieva et al. / Journal of Macroeconomics 33 (2011) 1–20

10 *California Today*

11 ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ

12. Термін експлуатації років